

## 淄博隆邦化工有限公司变更安全生产许可证专项安全评价

### 项目简介:

淄博隆邦化工有限公司位于临淄辛化路4号，成立于1989年05月27日，注册资本2046.4060万元，是齐鲁石化第二化肥厂改制企业，其法人代表为刘万祥。淄博隆邦化工有限公司办公区、生产区分开设置，其中办公区即注册地址淄博市临淄区辛化路4号院内，生产区位于齐鲁石化第二化肥厂院内西部。

该公司现有《危险化学品安全生产许可证》，编号：（鲁）WH安许证字[2020]030185号，有效期为2020年08月09日至2023年08月08日。许可范围：氢气1700吨/年、二氧化碳[压缩的或液化的]20000吨/年、丁酸酐2000吨/年、醋酸1000吨/年、正丁酸2000吨/年、异丁酸2000吨/年、丙酸10000吨/年。

淄博隆邦化工有限公司现有5套生产装置：1700吨/年氢气回收装置、2万吨/年的食品级液体二氧化碳回收净化装置、10000吨/年正/异丁酸装置（目前处于试生产阶段）、10000吨/年的有机酸装置、东罐区和南罐区。

2023年4月28日，淄博隆邦化工有限公司基于发展以及战略规划需求，与山东三维化学集团股份有限公司签署了《合作协议书》，双方共同投资设立山东三维隆邦新材料科技有限公司，淄博隆邦化工有限公司以“醋酸丁酸纤维素及其衍生品生产装置（包括3项房产、2项构筑物、383项机器设备、16项电子设备）、醋酸丁酸纤维素及其衍生品成套技术（包括13项专利及相关技术）、年产3万吨异辛酸装置工艺软件包”等资产（以下合称为“乙方出资资产”）整体作价出资，整体出资参照独立第三方评估机构评估结论协商作价1500万元，对应出资金额1500万元，持有合资公司40%的股权。

变更后的产品氢气、二氧化碳[压缩的或液化的]、丁酸酐、醋酸、丙酸、解吸气（氢气7%、甲烷69%，氮气24%）属于危险化学品。

项目成员	姓名	资格证书号	从业登记号
项目负责人	邸云青	S011037000110192001947	025943
评价组成员	霍同春	S011021000110201000287	025944
	蔡盛梅	S011032000110201000530	030735
	李林	1700000000200748	030937
	毛志萍	1700000000200662	023036
	周玉花	1800000000200843	021121
	吴凡	S011041000110203001342	039936
报告编制人	邸云青	S011037000110192001947	025943
报告审核人	王欣	S011037000110191000700	036101
过程控制负责人	王加旭	0800000000101051	004761
技术负责人	晏京美	0800000000101026	004760
技术专家	职称	专业	工作内容

### 评价过程

工作人员	工作内容	工作时间
邸云青、毛志萍	现场考察	2023.9.12
邸云青、毛志萍	现场检查	2023.9.12
邸云青	编制评价报告	2023.9.12-2023.9.18

霍同春	报告校核	2023. 9. 18
王欣	内部审核	2023. 9. 19
晏京美	技术负责人审核	2023. 9. 20
王加旭	过程控制负责人审核	2023. 9. 21
评价报告写成时间	2023. 9. 21	
有必要公开的其他内容	无	

**评价方法：**

安全检查表、预先危险性分析、危险度等

**评价结论：**

评价组认为淄博隆邦化工有限公司的安全生产状况符合安全生产相关法律法规的要求。

**隐患整改情况复查表**

序号	存在问题	整改措施	复查情况
1	东罐区接线盒螺栓未紧固。	东罐区接线盒螺栓应紧固。	已整改
2	二氧化碳装置压缩机防护板未安装。	二氧化碳装置压缩机应安装防护板。	已整改
3	氢回收装置东北处防爆盒损坏。	更换氢回收装置东北处防爆盒。	已整改
4	有机酸装置 R102 顶部可燃气体报警设施无位号标识。	有机酸装置 R102 顶部可燃气体报警应设置位号标识。	已整改
5	氢回收装置 GB103 电缆桥架转角未设置跨接。	氢回收装置 GB103 电缆桥架转角应设置跨接。	已整改

**现场照片：**

