FastLinkcabsys预制分支光缆编码规则

FL–P A	B	C	D	E	FFF	G	–	H	III

Cable Type

D Distribution cable

Polarity

A key up to key down

B key up to key up

备注：
建议采用Type B

Fiber Type

B BaseCap 62.5/125μm
OM1 Multimode

H HiCap 50/125μm
OM2 Multimode

M MaxCap Safe 300
BI–OM3 50/125μm

C MaxCap Safe 550
BI–OM4 50/125μm

T TeraSafe 9/125μm
BI–OS2 / G.657.A1

S TeraSafe Plus 9/125μm
SBI–OS2I / G.657.A2

Termination End A

1 ST
2 SC
3 LC
4 FC
5 Uniboot LC
6 Uniboot SC

Termination End B

1 ST
2 SC
3 LC
4 FC
5 Uniboot LC
6 Uniboot SC

Jacket Type

E OFNR
F OFNR + end B pulling eye

G LSFRZH
H LSFRZH + end B pulling eye

I OFNR Armored
J OFNR Armored + end B pulling eye

K LSFRZH Armored
L LSFRZH Armored + end B pulling eye

S TPU Armored (outdoor)
T TPU Armored (outdoor)+ end B pulling eye

X OFNP
Y OFNP + end B pulling eye

Fiber Count

04B 4C Fiber
06B 6C Fiber
08B 8C Fiber
12B 12C Fiber

Unit of Measure

F Feet
M Meters

Length

001–XXX