

佛山派阁汽车塑料技术有限公司
新建项目（宝湾车间）
职业病危害控制效果评价报告公示

（一）建设单位信息			
建设单位	佛山派阁汽车塑料技术有限公司		
建设地址	佛山市南海区狮山有色金属园小塘虹岭路 201-3 号		
联系人	马泽桃		
（二）评价项目信息			
项目名称	佛山派阁汽车塑料技术有限公司新建项目（宝湾车间）		
项目简介	<p>佛山派阁汽车塑料技术有限公司初建于 2012 年，是一家生产及销售各类车用塑料配件的私营企业，原厂区位于佛山市南海区狮山镇官窑前进东路 17 号，在册职工 400 人，目前年产车用门板、护柱板等塑料配件近 50 万套。</p> <p>根据市场发展需求，项目单位投资 600 万元，在南海区狮山有色金属园小塘虹岭路 201-3 号银一百创新工厂园区租用一座单层车间作为新增生产场所，投产后年产汽车门板及柱护板各 15 万套。</p>		
报告编号	佛职卫评第 2023014 号	项目负责人	陈威
（三）评价单位信息			
工作内容	时间	人员	建设单位陪同人员
现场调查	2023.01.11	黄云勇、陈威	马泽桃
采样检测	2023.02.09-2023.02.11	黄云勇、陈威	马泽桃
报告编写	2023.05.09	陈威、梁富英、吴健华	—

（四）职业病危害因素及检测结果

危害因素	聚丙烯粉尘、甲苯、丙酮、正己烷、戊烷、甲醇、噪声、高温。电焊烟尘、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、紫外辐射。
检测结果	本次检测 10 个检测岗位，岗位职业病危害因素均不超过职业接触限值，符合卫生要求。

（五）评价结论与建议

评价结论：

根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发[2021]5号），本项目属于橡胶和塑料制品业—塑料制品业—塑料零件及其他塑料制品制造（C2929），工作场所职业病危害风险分类为“严重”。

建议：

（1）建议加强清洗剂等化学原辅料的成分管控，定期向供应商索取成分分析及质量检验报告，避免含高毒物。

（2）加强车间全面通风换气效果，稀释毒物浓度。

（3）加强听力保护，企业应每年对暴露于噪声作业场所的职工进行听力保护培训，培训内容包括：噪声对健康影响、听力测试的目的、使用耳塞的目的及佩戴更换。定期对噪声作业工人进行职业性噪声测试，对噪声进行动态对比观察，对于听力衰退的情况及时送医院进一步诊治。定期对车间噪声进行检测，对异常高噪声的工序进行综合治理，对员工防噪耳塞正确佩戴情况进行监督落实。

（4）建议在靠近注塑、装配、质检模具维修等岗位的位置设置 1

套冲淋洗眼器。

(5) 应进一步加强对相关人员进行急救和自救互救技能的训练。定期组织进行针对职业性中暑事故的救援演练，使员工进一步熟悉应急程序和方法，做好演练记录及总结，不断完善应急预案。

(6) 加强职业健康检查管理工作，必须安排工作接触职业病危害因素满一年员工进行在岗职业健康体检。严格进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，严禁职业禁忌证人员上岗作业；严格按《职业病防治法》等法律、法规相关要求处理在岗期间职业健康问题。

(7) 严格管理工人在作业时个人防护用品的佩戴，防尘毒口罩、防噪耳塞等各类个人防护用品在防护效果差时应及时更换。

(8) 职业病危害警示标识及中文警示说明应张贴在醒目位置，若标识褪色掉落应及时更换。应设置告知宣传栏须完善告知内容，如工作场所可能接触的职业病危害因素的种类、危害程度、危害后果、意外接触后的应急处理、提供的职业病防护设施、个人职业病防护用品的穿戴规范、工作场所职业病危害因素的检测结果等。

(六) 技术审查专家组结论

通过。