

建设单位 (用人单位) 名称	青阳县金山粉业有限公司		
地理位置	青阳县乔木镇大湾工业园内	联系人	王文杰
项目名称	年产2万吨白云石粉加工项目		
项目介绍	青阳县金山粉业有限公司于2002年4月成立,项目备案为扩建年产2万吨白云石粉加工项目,该项目由青阳县发展和改革委员会核准备案,项目编号为(2007)65号。		
参与项目 人员名单	方琛、张道成		
现场调查 人员及时间	张道成	建设单位 (用人单位) 陪同人	王文杰
现场采样 人员及时间	宁跃纲	建设单位 (用人单位) 陪同人	王文杰
实验室检测 人员	宁跃纲	/	/
建设项目 (用人单位) 存在的 职业病危害 因素	白云石粉尘、噪声。		
职业病危害 因素检测结 果	<p>1、粉尘检测结果评价:本次检测扩建年产2万吨白云石粉加工项目生产岗位接触的生产性粉尘浓度全部符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2007)的职业接触限值的要求。</p> <p>2、噪声检测结果评价:本次检测扩建年产2万吨白云石粉加工项目生产岗位接触的噪声岗位接触噪声强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)职业接触限值的要求。</p>		

<p>评价结论与建议</p>	<p>结论：按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（安监总安健[2012]73号2012年版）的规定，用人单位行业类别归类于/二、制造业/（十七）、非金属矿物制品业，属于职业病危害严重的建设项目。</p> <p>建议： 建议生产厂房内增加机械通风设施，如增加边墙排风扇、轴流风机，增加生产厂房内的空气流通。建议企业在而是破碎口正上方处增加吸风罩，并确保其有效运行。 定期对防护设施（脉冲布袋式收尘器等）进行定期的维护，并制定检修和维护时间的周期性，确保其有效运行。 建议企业在运输皮带上使用密封罩防护措施，防止粉碎的石灰石在皮带运输过程中产生的粉尘逸散到整个生产厂房的空间内，对整个厂房造成粉尘的二次污染。</p>
<p>技术审查专家组评审意见</p>	<p>专家组：汪新斌、潘树生、孙进</p> <p>评审意见：一、报告部分</p> <p>① 完善用人单位的劳动定员调查及评价。 ② 补充防护设施影像资料及相关参数。 ③ 完善职业健康基本工作评估与综合评分表。 ④ 细化持续改进性建议。 ⑤ 完善相关附图，校核文本。</p> <p>二、现场部分</p> <p>2、现场部分</p> <p>① 加强防护设施维护和员工个体防护用品穿戴；加强厂房内的通风及照明设施；完善作业场所职业病危害公告栏、告知牌等标志标识。 ② 在产生严重职业病危害的作业岗位的醒目位置设置警示标识和中文警示说明。 ④ 企业应规范休息室、更衣室、更衣柜的设置；落实好职业健康监护制度、完善企业职业卫生档案盒职业健康监护档案。</p>
<p>备注</p>	