




统一社会信用代码
91430421MA4R7C5K5M

营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 湖南源峰新材料科技有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 蔡利平
经营范围 干混砂浆、特种砂浆、干粉砂浆建筑材料的生产和销售；水泥、石灰、石膏制品制造及销售；建筑材料科学技术的研究、道路普通货物运输；货物专用运输（罐式）（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本 贰仟捌佰万元整
成立日期 2020年04月02日
营业期限 长期
住所 衡阳县西渡镇开福北路7栋103号



登记机关
2021 年 3 月 17 日

衡阳县发展和改革局

关于年产 40 万立方干混砂浆及特种砂浆建设项目备案的证明

年产 40 万立方干混砂浆及特种砂浆建设项目已于 2020 年 8 月 3 日在湖南省投资项目在线审批监管平台备案，项目代码为：2020-430421-42-03-019021，备案主要内容如下：

1、企业基本情况：湖南源峰新材料科技有限公司成立于 2020 年 4 月 2 日，统一社会信用代码为：91430421MA4R7C5K5M，注册住所为：衡阳县西渡镇阳古社区柞塘组，注册资金：2800 万元，经营范围为：为建筑新材料科学技术的研发；干混砂浆、干粉砂浆建筑材料的生产及销售；水泥、石灰、石膏制造及销售；道路普通货物运输。

2、项目名称：年产 40 万立方干混砂浆及特种砂浆建设

3、建设地点：衡阳县西渡镇阳古社区柞塘组

4、建设规模及主要建设内容：该项目占地 50 亩，总建筑面积 14615 平方米，其中生活配套用房面积 1650 平方米，宿舍楼 1100 平方米，厂房主楼 9500 平方米，其他用房面积为 2635 平方米。主要建设干混砂浆及特种砂浆厂房 3 栋，

生产线共5条，年产干混砂浆及特种砂浆40万立方以及科研办公楼、宿舍楼等配套设施。建设期限2020年5月至2021年5月。

5、项目总投资额：项目总投资约14000万元，资金来源为我公司自筹。

请你单位通过在线平台如实报送项目开工、建设进度、竣工投用等基本信息，其中项目开工前应按季度报送项目进展情况；项目开工后至竣工投用止，应逐月报送进展情况。我局将采取在线监测、现场核查等方式，加强对项目实施的事中事后监管，依法处理有关违法行为，并向社会公开。

以上项目信息由企业通过在线平台网上告知，其真实性由该企业负责。

衡阳县发展和改革局

2020年8月4日



关于湖南塬峰新材料科技有限公司干混砂浆及特种砂浆建设
项目备案的申请报告

衡阳县住建局：

我公司在衡阳西渡高新技术产业园区已依法取得工业用地
50 亩，该项目是新型环保材料符合全国新型墙材散装水泥事业
发展方向，已取得省市行业备案及相关证明，符合建设绿色生态
文明衡阳的要求，符合发展循环经济的产业政策，现向贵局申请
对该项目进行备案，请准为盼。



湖南塬峰新材料科技有限公司

2020年4月3日



衡阳市生态环境局衡阳县分局

蒸环评函[2020]78号

衡阳市生态环境局衡阳县分局

关于湖南塬峰新材料科技有限公司年产40万立方干混砂浆及特种砂浆建设项目环境影响报告表的批复

湖南塬峰新材料科技有限公司：

你公司《关于湖南塬峰新材料科技有限公司年产40万立方干混砂浆及特种砂浆建设项目环境影响报告表进行批复的请示》和深圳市昱龙珠环保科技有限公司编制的《湖南塬峰新材料科技有限公司年产40万立方干混砂浆及特种砂浆建设项目环境影响报告表》及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、湖南塬峰新材料科技有限公司投资14000万元在衡阳县西渡镇阳古社区柞塘组建设年产40万立方干混砂浆及特种砂浆项目。项目占地面积50亩（约33333.5m²），主要建设内容包括全封闭厂房占地面积94696m²、成品库占地面积1912.1m²、宿舍楼1455.1m²、实验楼566.5m²以及公用工程和环保工程等。本项目符合国家产业政策，根据深圳市昱

龙珠环保科技有限公司编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实报告表中提出的各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的情况下，从环保的角度分析，同意该项目建设。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在工程设计、建设和管理中，应认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

（一）加强施工期的环境管理。要合理布置施工场地，工程弃料、建筑垃圾要及时清运，做到工完、料完、场地清；同时采取有效措施严格控制扬尘污染和噪声扰民。

（二）加强废水的污染防治。厂区内做到雨污分流，初期雨水与地面冲洗废水经初期雨水池收集沉淀后回用于厂区降尘，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后经市政管网排入衡阳县污水处理厂。

（三）加强废气的污染防治工作。采取全封闭式生产车间，卸料粉尘经脉冲除尘器+15m高排气筒处理后达标排放；制砂和筛分工序产生的粉尘收集后由脉冲除尘器+15m高排气筒处理后达标排放；概率筛粉尘经脉冲除尘器+15m高排气筒处理后达标排放；粉仓、外加剂仓、成品仓经仓顶自带的除尘器+15m高排气筒处理后达标排放；包装工序粉尘经脉冲除尘器+15m高排气筒处理后达标排放；散装工序粉尘经脉冲除尘器+15m高排气筒处理后达标排放；采取封闭式皮带运

输、带顶棚且三面封闭的原料和成品堆场、路面硬化并及时清扫、洒水等有效防治措施，确保不对周边环境造成影响。食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。

（四）加强固体废物的污染防治。初期雨水收集池的泥沙定期清掏外售作为砖厂原料；生活垃圾收集后交由当地环卫部门清运处理。

（五）加强噪声污染防治。合理厂区布局，选用低噪声设备，采取减震、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达标排放，避免对周围环境和居民造成影响。

三、建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案。

四、衡阳县环境监察大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局衡阳县分局

2020年12月21日



湘 (022) 衡阳县 不动产权第 0052147 号

附 记

权利人	湖南源峰新材料科技有限公司
共有情况	房屋单独所有
坐 落	衡阳县西渡镇阳古社区许塘组湖南源峰新材料科技有限公司传达室3栋101室
不动产单元号	430421 005071 GB00028 F00030001
权利类型	国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权
权利性质	出让 自建房
用 途	工业用地 / 工业
面 积	宗地面积27493.70m ² / 房屋建筑面积 47.52m ²
使用期限	国有建设用地使用权2021年09月03日起至2071年09月02日止
权利其他状况	分摊土地使用权面积：48.10m ² ； 房屋结构：混合结构； 建筑面积：47.52m ² ；专有建筑面积：44.52m ² ；分摊建筑面积：3.00m ² ； 房屋总层数：1层；所在层数：1层； 竣工日期：2021年3月1日； 持证人：湖南源峰新材料科技有限公司



湘 (022) 衡阳县 不动产权第 0052148 号

附 记

权利人	湖南源峰新材料科技有限公司
共有情况	房屋单独所有
坐 落	衡阳县西渡镇阳古社区许塘组湖南源峰新材料科技有限公司厂房2栋101室
不动产单元号	430421 005071 GB00028 F00020001
权利类型	国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权
权利性质	出让 自建房
用 途	工业用地 / 工业
面 积	宗地面积27493.70m ² / 房屋建筑面积 2682.83m ²
使用期限	国有建设用地使用权2021年09月03日起至2071年09月02日止
权利其他状况	分摊土地使用权面积：2682.82m ² ； 房屋结构：钢结构； 建筑面积：2682.83m ² ；专有建筑面积：2661.49m ² ；分摊建筑面积：21.34m ² ； 房屋总层数：1层；所在层数：1层； 竣工日期：2021年3月1日； 持证人：湖南源峰新材料科技有限公司。



湘 (022) 衡阳县 不动产权第 0052145 号

附 记


权 利 人	湖南惠峰新材料科技有限公司
共有情况	房屋单独所有
坐 落	衡阳县西渡镇阳古社区许塘组湖南惠峰新材料科技有限公司宿舍楼5栋101室
不动产单元号	430421 005071 GB00028 F00050001
权利类型	国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权
权利性质	出让 自建房
用 途	工业用地 / 集体宿舍
面 积	宗地面积27493.70m ² / 房屋建筑面积 1408.92m ²
使用期限	国有建设用地使用权2021年09月03日起至2071年09月02日止
权利其他状况	分摊土地使用权面积：451.62m ² ； 房屋结构：钢筋混凝土结构； 建筑面积：1408.92m ² ；专有建筑面积：1327.23m ² ；分摊建筑面积：81.69m ² ； 房屋总层数：3层；所在层数：1-3层； 竣工日期：2021年3月1日； 持证人：湖南惠峰新材料科技有限公司。



湘 (022) 衡阳县 不动产权第 0052149 号

附 记

权 利 人	湖南惠峰新材料科技有限公司
共有情况	房屋单独所有
坐 落	衡阳县西渡镇阳古社区许塘组湖南惠峰新材料科技有限公司厂房1栋101室
不动产单元号	430421 005071 GB00028 F00010001
权利类型	国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权
权利性质	出让 自建房
用 途	工业用地 / 工业
面 积	宗地面积27493.70m ² / 房屋建筑面积 2809.12m ²
使用期限	国有建设用地使用权2021年09月03日起至2071年09月02日止
权利其他状况	分摊土地使用权面积：2809.12m ² ； 房屋结构：钢结构； 建筑面积：2809.12m ² ；专有建筑面积：2786.92m ² ；分摊建筑面积：22.20m ² ； 房屋总层数：1层；所在层数：1层； 竣工日期：2021年3月1日； 持证人：湖南惠峰新材料科技有限公司。



湘 022) 衡阳县 不动产权第 0052146 号

附 记


权利人	湖南源峰新材料科技有限公司
共有情况	房屋单独所有
坐落	衡阳县西渡镇阳古社区梓塘组湖南源峰新材料科技有限公司实验楼4栋101室等（详见产权清册）
不动产单元号	430421 005071 GBC0028 F00040002等（详见产权清册）
权利类型	国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权
权利性质	出让 自建房
用途	工业用地 / 工业
面积	宗地面积27493.70m ² / 房屋建筑面积 971.56m ²
使用期限	国有建设用地使用权2021年09月03日起至2071年09月02日止
权利其他状况	分摊土地使用权面积：266.12m ² ； 房屋结构：钢筋混凝土结构； 建筑面积：971.56m ² ；专有建筑面积：923.75m ² ；分摊建筑面积：47.81m ² ； 总层数：-1+4层，所在层数：-1+4层； 竣工日期：2021年3月1日； 持证人：湖南源峰新材料科技有限公司。



湘 022) 衡阳县 不动产权第 0052144 号

附 记

权利人	湖南源峰新材料科技有限公司
共有情况	房屋单独所有
坐落	衡阳县西渡镇阳古社区梓塘组湖南源峰新材料科技有限公司成品库6栋101室
不动产单元号	430421 005071 GB00028 F00060001
权利类型	国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权
权利性质	出让 自建房
用途	工业用地 / 工业
面积	宗地面积27493.70m ² / 房屋建筑面积 2228.50m ²
使用期限	国有建设用地使用权2021年09月03日起至2071年09月02日止
权利其他状况	分摊土地使用权面积：648.14m ² ； 房屋结构：钢筋混凝土结构； 建筑面积：2228.50m ² ；专有建筑面积：2164.41m ² ；分摊建筑面积：64.09m ² ； 房屋总层数：4层，所在层数：1-4层； 竣工日期：2021年3月1日； 持证人：湖南源峰新材料科技有限公司。



宗地图


单位: m, m²

宗地代码: 430421005071GB00028

土地权利人: 湖南源峰新材料科技有限公司

所在图幅号:

宗地面积: 27493.70



点号	点名称	距离
J12	J13	7.65
J13	J14	6.53
J14	J15	4.18

2022年9月解析法测绘界址点
制图日期: 2022年9月27日
审核日期: 2022年9月27日

1:1700

制图者: 刘灿平
审核者: 杨建成



营业执照

统一社会信用代码 914403001921912343

名称 深圳市物业国际建筑设计有限公司
主体类型 有限责任公司
住所 深圳市福田区福保街道福田保税区市花路21号富林物流大楼B栋三楼313
法定代表人 刘锐强
成立日期 1988年05月20日

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址：<http://www.szcredit.com.cn>）或扫描执照的二维码查询。
3. 商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。



登记机关



2017年02月15日

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



工 程 设 计 资 质 证 书

证书编号: A144004229

有效期: 至2023年12月25日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

企业名称: 深圳市物业国际建筑设计有限公司

经济性质: 有限责任公司

资质等级: 建筑行业(建筑工程)甲级。

可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。
可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。*****





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91430422707291542Y



副本编号: 5-1

名称 湖南耀星建设有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 王雄辉
经营范围 房屋建筑工程、建筑装饰工程、地基基础工程、市政公用工程、钢结构工程、建筑劳务工程、安装工程、机电工程、水利水电工程、公路工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、市政管道工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 捌仟叁叁拾贰万壹仟玖百柒拾伍元整
成立日期 1993年02月03日
营业期限 1993年02月03日至 2028年09月09日
住所 衡南县云集镇保合圩街



登记机关

2019 年 6 月 18 日

市场主体应当于每年1月1日至3月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称:湖南耀星建设有限公司

详细地址:衡南县云集镇保合圩街

统一社会信用代码
(或营业执照注册号):91430422707291542Y

法定代表人:王耀辉

注册资本:8032.1975万元人民币

经济性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号:D143161119

有效期:2026年11月29日

资质类别及等级:


建筑工程施工总承包壹级。



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部制



营业执照

统一社会信用代码
91330104253924869R

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 杭州市城市建设监理有限公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本 壹亿壹仟壹佰万元整

成立日期 1996年09月29日

法定代表人 洪勇权

营业期限 1996年09月29日至2026年09月29日

经营范围

许可项目：建设工程监理；工程造价咨询业务；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；消防设施工程施工；地质灾害治理工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；会议及展览服务；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；规划设计管理；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

住所 仅限湖南源峰新材料科技有限公司（新型材料）基地建设项目使用
浙江省杭州市江干区艮山支三路5号4幢4楼403室

登记机关

2020年12月16日

湖南省社会保险服务中心

证明

根据《湖南省实施〈工伤保险条例〉办法(湖南省人民政府令第185号)和湖南省劳动和社会保障厅《关于实施省直管单位工伤保险统筹工作的通知》(湘劳社政字[2004]24号)文件规定, 湖南源峰新材料科技有限公司
(工伤保险编号: 4304000G1857)于 2021 年 06 月 10 日起参加了湖南省职工工伤保险, 目前参保人数为 17 人, 其中在职 17 人, 退休 0 人。工伤保险费已缴至 2022 年 08 月。

特此证明



本单位公章

2022年09月27日

湖南省社会保险服务中心
联系电话: 0731-84900174

专管员姓名: 刘俊秀 专管员联系电话:

中华人民共和国
税 收 完 税 证

No. 443045220800022870
国家税务总局衡阳县税务局西渡税务分局
填发日期：2022 年 8 月 23 日
税务机关：分局

纳税人识别号	91430421MA4R7C5K5M	纳税人名称	湖南源峰新材料科技有限公司		
原 凭 证 号	税 种	品 目 名 称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
44304622080001753	基本医疗保险保险费	职工大额医疗互助保险(单位缴纳)	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-23	64.00
44304622080001753	基本医疗保险保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-23	1,392.70
44304622080001753	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-23	5,060.48
44304622080001753	基本医疗保险保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-23	320.16
44304622080001753	工伤保险费	工伤保险	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-08-23	907.96
金额合计	(大写) 柒仟柒佰肆拾伍元叁角				7,745.30
税 务 机 关	填 票 人	备注 正常申报一般申报正税自行申报衡阳县西渡镇开福北路7栋103号主管税务所(科、分局)：国家税务总局衡阳县税务局西渡税务分局			
衡阳县税务局	WSZMKJ35				

收据联
纳税人完税证明



妥 善 保 管

中华人民共和国
税收完税证明

填发日期：2022年8月23日
No. 443045220800022871
国家税务局衡阳县税务局西渡税务分局

纳税人识别号		91430421MA4R7C5K5M		纳税人名称		湖南塬峰新材料科技有限公司					
原凭证号	44304622080001753	税种	企业职工基本养老保险费	品目名称	职工基本养老保险(单位缴纳)	税款所属时期	2022-08-01至2022-08-31	入(退)库日期	2022-08-23	实缴(退)金额	10,120.96
金额合计	(大写) 壹万零壹佰贰拾元零玖角陆分										10,120.96
税务机关(盖章)		衡阳县税务局		填票人		WSZMKJ35					
备注 正常申报一般申报正税自行申报衡阳县西渡镇开福北路7栋103号主管税务所(科、分局)：国家税务局衡阳县税务局西渡税务分局											

收据联 纳税人作完税证明



妥善保管

电子印章

房屋质量检查意见书

检查时间：2022年6月22日

工程名称	湖南塬峰新材料科技有限公司东、西侧厂房、实验楼、宿舍楼、成品库、门卫室	结构形式、层数	钢结构、框架/一、四层			
建筑面积	12211.65平方米	基础形式	独立柱			
建设单位	湖南塬峰新材料科技有限公司	施工单位	湖南耀星建设有限公司			
设计单位	深圳市物业国际建筑设计有限公司	勘察单位	湖南中核岩土工程有限责任公司			
监理单位	杭州市城市建设监理有限公司	鉴定单位	湖南赛科检验有限公司			
施工图审查机构	不详					
事由：未履行基本建设程序，由于需要办理相关手续，建设方向本站申请质量检查。						
检查意见： 1、该项目位于衡阳县西渡镇阳古社区柞塘组，施工时间：2020年10月-2021年6月。 2、该项目已由湖南塬峰新材料科技有限公司委托湖南赛科检验有限公司对该项目进行结构安全性鉴定，出具了《结构安全性检测鉴定报告》（报告编号：01-A-10-JD-2021-2427、01-A-10-JD-2021-2426、01-A-10-JD-2021-2422、01-A-10-JD-2021-2423、01-A-10-JD-2021-2424、01-A-10-JD-2021-2421，结论为：“依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015）”，湖南塬峰新材料科技有限公司实验楼、宿舍楼、成品库、门卫室结构安全性等级评定为Bsu级；“依据《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144-2019）”，湖南塬峰新材料科技有限公司东、西侧厂房结构安全性等级评定为B级，即结构安全性满足要求。 3、经现场检查该房屋、厂房基础暂未出现不均匀沉降，主体结构工程暂未出现异常裂缝。						

现场检查人员：申建波

审核（技术负责人）：袁川明

批准（站长）：朱建赞

衡阳县建设工程质量安全监督站
2022年6月26日

建设工程消防验收备案凭证

高建验受字[2022]-B020 号

湖南塬峰新材料科技有限公司：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位于 2022 年 1 月 27 日申请 年产 40 万立方干混砂浆及特种砂浆 建设工程（地址：湖南省衡阳市衡阳县西渡镇阳古社区；单体建筑名称：宿舍楼、实验楼、成品库、厂房、门卫；建筑面积：14808.97 平方米；楼层：3+1；使用性质：厂房、办公楼、宿舍楼）消防验收备案，提交下列备案材料：

- ☒ 1、消防验收备案表；
- ☒ 2、工程竣工验收报告；
- ☒ 3、涉及消防的建设工程竣工图纸。

☒ 备案材料齐全，准予备案。

☐ 该工程未被确定为检查对象。

☐ 该工程被确定为检查对象，我单位将在十五个工作日内进行检查，请做好准备。

☐ 存在以下情形，不予备案。

☐ 依法不应办理消防验收备案。

☐ 提交的上列第_____项资料不符合相关要求。

☐ 申请材料不齐全，需要补正上列第_____项材料。



建设单位签收：_____

2022年 2月 24 日

备注：本意见书一式两份，一份交建设单位，一份存档。

防雷装置检测报告

报告编号: HYJL-BFL-2021005



检测项目: 防雷装置

工程名称: 湖南塬峰新材料科技有限公司宿舍楼

委托单位: 湖南耀星建设有限公司

报告日期: 2021年03月15日

衡阳市吉隆城建检测有限公司

场所一地址: 衡阳市雁峰区北堤村30号

邮政编码: 421001

电话: 0734-8123527

传真: 0734-8123528

湖南塬峰新材料科技有限公司宿舍楼

防雷装置检测报告

检测人员: 王爱军 上岗证号: 41807315029
李俊 上岗证号: 41807315030
报告编写: 王爱军 上岗证号: 41807315029
审核: 李俊 上岗证号: 41807316187
批准: 王爱军 上岗证号: 41807314186

声明: 1、本检测报告共 1 页 (不含封面), 涂改、换页无效;

2、检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效;

3、未经衡阳市吉隆城建检测有限公司书面批准, 不得复制本公司检测报告 (完整复制除外);

4、如对本检测报告有异议或需要说明之处, 可在报告发出后 15 天内向本检测单位书面提出, 本单位将于 5 日内给予答复。

5、本报告仅对本检测点负责。

6、本报告书用计算机制作。

湖南源峰新材料科技有限公司宿舍楼
防雷装置检测报告

工程名称	湖南源峰新材料科技有限公司宿舍楼			委托日期	2021年03月01日
建设单位	湖南源峰新材料科技有限公司	检测日期	2021年03月15日	检测面积	1444.5m²
施工单位	湖南耀星建设有限公司	结构形式	地上3层	防雷类别	□一类 □二类 ☒ 三类 □其他
监理单位	杭州市城市建设监理有限公司	建筑层数		检测类别	□竣工 □定期 ☒ 委托
设计单位	深圳市物业国际建筑设计有限公司				
委托单位	湖南耀星建设有限公司				
检测项目	☒ 接闪器 ☒ 引下线 ☒ 接地装置				
检测依据	1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 2、《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 3、《接地系统的土壤电阻率、接地电阻和地面电位测量导则 第1部分：常规测量》GB/T17949.1-2000 4、《低压电涌保护器（SPD）第1部分：低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》GB 18802.1-2011				
检测仪器	□手持式激光测距仪 HCJYE1/□测厚仪 GM100/□指针式推拉力计 NK-500/□便携式气体检漏仪 GT0/□接地电阻测试仪 S2302/□接地电阻测试仪 GDP-1870/□智能等电位测试仪 GDP-1880/□环路电阻测试仪 GDP-1890/□防雷元件测试仪 DCL-26/□绝缘电阻测试仪 MSS203/□表面电阻测试仪 VC385/□静电测试仪 IAK-003/□数字万用表 C.A5215/□标准电阻 GDP-1830/□钢卷尺/□游标卡尺（0~300）mm				
检测结论	我公司依据国家现行有效的最新防雷相关标准，对湖南源峰新材料科技有限公司建设项目湖南源峰新材料科技有限公司宿舍楼防雷（或防静电）设施检测项目进行了安全性能检测，我公司检测技术人员将经计算或整理的各项检测结果与相应的技术要求进行比较，综合评定：符合设计要求。				
备注	检测单位（公章）				

检测结果汇总表
(A) 接闪带

项目	标准值	检测结果	单项评定
形状	带线/圆杆/金属构件/金属屋面	带	合格
高度 (m)	固定支架 H≥150mm	/	/
敷设方式	/	明敷	合格
垂直拉力	≥49N	62N	合格
规格材质 (mm²)	(见 GB 50057-2010 第5章)	Φ12	合格
网格尺寸 (m)	三类≤20×20 或 24×16	/	/
接闪导体和引下线	明敷：圆钢≤1.0，扁钢：≤0.5；从地面至高20m垂直面上的垂直导体1.0	/	/
固定支架间距 (m)	固定可靠	可靠	合格
固定状况	转角处弯曲夹角≥90°、弯曲半径圆钢不宜≤10倍直径、扁钢不宜≤6倍宽度；通过伸缩沉降处，应侧面弯曲半径为100mm弧形。	弧形	合格
接闪带弯曲	明敷：圆钢≤1/3，扁钢≤1/3	≤1/3	合格
表面锈蚀程度	滚球半径60m	/	/
保护范围	圆钢间距 L≥6D（双面）扁钢间距 L≥2W（三面）	/	/
焊接长度	带线/圆杆/金属构件/金属屋面	带	合格
形状	固定支架 H≥150mm	/	/
高度 (m)	/	明敷	合格
敷设方式	≥49N	52N	合格
垂直拉力	(见 GB 50057-2010 第5章)	Φ12	合格
规格材质 (mm²)	三类≤20×20 或 24×16	/	/
网格尺寸 (m)	明敷：圆钢≤1.0，扁钢：≤0.5；从地面至高20m垂直面上的垂直导体1.0	/	/
接闪导体和引下线	固定可靠	可靠	合格
固定支架间距 (m)	转角处弯曲夹角≥90°、弯曲半径圆钢不宜≤10倍直径、扁钢不宜≤6倍宽度；通过伸缩沉降处，应侧面弯曲半径为100mm弧形。	弧形	合格
固定状况	明敷：圆钢≤1/3，扁钢≤1/3	≤1/3	合格
接闪带弯曲	滚球半径60m	/	/
表面锈蚀程度	圆钢间距 L≥6D（双面）扁钢间距 L≥2W（三面）	/	/
保护范围	带	带	合格
焊接长度	固定支架 H≥150mm	/	/

检测结果汇总表

(B) 引下线


项目	标准值	检测结果	单项评定
引下 线 (测点 3)	敷设方式	/	合格
	专设数量/ 平均间距	数量≥2根 间距≤25m	合格
	明敷固定支架间距 (m)	圆钢≤1.0、 扁钢：≤0.5； 从地面至高20m垂直面上的垂直导体1.0	/
	垂直拉力	≥49N	合格
	固定状况	固定可靠	合格
	规格	(见 GB 50057-2010 中 4.4.5)	/
	过渡电阻	≤0.2 Ω	/
	接地电阻	/	/
	防接触电压措施	(见 GB 50057-2010 中 4.5.6)	合格
	截面腐蚀程度	腐蚀≤1/3	合格
	焊接长度	(按接闪器焊接长度)	/
	规格材质 (m ² /mm ²)	(见 GB 50057-2010 第 5 章)	/
	敷设方式	/	合格
引下 线 (测点 4)	专设数量/ 平均间距	数量≥2根 间距≤25m	合格
	明敷固定支架间距 (m)	圆钢≤1.0、 扁钢：≤0.5； 从地面至高20m垂直面上的垂直导体1.0	/
	垂直拉力	≥49N	合格
	固定状况	固定可靠	合格
	规格	(见 GB 50057-2010 中 4.4.5)	/
	过渡电阻	≤0.2 Ω	/
	接地电阻	/	/
	防接触电压措施	(见 GB 50057-2010 中 4.5.6)	合格
	截面腐蚀程度	腐蚀≤1/3	合格
	焊接长度	(按接闪器焊接长度)	/
	规格材质 (m ² /mm ²)	(见 GB 50057-2010 第 5 章)	/
	敷设方式	/	/
	专设数量/ 平均间距	数量≥2根 间距≤25m	合格

检测结果汇总表

(C) 接地装置

检测项目	检测点	标准值	接地电阻(Ω)	结论
接 地 装 置	测点 5	≤1.0 Ω	0.3	合格
	测点 6	≤1.0 Ω	0.2	合格
	以下空白			

1#综合楼测点平面示意图



公正性声明

防雷设施的质量和性能，关系到国家和人民生命财产的安危，为保证本公司业务技术检测的质量和公正性，特作以下声明：

一、本公司人员应自觉遵守国家颁布的有关劳动安全规定以及《计量法》等有关法律、法规、规章。自觉强化质量意思，对所有用户的检测服务，保证同样的服务水平。

二、本公司实行独立检测，对监督检测和质量评价工作，都以检测数据为依据，不受任何外部因素干扰。本公司各级技术负责人员及检测人员对检测数据和结果负责。

三、严格执行国家颁布的有关防雷设计规范和操作规程，确保防雷检测工作的科学性、准确性、真实性和严肃性。

四、严格按照程度保护委托方的技术秘密和所有权，切实维护委托方的权益。本公司对被检单位提供的资料、监测数据保密，不向第三者泄露，更不用于本公司的科研和技术开发。

五、本公司工作人员不得从事可能影响本公司公正性和诚实性的产品开发，咨询等活动，不得在受检单位兼职或进行可能有碍于公正性的活动，要秉公办事，不得以权谋私，如有违反者，将追究当事人的行政责任。

对于上述声明，本公司随时接受上级有关部门、社会各界及公司全体同志的监督。

防雷装置检测报告

报告编号: HVJL-RFL-2021004



检测项目: 防雷装置

工程名称: 湖南源峰新材料科技有限公司成品库

委托单位: 湖南耀星建设有限公司

报告日期: 2021年03月15日

衡阳市吉隆城建检测有限公司

场所一地址: 衡阳市雁峰区北塘街30号
邮政编码: 421001
电话: 0734-8123527
传真: 0734-8123528

湖南源峰新材料科技有限公司成品库 防雷装置检测报告

检测人员: 王仁文 上岗证号: H1807315029
王仁文
报告编写: 王仁文 上岗证号: H1807315029
王仁文
审核: 王仁文 上岗证号: H1807314187
王仁文
批准: 王仁文 上岗证号: H1807314186
王仁文

- 声明: 1、本检测报告共 2 页 (不含封面), 涂改、换页无效;
2、检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效;
3、未经衡阳市吉隆城建检测有限公司书面批准, 不得复制本公司检测报告 (完整复制除外);
4、如对本检测报告有异议或需要说明之处, 可在报告发出后 15 天内向本检测单位书面提出, 本单位将于 5 日内给予答复。
5、本报告仅对本检测点负责。
6、本报告书用计算机制作。

湖南源峰新材料科技有限公司成品库
防雷装置检测报告

工程名称	湖南源峰新材料科技有限公司成品库				委托日期	2021 年 03 月 01 日
建设单位	湖南源峰新材料科技有限公司		检测日期	2021 年 03 月 15 日		
施工单位	湖南耀星建设有限公司		建筑面积	1963.6m²		
监理单位	杭州市城市建设监理有限公司		结构形式 建筑层数	地上 3 层		
设计单位	深圳市物业国际建筑设计有限公司		防雷类别	□ 一类 □ 二类 ☒ 三类 □ 其他		
委托单位	湖南耀星建设有限公司		检测类别	☐ 竣工 ☐ 定期 ☒ 委托		
检测项目	□接闪器 ☒ 引下线 ☒ 接地装置					
检测依据	1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 2、《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 3、《接地系统的土壤电阻率、接地电阻和地面电位测量导则 第 1 部分：常规测量》GB/T17949.1-2000 4、《低压电涌保护器（SPD）第 1 部分：低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》GB 18802.1-2011					
检测仪器	□手持式激光测距仪 HCJYET/□测厚仪 GM100/□指针式推拉力计 NK-500/□便携式气体检漏仪 G10/□接地电阻测试仪 S2302/□接地电阻土壤电阻率测试仪 GDP-1870/□智能等电位测试仪 GDP-1880/□环路电阻测试仪 GDP-1890/□防雷元件测试仪 DCL-2G/□绝缘电阻测试仪 MS5203/ □表面电阻测试仪 VC385/□静电电压测试仪 PMX-003/□数字万用表 C.A5215/□标准电阻 GDP-1830/□钢卷尺/□游标卡尺（0~300）mm					
检测结论	我公司依据国家现行有效的最新防雷相关标准，对湖南源峰新材料科技有限公司建设项项目湖南源峰新材料科技有限公司成品库防雷（或防静电）设施检测项目进行了安全性能检测，我公司检测技术人员将经计算或整理的各项检测结果与相应的技术要求进行比较，综合评定：符合设计要求。					
备 注	 检测单位（公章）					

检测结果汇总表
(A) 接闪带

项目	标准值	检测结果	单项评定
形状	带线/网/杆/金属构件/金属屋面	带	合格
高度 (m)	固定支架 H≥150mm	/	/
敷设方式	/	明敷	合格
垂直拉力	≥49N	61N	合格
规格材质 (mm ²)	(见 GB 50057-2010 第 5 章)	Φ12	合格
网格尺寸 (m)	三类≤20×20 或 24×16	/	/
接闪导体和引下线	明敷：圆钢≤1.0、扁钢：≤0.5； 从地面至高 20m 垂直面上的垂直导体 1.0	/	/
固定间距 (m)	固定可靠	可靠	合格
固定状况	转角处弯曲夹角≥90°、弯曲半径圆钢不宜≤10 倍直径、扁钢不宜≤6 倍宽度；通过结构沉降缝处，应向侧面弯成半径为 100mm 弧形。	弧形	合格
接闪带弯曲	明敷：圆钢≤1/3 从地面至高 20m 垂直面上的垂直导体 1.0	≤1/3	合格
表面锈蚀程度	圆钢 L≥6D（双面）扁钢 L≥2W（三面）	/	/
保护范围	滚球半径 60m	/	/
焊接长度	带线/网/杆/金属构件/金属屋面	带	合格
形状	固定支架 H≥150mm	/	/
高度 (m)	/	明敷	合格
敷设方式	≥49N	59N	合格
垂直拉力	(见 GB 50057-2010 第 5 章)	Φ12	合格
规格材质 (mm ²)	三类≤20×20 或 24×16	/	/
网格尺寸 (m)	明敷：圆钢≤1.0、扁钢：≤0.5； 从地面至高 20m 垂直面上的垂直导体 1.0	/	/
接闪导体和引下线	固定可靠	可靠	合格
固定间距 (m)	固定可靠	可靠	合格
固定状况	转角处弯曲夹角≥90°、弯曲半径圆钢不宜≤10 倍直径、扁钢不宜≤6 倍宽度；通过结构沉降缝处，应向侧面弯成半径为 100mm 弧形。	弧形	合格
接闪带弯曲	明敷：圆钢≤1/3 从地面至高 20m 垂直面上的垂直导体 1.0	≤1/3	合格
表面锈蚀程度	圆钢 L≥6D（双面）扁钢 L≥2W（三面）	/	/
保护范围	滚球半径 60m	/	/
焊接长度	带线/网/杆/金属构件/金属屋面	/	/

检测结果汇总表

(B) 引下线


项目	标准值	检测结果	单项评定
引下线 (测点3)	敷设方式	/	合格
	专设数量/平均间距	数量≥2根 间距≤25m	合格
	明敷固定支架间距(m)	圆钢≤1.0、扁钢：≤0.5、从地面至离20m垂直面上的垂直导体1.0	/
	垂直拉力	≥49N	合格
	固定状况	固定可靠	合格
	规格	(见 GB50057-2010 中 4.4.5)	/
	过渡电阻	≤0.2Ω	/
	接地电阻	/	/
	防接触电压措施	(见 GB 50057-2010 中 4.5.6)	合格
	截面腐蚀程度	腐蚀≤1/3	合格
	焊接长度	(按接闪器焊接长度)	/
	规格材质(m ² /mm ²)	(见 GB 50057-2010 第 5 章)	/
引下线 (测点4)	敷设方式	/	合格
	专设数量/平均间距	数量≥2根 间距≤25m	合格
	明敷固定支架间距(m)	圆钢≤1.0、扁钢：≤0.5、从地面至离20m垂直面上的垂直导体1.0	/
	垂直拉力	≥49N	合格
	固定状况	固定可靠	合格
	规格	(见 GB50057-2010 中 4.4.5)	/
	过渡电阻	≤0.2Ω	/
	接地电阻	/	/
	防接触电压措施	(见 GB 50057-2010 中 4.5.6)	合格
	截面腐蚀程度	腐蚀≤1/3	合格
	焊接长度	(按接闪器焊接长度)	/
	规格材质(m ² /mm ²)	(见 GB 50057-2010 第 5 章)	/

检测结果汇总表

(C) 接地装置

检测项目	检测点	标准值	接地电阻(Ω)	结论
接地装置	测点 5	≤1.0Ω	0.2	合格
	测点 6	≤1.0Ω	0.3	合格
	以下空白			

成品库测点平面示意图



公正性声明

防雷设施的质量和性能，关系到国家和人民生命财产的安危，为保证本公司业务技术检测的质量和公正性，特作以下声明：

一、本公司人员应自觉遵守国家颁布的有关劳动安全规定以及《计量法》等有关法律、法规、规章。自觉强化质量意思，对所有用户的检测服务，保证同样的服务水平。

二、本公司实行独立检测，对监督检测和质量评价工作，都以检测数据为依据，不受任何外部因素干扰。本公司各级技术负责人及检测人员对检测数据和结果负责。

三、严格执行国家颁布的有关防雷设计规范和操作规程，确保防雷检测工作的科学性、准确性、真实性和严肃性。

四、严格按照程度保护委托方的技术秘密和所有权，切实维护委托方的权益。本公司对被检单位提供的资料、监测数据保密，不向第三者泄密，更不用于本公司的科研和技术开发。

五、本公司工作人员不得从事可能影响本公司公正性和诚实性的产品开发，咨询等活动，不得在受检单位兼职或进行可能碍于公正性的活动，要秉公办事，不得以权谋私，如有违反者，将追究当事人的行政责任。

对于上述声明，本公司随时接受上级有关部门、社会各界及公司全体同志的监督。

防雷装置检测报告

报告编号: HVJL-BFL-2021006



检测项目: 防雷装置

工程名称: 湖南塬峰新材料科技有限公司实验楼

委托单位: 湖南耀星建设有限公司

报告日期: 2021年03月15日

衡阳市吉隆城建检测有限公司

场所一地址: 衡阳市雁峰区北塔街30号

邮政编码: 421001

电话: 0734-8122527

传真: 0734-8123528

湖南塬峰新材料科技有限公司实验楼 防雷装置检测报告

检测人员: 王进 上岗证号: V180735029
杨磊 上岗证号: H180731530
报告编写: 王进 上岗证号: V180735029
审核: 王进 上岗证号: H180731418
批准: 王进 上岗证号: H180731418

声明: 1、本检测报告共2页(不含封面), 涂改、换页无效;

2、检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效;


3、未经衡阳市吉隆城建检测有限公司书面批准, 不得复制本公司检测报告(完整复制除外);

4、如对本检测报告有异议或需要说明之处, 可在报告发出后15天内向本检测单位书面提出, 本单位将于5日内给予答复。

5、本报告仅对本检测点负责。

6、本报告书用计算机制作。

湖南源峰新材料科技有限公司实验楼
防雷装置检测报告

工程名称	湖南源峰新材料科技有限公司实验楼	委托日期	2021年03月01日
建设单位	湖南源峰新材料科技有限公司	检测日期	2021年03月15日
施工单位	湖南耀星建设有限公司	建筑面积	841.5m ²
监理单位	杭州城市城市建设监理有限公司	结构形式 建筑层数	地下1层、地上2层
设计单位	深圳市物业国际建筑设计有限公司	防雷类别	□一类 □二类 ☒ 三类 □其他
委托单位	湖南耀星建设有限公司	检测类别	□竣工 □定期 ☒ 委托
检测项目	☒ 接闪器 ☒ 引下线 ☒ 接地装置		
检测依据	1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 2、《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 3、《接地系统的土壤电阻率、接地电阻和地面电位测量导则 第1部分：常规测量》GB/T17949.1-2000 4、《低压电涌保护器（SPD）第1部分：低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》GB 18802.1-2011		
检测仪器	□手持式激光测距仪 HC100/□测厚仪 GM100/□指针式推拉力计 NK-500/□便携式气体检漏仪 G10/□接地电阻测试仪 S2302/□接地电阻土壤电阻率测试仪 GDP-1870/□智能等电位测试仪 GDP-1880/□环路电阻测试仪 GDP-1390/□防雷元件测试仪 DCL-2G/□绝缘电阻测试仪 MS203/□表面电阻测试仪 VC385/□静电电压测试仪 PMX-003/□数字万用表 C.A5215/□标准电阻 GDP-1830/□钢卷尺/□游标卡尺（0~300）mm		
检测结论	我公司依据国家现行有效的最新防雷相关标准，对湖南源峰新材料科技有限公司建设的项目湖南源峰新材料科技有限公司实验楼防雷（或防静电）设施检测项目进行安全性能检测，我公司检测技术人员将经计算或整理的各项检测结果与相应的技术要求进行比较，综合评定：符合设计要求。		
备注	 检测单位（公章）		

检测结果汇总表
(A) 接闪带

项目	标准值	检测结果	单项评定
形状	带/线/网/杆/金属构件/金属屋面	带	合格
高度 (m)	固定支架 H≥150mm	/	/
敷设方式	/	明敷	合格
垂直拉力	≥49N	53N	合格
规格材质 (mm ²)	(见 GB 50057-2010 第5章)	Φ12	合格
网格尺寸 (m)	三类≤20×20 或 24×16	/	/
接闪导体和引下线 固定支架间距 (m)	明敷：圆钢≤1.0， 扁钢：≤0.5； 从地面至高 20m 垂直面上的垂直导体 1.0	/	/
固定状况	固定可靠	可靠	合格
接闪带弯曲角	转角处弯曲夹角≥90°，弯曲半径圆钢不宜≤10倍直径，扁钢不宜≤6倍宽度；通过檐角处，应向外侧弯成半径为 100mm 弧形。	弧形	合格
截面锈蚀程度	明敷：锈蚀≤1/3	≤1/3	合格
保护范围	滚球半径 60m	/	/
焊接长度	圆钢间 L≥6D（双面）扁钢间 L≥2W（三面）	/	/
形状	带/线/网/杆/金属构件/金属屋面	带	合格
高度 (m)	固定支架 H≥150mm	/	/
敷设方式	/	明敷	合格
垂直拉力	≥49N	57N	合格
规格材质 (mm ²)	(见 GB 50057-2010 第5章)	Φ12	合格
网格尺寸 (m)	三类≤20×20 或 24×16	/	/
接闪导体和引下线 固定支架间距 (m)	明敷：圆钢≤1.0， 扁钢：≤0.5； 从地面至高 20m 垂直面上的垂直导体 1.0	/	/
固定状况	固定可靠	可靠	合格
接闪带弯曲角	转角处弯曲夹角≥90°，弯曲半径圆钢不宜≤10倍直径，扁钢不宜≤6倍宽度；通过檐角处，应向外侧弯成半径为 100mm 弧形。	弧形	合格
截面锈蚀程度	明敷：锈蚀≤1/3	≤1/3	合格
保护范围	滚球半径 60m	/	/
焊接长度	圆钢间 L≥6D（双面）扁钢间 L≥2W（三面）	/	/

检测结果汇总表

(B) 引下线


项目	标准值	检测结果	单项评定
引下线 (测点3)	敷设方式	/	合格
	专设数量/ 平均间距	数量≥2根 间距≤25m	合格
	明敷固定支架间距 (m)	圆钢≤1.0; 扁钢: ≤0.5; 从地面至高20m垂直面上的垂直导长1.0	/
	垂直拉力	≥49N	合格
	固定状况	固定可靠	合格
	规格	(见 GB50057-2010 中 4.4.5)	/
	过渡电阻	≤0.2Ω	/
	接地电阻	/	/
	防接触电压措施	(见 GB 50057-2010 中 4.5.6)	合格
	截面腐蚀程度	腐蚀≤1/3	合格
引下线 (测点4)	焊接长度	(按接闪器焊接长度)	/
	规格材质 (m ² /mm ²)	(见 GB 50057-2010 第 5 章)	/
	敷设方式	/	合格
	专设数量/ 平均间距	数量≥2根 间距≤25m	合格
	明敷固定支架间距 (m)	圆钢≤1.0; 扁钢: ≤0.5; 从地面至高20m垂直面上的垂直导长1.0	/
	垂直拉力	≥49N	合格
	固定状况	固定可靠	合格
	规格	(见 GB50057-2010 中 4.4.5)	/
	过渡电阻	≤0.2Ω	/
	接地电阻	/	/
引下线 (测点4)	防接触电压措施	(见 GB 50057-2010 中 4.5.6)	合格
	截面腐蚀程度	腐蚀≤1/3	合格
	焊接长度	(按接闪器焊接长度)	/
	规格材质 (m ² /mm ²)	(见 GB 50057-2010 第 5 章)	/

检测结果汇总表

(C) 接地装置

检测项目	检测点	标准值	接地电阻(Ω)	结论
接地装置	测点 5	≤1.0Ω	0.2	合格
	测点 6	≤1.0Ω	0.2	合格
	以下空白			

实验楼测点平面示意图



公正性声明

防雷设施的质量和性能，关系到国家和人民生命财产的安危，为保证本公司业务技术检测的质量和公正性，特作以下声明：

一、本公司人员应自觉遵守国家颁布的有关劳动安全规定以及《计量法》等有关法律、法规、规章。自觉强化质量意思，对所有用户的检测服务，保证同样的服务水平。

二、本公司实行独立检测，对监督检测和质量评价工作，都以检测数据为依据，不受任何外部因素干扰。本公司各级技术负责人员及检测人员对检测数据和结果负责。

三、严格执行国家颁布的有关防雷设计规范和操作规程，确保防雷检测工作的科学性、准确性、真实性和严肃性。

四、严格按照程度保护委托方的技术秘密和所有权，切实维护委托方的权益。本公司对被检单位提供的资料、监测数据保密，不向第三者泄密，更不用于本公司的科研和技术开发。

五、本公司工作人员不得从事可能影响本公司公正性和诚实性的产品开发，咨询等活动，不得在受检单位兼职或进行可能有碍于公正性的活动，要秉公办事，不得以权谋私，如有违反者，将追究当事人的行政责任。

对于上述声明，本公司随时接受上级有关部门、社会各界及公司全体同志的督查。

湖南塬峰新材料科技有限公司文件



关于成立安全管理部门的通知

各部门：

根据公司的发展需要，经公司领导研究决定成立安全管理部。安全管理部主要负责产品的生产、销售、售后服务和原辅材料采购等相关工作，并对所生产的产品技术、质量负责。

任命李忠起同志为安全生产部部长（主持工作），邓利同志为安全生产部副部长。

特此通知



湖南塬峰新材料科技有限公司

2021年10月1日

湖南塬峰新材料科技有限公司文件



关于任命安全员的通知

各部门：

为贯彻执行国家和省、市有关安全生产的法律、法规要求，加强公司安全生产工作管理，强化安全生产管理基础，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，经公司研究决定，任命李忠起同志为公司安全生产管理人员，担任安全科科长，任命陈希好同志为安全员，负责公司安全管理各项工作。

此任命自公布之日起实施。

特此通知！

湖南塬峰新材料科技有限公司

2021年10月1日



75



发证机关（钢印）

发证机关（盖章）：

初次发证日期：2022/1/7

换证日期：2025/1/6

有效期：自 2022 年 1 月 7 日至 2025 年 1 月 6 日

证书编号：第 210431304001224 号

姓 名：周芳如

性 别：女

职 称：

文化程度：本科

身份证号：430405199903163041

工作单位：湖南振峰新材料科技有限公司

单位类型：生产经营单位

资格类型：主要负责人



发证机关(钢印)



发证机关(盖章)

初次发证日期: 2022/5/8

换证日期: 2025/5/11

有效期: 自 2022年5月8日至 2025年5月7日

证书编号: 第 220431404T0084 号

姓名: 李忠起

性别: 男

职称:

文化程度: 中专

身份证号: 430421197005095236

工作单位: 湖南耀峰新材料科技有限公司

单位类型: 生产经营单位

资格类型: 安全生产管理人员

安全培训记录

培训时间: 2022年5月8日至2022年5月11日

序号	课程名称	学时	成绩	备注
1	学习习近平总书记关于安全生产工作重要论述			
2	企业现代安全管理知识			
3	安全生产相关法律法规			
4	企业消防安全知识			
5	企业应急管理知识			

综合成绩: 合格

培训单位: (盖章)

NO:



再培训记录

培训时间: 年 月 日至 年 月 日

序号	课程名称	学时	成绩	备注

培训单位: (盖章)

NO:


 证号
T430421196706071670
 姓名
刘小军
 性别
男
 作业类型
电工作业
 操作项目
低压电工作业

有效期限
2020-06-15
 发证日期
2020-06-15
 有效期至
2023-06-14

有效期
2020-06-15至2023-06-14
 发证机关
广东省应急管理厅



中华人民共和国
特种作业操作证
 中华人民共和国应急管理部部长制



湖南塬峰新材料科技有限公司

安全生产管理制度

为加强道路货物运输安全管理，建立科学有效的运输企业安全生产管理机制，落实企业安全主体责任，促进企业良性发展，根据《安全生产法》、《道路交通安全法》、《道路运输条例》等法律法规、规章和各级政府交通及主管部门安全工作文件精神，结合公司安全生产管理实际，特制定本制度。

第一章 安全生产和岗位责任制度

一、认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵守国家法律法规和安全生产操作规程，守法经营，落实各级交通主管部门的安全生产管理规定，组织学习安全生产知识，最大限度地控制和减少道路交通事故的发生。

二、公司总经理负责经营许可范围内的安全生产工作，是安全生产第一责任人，对安全生产工作负总责，具备安全员资质。

三、聘请符合道路运输经营相适应条件的驾驶人员，并与驾驶员签订安全生产责任书，将责任书内容分解到每个工作环节和工作岗位，职责明确，责任分清，层层落实安全生产责任制。

四、积极参与各项安全生产活动，设立安全生产专项经费，保证安全生产工作的开展。

五、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。

六、建立营运车辆维护、检修工作制度，督促车辆按时做好综合性能检测及二级维护，确保车辆技术状况良好。

七、车辆日常检查制度

1、出车前和收车后要对车辆进行全面检查，检查范围包括油箱、刹车、发动机、轮胎。要做到一日三检。

2、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。

3、严查超载超限和擅自装载危险品。

4、不定期检查车辆的安全装置、灯光信号、证件。

5、做好各项检查工作的记录，如有异常，及时汇报。

第二章 安全生产监督检查制度

为认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路运输条例》以及其他相关的法律法规，杜绝和减少生产安全事故，结合公司安全生产工作情况制定本制度。

一、公司安全生产检查、事故隐患排查工作，由公司经理或负责人

按安全工作职责组织实施。

二、安全生产检查的对象及范围应包括：机动车辆及相关装置；管理制度，管理台账、管理设施、事故应急救援设施和消防设施；以及行车证件等。

三、列入安全检查范围的项目，有专项维护检查规定的从其规定；无明确规定的每月至少检查一次，重点要害部门位应制定相应的检查规范及程序。

四、对检查出的隐患，检查人员必须督办整改，各项安全检查及隐患的整改，实行责任人及受检当事人签字制度和隐患整改跟踪排查制度。对自身无能力解决的隐患及问题应及时报告有关领导和部门，并作好隐患的跟踪控制工作。

五、安全检查及隐患排查整改工作均应建立“安全生产基本工作登记台账”。各项安全检查的基础资料必须规范化，保存期不少于三年。

六、建立安全生产奖惩制度，依制度进行奖惩。

第三章 从业人员安全管理制度

公司实行总经理（法定代表人）负责制，下设办公室、安技、财务、营运，各部门负责人为本部门安全管理责任人。

一、办公室人员要做好公司日常行政业务、文件资料、办公室设备的管理，做好员工的招解聘、劳动合同的签订及从业人员管理资料（一人一档）及更新工作，全面负责公司的后勤保障和安保工作。

二、财务人员要做好公司的会计核算及财务报表，及时足额缴纳各项税金及员工社保金，加强流动资金的管理与核算，保管好现金及各种有价证券，防止发生公司财物失窃事件。

三、安技人员要负责驾驶员的安全教育工作，按时召开安全例会及安全教育培训，负责公司车辆的检测维修、年审、保险、牌证换发事宜，负责处理安全生产事故。

四、营运部门要加强驾驶员的行车安全管理，制定驾驶员岗位职责，督促驾驶员遵守《道路交通安全法》、《道路运输条例》及交通安全管理的规章制度，安全驾车，并应遵守本公司的规章制度。

1、本公司聘用的驾驶员应当树立正确的职业道德和敬业精神，为货主提供安全、及时、便捷、舒适的运输服务。

2、驾驶员应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。驾驶员发现车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告管理人员，并

提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。

3、驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。行车里程超过四小时的，须配两名驾驶员，驾驶员连续驾驶不得超过四小时。

4、驾驶员严禁擅自将车辆交给公司未认可的人驾驶。驾驶员年休假或请假离开公司，须将随车证件及车钥匙交回公司。

5、公司专门为驾驶员设立安全奖，每人每月 200 元，对于本月按时参加各类安全学习、培训会议，未发生违反公司安全管理规定及责任事故的驾驶员进行奖励。每缺席安全例会、学习、培训一次，相应扣发 200 元；违反安全规定，每项扣发 100 元；发生伤人同等责任交通事故，扣发当月安全奖；发生亡人 3 人以下同等责任以上交通事故，视情节轻重，扣发一年安全奖或解除劳动合同；发生亡人 3 人以上的交通事故，解除劳动合同。

6. 驾驶员出现违法违规行为，按企业规章条款处理。

第四章 安全例会制度

一、公司法定代表人（或法定代表人委托分管安全生产的负责人）每季度至少要召开一次安全生产工作会议，每月 15 日召开一次安全例会。全体驾驶员必须参加学习，对不能到场参加的，公司必须安排单独补课或集中召开第二次安全例会。

二、会议内容传达上级文件精神，分析查找安全生产管理制度的缺陷和安全管理薄弱环节，研究和落实相应措施，部署好下一步的安全生产工作，以确保安全生产有条不紊的进行。

三、重大问题及时召集人员研究讨论，作出决策。

第五章 安全培训和教育学习制度

一、公司的安全教育培训工作，以国家的关于安全生产的方针、政策和规章制度为指导，以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导原则，以国家财产和人民的生命财产安全为关注焦点。

二、安全教育培训工作达到四个落实的总要求：即人员落实、时间落实、内容落实、效果落实。

三、公司全体从业人员均为安全教育培训的对象，均应无条件地、自觉地参加公司组织的各种安全教育培训课程，以车辆驾驶员为培训重点。

四、安全教育培训的主要内容

1. 驾驶员：驾驶员职业道德教育、法纪教育、道路货物运输常识

教育、安全驾驶和机械安全常识教育、道路交通事故案例分析为主。

2. 从业人员：职业道德教育、法纪教育、业务操作安全知识教育为主。

五、公司的安全教育培训工作每月举行一次，每次不少于 2 课时。

六、安全教育培训工作的形式应形象生动，内容应丰富多彩，也可采用“请进来、走出去”的方式，即请行业管理人员和相关法律工作者及专业人士上课，到事故案发地(也可以音像制品代替)直击现场。

七、授课人课前要认真准备教材，保证授课质量，达到良好的教育培训效果。

八、对因公未能参加安全教育培训的人员，要及时组织补课，对无故不参加安全教育培训的人员旷工论处，并要脱产补课。

九、安全管理人员每半年要进行一次安全教育培训工作总结，并对下半年的安全教育培训工作做出安排。

第六章 安全生产业务操作规程

一、严格遵守安全生产法律法规及工作规范，严肃安全生产操作规程，落实各项安全生产工作制度，定期组织开展安全生产活动和安全知识学习培训，提高全员安全生产意识。

二、对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法律法规。

三、做好恶劣天气应对措施，在路况复杂路段行车应谨慎驾驶车辆，做到“一慢、二看、三通过”。

四、运输货物要遵守国家法律、法规，按照法律、行政法规规定办理运输证件后方可运输的货物，应当按规定查验证件，符合要求的方可承运。

五、保持车辆良好技术状况，不得擅自改装营运车辆。

六、做到三不违：不得违反劳动纪律，不得违章指挥，不得违反操作规程。

七、发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、抢救伤员和货物财产，协助事故调查。

八、采取必要措施，防止货物脱落、扬撒。

九、不违章作业，驾驶人员连续驾驶时间不超过 4 小时。

第七章 车辆、设施、设备安全管理制度

为了保证营运车辆技术质量，防止事故发生，根据公司安全管理规定，特制定此制度：

一、车辆档案管理

1. 车辆行驶证、道路运输证、购车发票、车辆保险、机动车车辆登记证书复印件及车辆照片及车辆终检报告单和车辆维护、检测等资料交给公司，建立车辆基本情况，实行一车一档；

2. 车辆驾驶员要在每月 25 日前将车辆的当月行程里程、保养维修、交通肇事情况上报公司安技登记，由安技负责人核实后填写车辆技术档案；

3. 车辆重要部件更换或相关证件如有变动，应及时将变动情况上报公司相关部门登记备案；

二、场地管理企业有与其经营范围、规模相适应的位于企业注册地行政区域内（区级）的办公场所及停车场地，持有三年以上租赁合同或产权证明，停车场地具备相应的消防和安全设施。

三、车辆检查

1. 司机平时出车前后要做好检查，严禁带病营运，一经发现，视情况轻重罚 100 至 500 元；

2. 公司每季将定期或不定期对车辆进行检查，车辆技术状况必须达到以下标准：

- （1）车辆号牌齐全、清晰，安装位置正确，无遮挡物；
- （2）灯光、喇叭、雨刮器、观后视镜装置齐全有效；
- （3）发动机汽缸工作正常，无异响、漏油、漏水现象；
- （4）转向装置操作灵活，无过紧或过松现象，高速行驶时车辆不会出现跑偏或摆头现象；
- （5）制动系统良好，符合国家制动规范要求，前后四轮的定位准确；
- （6）车辆各种线路完好，接放安全牢固；
- （7）轮胎保持良好，轮胎胎冠上的花纹深度不得少于 3.2mm；
- （8）车辆部件符合安全行车标准。

3. 公司操作管理人员上路检查车辆行驶情况时，在出示检查证后，司机必须停车配合，如发现车辆状况不佳的或违反公司安全管理规定的，管理人员有对车辆进行停驶、回场检查的权力。

四、车辆保养和审验

1. 关于车辆二级维护、季检、年审。

- （1）根据汽车维护、检测、诊断技术规范（GB/T 18344-2016）进

行二级维护，必须到有资质的维修厂进行维护；

（2）车辆进行二级维护后，驾驶员要将二级维护单据交到公司备案。

（3）严禁车辆不进厂检测而取得二级维护单的弄虚作假现象，一经发现查实，除了重新进行二级维护外，公司将对司机进行 100 元至 200 元的罚款；

（4）车辆每年进行综合检测年审一次。

2. 按规定参加交警、运管部门组织的检测、年检、年审。

3. 车辆每行驶 5 万公里必须进行中修；

4. 车辆每行驶 10 万公里必须进行大修；

五、车辆日常维护和检验

营运货车日常检验是在驾驶对车辆实施日常维护基础上的一项强制措施。日常维护是指驾驶员在行车前、行车中、收车后按照标准和规范对车辆进行的安全检视工作，日常检验是为保证日常维护落实到位而建立的检验制度。

（一）公司严格按照《中华人民共和国道路运输管理条例》、交通部《道路运输车辆维护管理规定》的规定，做好车辆日常维护。同时建立货车日常检验制度。

（二）公司营运货车实施日常检验制度由公司总经理建立和监督落实，驾驶员负责实施。驾驶员在对货车实施日常维护的同时，做好日常检验工作中日常检验记录。

（三）公司营运货车日常维护的项目应当严格按照《道路运输车辆维护管理规定》的项目和技术要求执行；日常检验的项目和技术要求按照下列内容执行。

1. 转向部分：横（直）拉杆、转向球销、转向节及臂应无损伤，球销无松旷；各部件连接齐全完好，锁止可靠，转向灵活。

2. 制动部分：行车制动系统工作正常，不得有漏油、漏气现象各连接销齐全、完好、牢靠；驻车制动有效；气、液压仪表工作正常。

3. 传动部分：传动轴、万向节不得有松旷现象；各连接部位螺栓齐全、完好，紧固可靠。

4. 车架、悬架部分：不得有断裂和移位现象。

5. 轮胎部分：不得有严重磨损、破裂和割伤；轮胎气压符合要求。

6. 电气部分：前照灯、前位灯、转向灯、防雾灯、制动灯、后位灯、标志灯和危险警告灯安装牢靠，完好有效，刮水器工作正常。

7. 随车安全设施部分：配备三角木，灭火器完好有效。

（四）驾驶员在营运运输车辆维护检验记录本的检验记录单上对检验情况做好记录，签名并签注日期。未经日常检验或日常检验不合格的营运货车，不得上路营运。

（五）操作主管必须落实营运货车日常检验制度的执行情况，督促驾驶员做好日常检验工作，定期或不定期实施检查（至少每月检查一次），检查人员应当在营运车辆检验记录本中做好检查记录、签名并签注日期。驾驶员应当随车妥善保管营运车辆检验记录本，以备检查。

六、车辆报废规定

1. 报废条件：凡车辆技术经济情况达到下列条件之一者，应予以报废。

（1）车辆超期使用，主要总成部件磨损腐蚀或严重损坏，性能工况严重下降，无法修理。

第八章 交通事故和自然灾害及 突发事件的道路运输救援应急

一、特大交通事故应急急救救援预案 根据《中华人民共和国安全生产法》、《道路交通安全法》、《中华人民共和国道路运输条例》规定，为及时、有效地开展重、特大交通事故应急救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，结合我县实际情况制定本预案。

1、成立应急救援机构成员:组长：蔡利平 安全员：李忠起、陈希好。配备应急专门车辆，车号：湘 D R0023（小车）

2、如发生重、特大交通事故，按规定时间重大事故 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告，同时向职能部门和社会各界求助，立即赶赴现场。

3、采取果断措施避免事态扩大，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，积极配合当地政府和监管部门作好善后工作。

4、迅速查明事故的性质、类别、影响范围，防止重大事故的发生。

5、加强全体员工安全知识教育和特殊岗位操作技能的培训，建立和完善生产安全责任制，严格遵守国家安全生产责任制，严格遵守国家安全生产的法律、法规。

6、建立安全生产事故的整改制度和事故报告制度，严格按上级规定执行。

二、自然灾害、突发性事件的应急处置预案

1. 做好应急运输保障工作，在发生自然灾害、突发性事件时要服从县级以上人民政府或者交通主管部门的统一调度、指挥。

2. 报告：遇有自然灾害、突发性事件发生，应立即在最短时间内

逐级向交通主管部门报告（在异地遇有自然灾害、突发性事件的应同时向当地人民政府和交通主管部门报告）。

3、车辆：投入应急运输车辆使用年限不超过 5 年，并经检测合格的在用车；车辆运行单程在 400 公里以上（高速公路 600 公里以上）必须配备 2 名驾驶员，每位驾驶员连续驾驶时间不得超过 4 小时。

4、人员：参运人员年龄在 20 至 50 岁之间，符合道路运输经营条件的驾驶人员，且技术过硬、作风正派、身体健康。

5、接受应急运输任务后，运输车辆、人员必须整合待命，在规定时间内到达指定地点集合，且必须由道路运输经营者亲自带队。

6、执行应急运输任务时，运输车辆及参运驾驶人员要遵守应急预案的规定，服从交通主管部门的统一调度、指挥，遇事主动请示、汇报，协调解决好各项工作事务。

7、完成应急运输任务后，必须向交通主管部门汇报任务完成情况，及时做好车辆维护、保修，总结经验，提高应急应变能力和处置能力。

8、根据应急运输保障工作的需要，做好应急物资的储备，完成交通主管部门交给的运输任务。

湖南塬峰新材料科技有限公司

2022 年 1 月 18 日

安全管理部门负责人安全生产岗位责任制度

- 1、协助公司负责人做好本公司安全工作，对分管范围内的安全工作负直接领导责任，支持安全技术部门开展工作。
- 2、组织各级主管学习安全生产法规、标准及有关文件，结合本公司安全生产情况，制订保证安全生产的具体方案，并组织实施。
- 3、协助总经理召开安全生产例会，对例会决定的事项负责组织贯彻落实，同时布置安全生产的有关事项。
- 4、主持编制、审查年度安全技术措施计划，并组织实施。
- 5、组织有关部门定期开展专业性安全检查、季节性安全检查、安全操作检查，对重大隐患，组织有关人员到现场研究解决，并要求按三定（定人、定时间、定措施）进行整改。整改后要组织复查，并将有关资料存档。
- 6、主持制定安全生产管理制度和安全技术操作规程，并组织实施，定期检查执行情况，负责推广安全生产先进经验。
- 7、发生重伤及死亡事故后，应迅速查看现场，及时准确地向上级报告，同时主持事故调查，确定事故责任，提出对事故责任者的处理意见。
- 8、组织制定本单位的生产安全事故应急预案，建立应急救援组织或配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。

湖南塬峰新材料科技有限公司

安全生产业务操作规程

一、认真执行公司安全生产工作的各项规章制度,严格履行安全生产检查管理职能,积极做好安全预控监控工作,掌握信息,为公司做好安全生产管理工作提供第一手资料。

二、对重点人员、重点车辆、重点路段,不定期地组织人员上路、上线、上车检查,并进行重点教育、重点跟踪,现场办公、及时纠正违章,发现问题及时处理。

三、认真制订上路、上线、上站点安全检查工作计划,并按计划认真实施,健全公司车辆巡回检查制度,做到”不漏查”、”不缺查”,注重实效,不走过场;积极实施公司”事故隐患,危险点监控法”,按时参加安全例会,协助好安全科开展各项活动等。

四、开展安全生产“拉网式”、“地毯式”大检查,严查安全隐患,并对查出的安全隐患限期整改,整改后必须复查。检查中应认真填写记录,对发现安全隐患的,应及时开具整改通知书,并按整改内容监督其整改到位。

五、建好检查台帐和资料的归档工作,逐步建立一车一档安全检查台帐,认真落实”三关一监督”工作职责。

驾驶员和车辆安全管理制度

一、车辆管理

(一)车辆统一由公司管理。

(二)车管员要建立公司车辆使用、维修、保养、用油等档案,准确掌握车辆情况,严格按照规定进行维修、保养,并在月终将有关情况书面向行政处主管领导汇报。

(三)车辆要在指定车库或地点停放。在外执行任务时要选条件好、较安全的地方停放保管。

(四)每完成一次出车任务后,司机都要及时清洁车辆和进行安全检查,做好下一次出车的准备工作。

二、驾驶员岗位制度

(一)加强政治学习,提高思想觉悟,努力摆正自己的位置,端正服务态度,遵守劳动纪律,热爱本职工作。

(二)加强业务学习,提高业务素质,爱护车辆,做到”三勤”即:勤检查,勤保养,勤清洁,使车辆长期保持良好的状况。

(三)服从领导,按时上下班。不得随便离开工作岗位,做到随叫随到。

(四)严格执行交通管理的各项规章制度,严禁酗酒开车,确保行车安全。

(五)建立个人行车档案,做好行车、用油、换油、修理、保养等登记工作。

安全生产监督检查制度

一、为了预防和减少安全生产事故,保障人民群众生命和财产安全,根据《安全生产法》和有关法律、行政法规,制定本规定。

二、公司保证具备安全生产条件所必需的资金投入,配备相应的安全管理机构或者安全管理人员,并配备与工作需要相适应的专业技术人员或者具有相应工作能力的人员。

三、公司应当针对生产安全事故和重大险情制定应急救援预案,并进行预案演练。

四、公司应当建立安全事故档案,并长期保管。

五、公司应长期检查车辆状况,把事故苗头消灭在萌芽状态。

六、安全生产监督管理部门的工作人员,未依法履行安全监督管理职责,按照有关规定给予行政处分。

安全生产责任制度

公司经理对公司安全生产工作负主要领导责任、副经理负直接领导责任:

一、督促落实安全生产责任制,贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护方针、政策和公司各项安全生产规章制度。

二、督促制定、修改安全生产管理制度、安全操作规程、安全岗位责任制、组织开展安全生产竞赛,总结推广和交流安全生产先进经验。

三、督促开展各类安全活动,指导有关部门进行宣传,拟定计划、措施、落实牵头组织迎接上级部门各类安全生产检查,对安全生产工作履行职责。

四、组织公司安全生产综合检查,督促各生产部门每日车辆例保修理及每月车辆安全部件检查,对查出的问题,要求相关部门限期整改。

五、杜绝重大责任死亡、翻车、烧车行车责任事故。

六、参与重大事故现场抢救处理工作,做到指挥有方、措施得力,将事故损失控制在最低范围内。七、发生重大事故,按照”四不放过”的原则,实行责任例查制,对负有领导责任的按事故性质和事故损失大小分别给予100-500元的经济处罚,情节严重的给予行政处分。

车辆保险制度

一、凡属于营运车辆必须严格保险制度,按期、按规定进行保险,不得脱保、漏保。

二、办理保险时,必须定额保险,车辆三者险、车身险、乘座险保足每

人 5 万元。

三、车辆在保险期到期时,必须提前办理车辆续保手续,否则在脱保期间造成的事故经济损失,概由当事人负责,直至追究法律责任。

四、本车队车辆借故脱保、漏保,如脱保、漏保期间,无论产生事故大小经济损失,责任人必须承担全部责任。

五、建立健全车辆保险台帐登记和档案,做好应投保和保险到期记载。

六、车辆发生事故时,驾驶员和技安人员应及时给保险公司报告,索赔统一由公司向保险公司备案。

车辆技术管理制度

为保证车辆技术状况良好,保障车辆正常运行,特制定以下技术管理制度:

一、建立健全车辆技术档案,专人负责保管、备查。

二、凡本车队车辆必须按期进行年度审验,未经检测的车辆不得投入营运,需改型的车辆必须报主管部门审批,如车主私自改型,造成后果由经营者(车主)自己负责。

三、车辆必须按期进行二级维护作业,完成后到运政部门签章备案。

四、车辆必须严格按照运政部门规定,期满四年一次大修,报运政部门备案,否则取消营运资格。五、未按上述制度办理车辆例保,二级维护或大修的造成交通事故的由经营者自行负责。

驾驶员培训、教育学习制度

为确保货物的安全运输,对运输的有关人员必须进行安全质量教育和业务培训。

一、培训范围:驾驶员每年必须进行培训。

二、培训方式:驾驶员由车队进行日常安全教育,聘请市运政管理人员进行基本常识培训或参加市运管处举办的专业培训。

三、培训内容:运输方面的有关法规、规章、规程和标准;汽车运输的分类、标志;运输车辆、设备及附属装置的使用方法和检验方法;运输、装卸操作规程和方法;道路危险货物运输事故的预防措施和必要的应急方法;危险品运输的特点、注意事项及措施。

四、培训组织:培训组织工作由车队主要负责人、技安员组织培训,各种操作证办理,审验等业务及安全教育、事故处理和索赔。

车辆保险制度

一、营运车辆必须严格交强险,按期、按规定进行保险,不得脱保、漏保。

二、办理保险时,必须定额保险,车辆三者险。

三、车辆在保险期到期时,必须提前办理车辆续保手续。

四、车辆借故脱保、漏保,如脱保、漏保期间,无论产生事故大小经济损失,责任人必须承担全部责任。

五、建立健全车辆保险台帐登记和档案,做好应投保和保险到期记载。

六、车辆发生事故时,驾驶员应及时给保险公司报告,索赔统一由保险公司备案。

交通事故、自然灾害中道路运输应急预案

为认真贯彻落实”” 安全第一、预防为主” 的方针和相关文件精神,采取切实有效措施加强道路交通事故源头管理,排除道路运输安全隐患,提高车主和驾驶员的交通安全意识以对国家和人民生命财产高度负责的责任感预防重、特大交通安全事故的发生,特制定本预案。

一、开展现场的抢救,处理工作,交通事故发生后,驾驶员必须立即保护现场。

二、采取有效措施,立即封闭现场,积极抢救伤者,疏通交通,维护好现场秩序。

三、立即报告事故处理机关和保险公司,积极协助交警部门,做好现场勘察工作。

四、积极协助事故处理机关调查取证,检验签定、责任认定,向保险公司索赔。

五、查明和认真分析事故发生的原因、人员伤亡及财产损失情况。

六、查明事故的性质和责任。

七、提出事故处理及防止类似事故再次发生应采取的措施。

八、以总结分析的形式写出书面材料,提出整改措施。

环境保护制度

一、坚持厂房场地每天下班前清理打扫干净,关好水、电、气,避免造成浪费。

二、工作中应做到工具、零件、油污三不落地,要有专门盛装废油的油桶,以免油污排出污染环境。

三、对汽车维修保养后的尾气要进行检测,若达不到环境标准应进行仔细检查维修,直到合格为止。

四、厂区产生的任何垃圾应堆放在规定垃圾存放处,以便专用垃圾车运走处理。

五、正常上班或加班时间,应注意各种噪音对周围环境的影响,尽量避免影响周边群众的休息。

六、经常对本厂员工进行安全环保教育,多植树花草,让员工在良好的

绿色环保的条件下保质保量地做好维修工作。

车辆运输的环保措施

- 一、坚持每天清理打扫干净车辆。
- 二、要有专门盛装废油的油桶,以免油污排出污染环境。
- 三、对汽车保养后的尾气要进行检测,若达不到环境标准应进行仔细检查维修,直到合格为止。
- 四、产生的任何垃圾应堆放在规定垃圾存放处,以便专用垃圾车运走处理。
- 五、正常上班或加班时间,应注意各种噪音对周围环境的影响,尽量避免影响周边群众的休息。
- 六、经常进行安全环保教育,在良好的绿色环保的条件下保质保量地做好维修工作。

监督登记号:
备案号: 高新备[2022]004

工程竣工验收备案表

工程名称: 湖南源峰新材料科技有限公司年产
40 万立方干混砂浆及特种砂浆

建设单位: 湖南源峰新材料科技有限公司

法定代表人: 朱春华

湖南省住房城乡建设厅制
年 月 日



工程竣工验收备案表

建设单位名称	湖南源峰新材料科技有限公司		联系人	李忠起
建设单位地址	衡阳县西渡镇阳古社区梓塘组	建设单位信用代码	19973482988	91430421MA4R7C5K5M
工程名称	湖南源峰新材料科技有限公司年产40万立方干混砂浆及特种砂浆			
工程地点	衡阳县西渡镇阳古社区梓塘组			
建筑面积 (m ²) 或总造价 (万元)	13644.93			
工程类型	☒ 住宅工程 ☐ 公共建筑 ☒ 工业建筑 ☐ 道路工程 ☐ 桥梁工程 ☐ 其它			
结构类型	按材料分: ☒ 钢筋混凝土结构 ☒ 钢结构 ☐ 砖混结构 ☐ 其它 按传力分: ☒ 框架 ☐ 剪力墙 ☐ 框剪 ☐ 框筒 ☐ 筒体 ☐ 其它			
开工日期	2020.10			
竣工验收日期	2021.06			
施工许可证号	无			
勘察单位名称	湖南中核岩土工程有限公司	项目负责人	罗辉	
设计单位名称	深圳市物业国际建筑设计有限公司	项目负责人	喻文学	
施工单位名称	湖南耀星建设有限公司	项目负责人	王坤	
监理单位名称	杭州市城市建设监理有限公司	项目负责人	何斌	
结构安全鉴定机构/工程质量监督机构名称	湖南赛科检验有限公司			

本表一式五份,建设单位、施工单位、备案机关、城建档案部门、产权产籍管理部门各一份。

备案意见:	湖南源峰新材料科技有限公司年产40万立方干混砂浆及特种砂浆工程属于衡阳县西渡镇高新区企业遗留项目,根据蒸高新发[2021]39号和高新区工委[2022]5号会议纪要,该项目的竣工验收备案文件已于2022年6月30日收讫。
经核查,备案归档文件:	廖志祥
结论:	同意 (同意/不同意) 备案。
备案机关经办人 (签字):	贺世
负责人 (签章):	贺世
日期:	2022年7月5日
备案机关处理意见:	该项目已建成总建筑面积为14808.97 m ² ,其中实验楼971.55 m ² ,宿舍楼1408.88 m ² ,成品库2228.49 m ² ,1#厂房2809.12 m ² ,2#厂房2682.82 m ² ,3#厂房4660.17 m ² (含超用地建筑面积1164.04 m ²),传达室建筑面积为47.94 m ² ,因3#厂房没有按县规委审批方案进行建设,超用地面积4.04 m ² ,在完善国土、规划手续后,再办理备案手续。
湖南源峰新材料科技有限公司 工程竣工验收备案专用章 43042110005053 衡阳县住房和城乡建设局 工程竣工验收备案专用章 43042110005053 2022年7月5日	

注:处理意见主要指建设单位是否违反国家住建部第2号令《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可管理办法》的有关规定,如有违反行为,则按该实施细则第七条规定处罚。

生产经营单位生产安全事故 应急预案备案登记表

备案编号：43042120220111

单位名称	湖南塬峰新材料科技有限公司		
单位地址	衡阳县西渡高新区	邮政编码	421200
法定代表人	蔡利平	经 办 人	李忠起
联系电话	19973482988	传 真	

你单位上报的：《湖南塬峰新材料科技有限公司生产安全事故综合应急预案》和火灾事故等专项应急预案，以及相关备案材料已于2022年7月21日收讫，材料齐全，予以备案。



注：备案编号由企业备案受理单位所在地行政区划代码、年份、流水号及跨区域（K）表征字母组成。例如，2016年，河北省正定县安全监管局办理某非跨区域企业应急预案备案，是当年受理的第7个备案，则编号为：130123-2016-0007；如果是跨区域的企业，则编号为：130123-2016-0007-K。





新工人入场三级安全教育登记表

工程名称: 湖南源峰新材料科技有限公司

姓名	李小宝	性别	男	出生年月	1978-5
文化程度	中专	家庭地址			
入场日期	2022.11.28	班组		维修	
工作卡号		身份证号			
三级安全教育内容				教育人	受教育人
公司教育	进行安全基本知识、法规、法制教育, 主要内容是: 1. 党和国家的安全生产方针、政策 2. 安全生产法规、标准和安全知识 3. 企业安全生产规章制度、安全纪律 4. 安全生产形势及重大事故案例教训 5. 发生事故后如何抢救伤员、排险、保护现场和及时进行报告			签名:	签名:
				朱春华	李小宝
				2022年11月28日	
生产车间教育	进场现场规章制度和遵章守纪教育, 主要内容是: 1. 本项目施工特点、可能存在的不安全因素及必须遵守的事项 2. 本单位(包括施工、生产现场)安全生产制度、规定和安全项目 3. 本工种的安全技术操作规程 4. 高处作业、机械设备、电气安全基础知识 5. 防火、防毒、防尘、防爆知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识 6. 防护用品发放标准及防护用品、用具使用的基本知识			签名:	签名:
				李中凯	李小宝
				2022年11月28日	
班组教育	进行本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪律教育, 主要内容是: 1. 本班组作业特点及安全操作规程 2. 班组安全活动制度及纪律 3. 正确使用安全防护装置(设施)及个人劳动防护用品 4. 本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策, 本工种事故案例剖析 5. 本岗位的作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求			签名:	签名:
				吴中明	李小宝
				2022年11月28日	

注: 1、新进人员未进行三级安全教育, 不能安排生产岗位, 对新进人员要有专人负责以老带新保教学安全生产。

2、本公司内部工种调动, 应进行三级教育, 才能安排生产岗位。

新工人入场三级安全教育登记表

工程名称: 湖南振峰新材料科技有限公司

姓名	刘小宇	性别	男	出生年月	1967.6.
文化程度	高中	家庭地址			
入场日期	2020.11.17	班组		维修. 电工.	
工作卡号		身份证号			
三级安全教育内容				教育人	受教育人
公司教育	进行安全基本知识、法规、法制教育, 主要内容是: 1. 党和国家的安全生产方针、政策 2. 安全生产法规、标准和安全知识 3. 企业安全生产规章制度、安全纪律 4. 安全生产形势及重大事故案例教训 5. 发生事故后如何抢救伤员、排险、保护现场和及时进行报告			签名:	签名:
				朱春华	刘小宇
				2020年11月17日	
生产车间教育	进场现场规章制度和遵章守纪教育, 主要内容是: 1. 本项目施工特点、可能存在的不安全因素及必须遵守的事项 2. 本单位(包括施工、生产现场)安全生产制度、规定和安全项目 3. 本工种的安全技术操作规程 4. 高处作业、机械设备、电气安全基础知识 5. 防火、防毒、防尘、防爆知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识 6. 防护用品发放标准及防护用品、用具使用的基本知识			签名:	签名:
				魏超	刘小宇
				2020年11月17日	
班组教育	进行本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪律教育, 主要内容是: 1. 本班组作业特点及安全操作规程 2. 班组安全活动制度及纪律 3. 正确使用安全防护装置(设施)及个人劳动防护用品 4. 本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策, 本工种事故案例剖析 5. 本岗位的作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求			签名:	签名:
				吴东明	刘小宇
				2020年11月17日	

注: 1、新进人员未进行三级安全教育, 不能安排生产岗位, 对新进人员要有专人负责以老带新保教学安全生产。

2、本公司内部工种调动, 应进行三级教育, 才能安排生产岗位。

湖南塬峰新材料科技有限公司

安全生产责任制

1 目的

为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，按照“谁主管，谁负责”的原则，将各级管理人员、各岗位人员及各部门在安全生产工作方面的职责加以明确。

2 适用范围

本制度适应公司所有人员及部门。

3 定义

三同时——在新建、改建、扩建、技术改造和引进工程项目时，其劳动安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

五同时——在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

四不放过——事故原因没有查清不放过、事故责任者没有受到严肃处理不放过、广大职工群众没有受到教育不放过、预防事故重得发生的防范措施没有落实不放过。

4 各级人员的职责：

5 4.1 总经理的安全职责

(1) 总经理是公司安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。

(2) 认真执行并督促有关部门执行国家安全生产方针、政策、法规，制定公司总体和年度安全生产目标。

(3) 建立安全生产领导小组，充实专（兼）职安全管理人员。

(4) 建立、健全实施安全生产责任制、安全生产管理制度、操作规程、安全事故应急救援预案，保证安全生产投入的有效实施，安全费用专项专用，满足安全生产的需要。

(5) 贯彻“三同时、五同时”原则:在计划、布置、检查、总结、考核生产时，同时计划、布置、检查、总结、考核安全工作；在安排公司的新建、改建、扩建和技术改造项目时，保证有关安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

(6) 负责审查和批准安全技术措施计划。

(7) 检查安全生产工作，及消除生产安全事故隐患，检查并考核各部门负责人安全生产责任落实情况。

(8) 定期主持召开安全专题会议，听取各部门的工作汇报，以及研究消除有关生产安全事故隐患。

(9) 安全生产工作业绩作为考核干部的重要依据，定期进行考核，负责处理工伤事故责任者，表扬奖励对安全工作有贡献的员工。

(10) 保证生产的产品符合安全技术规范和标准要求。

(11) 及时、如实报告生产安全事故。

4.2 副总经理的安全职责

(1) 在总经理的领导下，完成总经理下达的工作计划、任务；

(2) 定期检查各部门对全生产各项制度的执行情况，及时纠正失职和违章行为；

(3) 组织实施公司重大决议、公司年度计划和招商方案等；

(4) 负责组织各部门的定期和不定期的安全，防火检查、对查出问题落实整改，协助总经理组织重大事故的调查处理；

(5) 完成总经理交办的其他工作。

4.3 专（兼）职安全员的安全职责

1、在总经理领导下，负责安全工作，贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行；在业务上接受上级安全监督部门的指导，有权直接向上级汇报生产过程中的安全工作，并对公司员工进行业务指导。

2、负责或参与制订、修订公司安全生产规章制度，并检查执行情况。

3、负责编制公司安全措施和隐患整改方案，及时上报公司和检查落实。

4、协助领导做好职工的安全思想、安全教育和考核工作，负责新入厂人员的一级（厂级）安全教育，督促检查部门（岗位）的二、三级安全教育。

5、负责安排并检查安全活动，定期组织生产安全事故应急演练。

6、参加公司新建、改建、扩建工作的设计审查、竣工验收和设备改造、变更方案的审查，使之符合职业健康安全卫生技术要求，落实设备验收、修订、开工的安全措施。

7、负责公司安全设备、灭火器、消防管、防护器材和急救器材的管理，掌握工作环境情况，提出改进意见和建议。

8、每天深入现场检查，及时发现隐患，制止违章作业；在紧急情况下对不听劝阻者，可停止其工作，并立即报请领导处理。

9、参加公司各类事故的调查处理，做好统计分析，按时上报。

10、健全完善安全记录档案，做到齐全、实用、规格化。

4.4 实验室的安全职责

(1)严格执行本公司制定的砂浆质量检查验收管理制度和质量检查验收程序，规范砂浆验收工作。

(2)按法定标准和验收程序，完成购进原料或退回原料的验收工作。

(3)严格按照规定的标准、验收方法和抽样原则进行验收。

(4)抽样合格的砂浆，与保管员办理入库交接手续。

(5)对验收不合格的砂浆，做好记录并及时上报质量管理科。

- (6) 对验收发现的质量可疑样品，应报质量管理科处理。
- (7) 对所验收砂浆的质量负责。
- (8) 对验收记录的真实性、准确性、完整性负责。
- (9) 对验收工作的及时性负责。
- (10) 对验收操作是否规范，是否符合 GSP 要求负责。
- (11) 对不符合质量标准要求的砂浆有权予以拒收并向质量管理部门报告。

4.5 驾驶员的安全职责

- (1) 运输员按指定的运输工具和运输线路做好砂浆的运输准备工作。
- (2) 运输员依据运输凭证，当场核实所需运输砂浆的交货单位、砂浆吨数等内容，并检查砂浆包装及标注情况，准确无误后在运输凭证上签名确认。
- (3) 车辆运输时，必须覆盖严密，禁止敞棚运输。
- (4) 运输员须谨慎驾驶，避免易使砂浆损坏的不安全因素。
- (5) 运输员应与托储运部或收货单位相关人员及时交货手续，货、单相符后，在托运、交货凭证上盖章、签名确认。并妥善保管凭证。
- (6) 运输员应与本公司砂浆发货员办理砂浆运输后交接手续。
- (7) 对在运输过程中发现砂浆有质量问题时，应中止该砂浆的发货，及时上报质量管理科处理，并做好相应记录。不得自行整理后继续运送给购货单位。
- (8) 直接责任:对本人押运的砂浆质量、数量负责。随车附带质量合格报告。

4.8 业务员的安全职责

- (1) 坚持按需进货，择优采购的原则，把好进货质量关。
- (2) 认真审查供货单位的法定资格，考察其履行合同的能力，必要时配合质量管理科对其进行现场调查，签定质量保证协议。
- (3) 签定购货合同必须按规定明确必要的质量条款。

(4) 配合质量管理科搞好首营企业、首营品种的审核工作，向供货单位索取合法证照、生产批文、质量标准、检验报告书等相关资料。

(5) 了解供货单位的生产、经营状况，及时反馈信息，为有关科室开展有针对性的质量把关提供依据。

(6) 购进原料有合法票据。

(7) 分析销售，合理调整库存，优化产品结构，为保证在库产品质量打好基础。

(8) 落实产品的退、换货工作。

(9) 掌握购销过程的质量动态，积极向质量管理科反馈信息。每年定期会同质控部进行供货质量评审，服从质控部的质量否决。

(10) 按市场需求做好销售计划，以防库存积压过多。

(11) 认真审核销售单位的法定资格和质量信誉，防止砂浆流向非法企业。

(12) 贯彻执行有关砂浆质量管理的法律、法规和行政规章，严禁销售质量不合格的产品。

4.6 仓库保管员的安全职责

1、库房要经常打扫卫生，保证库房所有材料，各类物品存放整齐有序。

2、对有毒、有害、易燃、易爆等危险物品要分别设分库进行严格保管，并建立健全危险物品的专用台账，防止意外事故的发生。

3、对购置的安全防护用品及电气产品坚持必须有出厂合格证和生产许可证，对不合格的安全防护用品及电气产品坚决拒收。

4、对安全防护用品及电气产品，发放时必须符合安全要求，回收后必须检修合格，对不合格的物品要及时修复或进行报废处理，并向有关人员提供产品使用情况记录。

5、对批准的电气产品及安全防护用品，应纳入供应计划，保证及时供用。

6、负责物资和设备的防潮、防雨、防锈、防火工作。

4.7 电工安全职责

(1) 认真学习和遵守各项安全生产规章制度，严格遵守安全生产的各项禁令和规定，履行安全职责。

(2) 各项作业前，穿戴好相应劳动保护用品，落实安全措施，开具安全作业许可证，检查工具、仪表是否完好。

(3) 任何电器未经检查，一律视为有电，严禁用手触及。

(4) 电器设备维修，必须在停车，切断电源，并挂上“禁止合闸”警示牌后方可作业。

(5) 认真做好用电、维修记录，对容易导致事故发生的重点部位进行经常性监督、检查。

4.8 办公室职责

1 行政管理

1.1 会议管理，负责项目公司会议的场地安排、资源准备和会议记录整理和发布，并负责行政支持和服务工作。

1.2 行政接待，负责行政会议和来访接待工作。

1.3 档案管理，负责公司档案的移交验收、建档、使用管理。

1.4 公文管理，负责公司文件的编写、流转及存档管理。

1.5 印章管理，负责公司印章的保管与使用管理。

1.6 资质证照管理，进行项目公司资质、营业执照、组织机构代码证等年度审核及变更工作。

2 公共关系管理

2.1 负责与项目公司所在地公共关系资源建立良好的沟通，并配合公司开展公共关系安全生产的建设与维护。

2.2 负责公司所在地面向政府与社会的安全生产公共形象宣传与维护。

3 企业文化建设

3.1 根据企业安全生产文化建设要求，在公司内组织实施。

3.2 组织企业安全生产文化活动，促进组织安全氛围建设。

4 采购及仓库管理

4.1 按照公司月度采购计划进行物资采购，并完成计划外紧急采购。

4.3 完成各类物资的仓库进销存手续。

5 人事管理

5.1 建立和维护当地招聘渠道，基于集团确定的项目公司岗位设置方案，制订、上报人员需求计划。

5.2 负责权限内的员工招聘、调动、任免、安全生产培训工作。

5.3 负责办理公司员工的社会保险及意外伤害险等各类保险的办理及凭证相关的保管工作。

5.4 负责办理公司员工的劳动合同，管理员工的劳动关系。

5.5 组织公司内部安全生产绩效考核，并将绩效考核结果汇总和上报总公司行政部。

5.6 负责调解和处理公司员工提出的安全生产申诉意见与劳资纠纷。

4.9 经营部经理安全职责

1、全面负责公司的安全日常管理及各项安全考核工作；

2、贯彻执行公司各项规章制度，维护公司正常的安全售卖秩序；

3、负责公司内部人员调配、业绩考核及实习管理人员安全生产实习期间评定工作；

4、组织实施部门员工的安全培训工作；

5、严格落实部门员工遵守安全工作流程、工作要点和规章制度，培养员工高度的安全生产责任感和工作热情；

6、主持部门会议，分析工作现状，提出工作要求和解决办法，明确安全生产工作目标;

7、不定时巡视各岗位，指导员工安全生产管理工作并督促完成。

4.10 财务部经理安全职责

1、负责财务部的工作，对本部门的安全工作负直接的领导责任。

2、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规，把围绕安全生产所要做的主要工作列入本部门工作计划，并组织实施。

3、保证安全生产费用提取经费的落实并监督其合理使用。

4、根据公司领导的安排和工作需要，参加安全经济分析活动。

5、参加重大安全技术措施及工程项目的审定工作，负责提出资金费用的落实方案或建议，确保安全生产所必须的资金。

4.11 生产部经理安全职责

1、在总经理领导下，主持生产车间的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务;

2、向公司总经理负责，对生产部各项工作负责，严格按照公司的要求落实各项工作任务，特殊情况及时向公司汇报。

3、负责组织生产、设备、环保、生产统计的管理制度的拟定、修改、监督、控制及实施执行;

4、负责组织编制年、季、月度生产作业计划，定期组织召开月度生产计划协调会，安排好个车间的生产任务;

5 配合技术管理标准、生产工艺流程、新产品开发方案审定工作，及时组织调试生产，不断提高公司产品的市场竞争力;

6、负责抓安全生产、现场管理、劳动防护等专项工作;

7、根据各车间的定额产量和成品制成率，核定机、物、料消耗定额，严格控制物料浪费；

8、根据任务单定额耗料、成品制成率、正品入库率，对各车间主任实施以消耗与产量挂钩为原则的岗位考核和管理；

9、合理调配生产人员，掌握员工的思想动态，加强员工质量意识和思想素质教育；

10、大货生产时发现问题及时处理并将处理结果上报总经理室。

11、有效组织、督促各车间按生产计划保质保量按时完成各项生产任务。

12、定期组织生产科各管理人员培训，定期对一线员工进行技能培训与思想素养培训。

13、负责生产科各生产组织调度，不断完善管理工作程序，根据各管理人员分工，抓各项工作的落实、检查、协调、奖惩。

14、做好与各部门的沟通工作并提出改进与解决存在问题的建议。

4.12 质检部经理安全职责

1、服从总经理的指挥，认真执行其工作指令。

2、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；

3、负责组织质量管理、计量管质量检验标准等管理制度的拟订、检查、监督、控制及执行；

4、负责对公司产品、工作和服务质量进行监督、检查、协调和管理；

5、负责建立和完善质量保证体系。制定并组织实施公司质量工作纲要，健全质量管理网络，制定和完善质量管理目标负责制，确保产品质量的稳定提高；

6、负责公司质量事故的处理。

7、参与由于产品出错引起质量异议、退货、索赔等质量事件的处理。牵头组织调查、分析、仲裁、协调各种质量纠纷，并明确的提出处理意见。一般质量事故，由本部

全权处理，重大质量事故，本部提出处理意见，报总经理办公会议讨论，经总经理签字同意后，下文处理；

8、负责建立和健全质量岗位责任感。明确各岗位职责、权力和义务，及时制订或修改并严格贯彻执行各项操作规程，教育员工严格遵守技术纪律；

9、负责收集公司产品售后质量服务资料。定期或不定期的进行市场调查、客户抽查，及时撰写质量市场调查分析报告，提出改进意见和建议，为公司领导决策提供依据；

10、按时完成公司领导交办的其他工作任务；

5 各部门的安全职责

5.1 办公室的安全职责

1、协助贯彻上级有关安全生产指示，及时转发上级领导和有关部门的安全生产文件、资料，认真做好公司级安全会议记录，对安全管理方面的有关材料及时组织会审并打印下发。

2、组织、检查、落实公司值班，住宿管理制度；同有关部门进行定期的安全检查和节日的防火、保密、保卫检查；对重大隐患要报告公司领导，督促有关部门及时解决。

3、根据有关劳动保护、安全卫生要求及时供应符合质量要求的保健品和防暑饮料。做好食堂、后勤仓库的安全防火管理工作，负责公司饮食和饮水卫生工作，严防食物中毒。

4、负责厂区环境卫生的管理，搞好厂容厂貌。

5、对招聘来公司工作的员工，要及时做好入职前的身体健康检查证明，对确定或怀疑带有某种职业病或带有传染性急、慢性病者不得录用。

6、对新录用的员工、临时工、代培人员、实习人员等及时与安全科联系，组织协调做好厂级安全教育培训工作，凡未经厂级安全教育或厂级安全教育不合格者不得分配到车间或部门。

7、协调搞好安全生产方针、政策、法规、制度等宣传教育，提高职工的安全意识，调查研究、认真收集各部门安全工作动态，并向领导汇报，掌握了解员工的思想动态，做好思想工作，解决影响安全生产的思想问题。

8、参加劳动鉴定工作，同工会等有关部门做好因工伤的善后处理工作。

9、负责对违反安全生产规章制度，操作规程而造成的重大事故的员工处理工作。

5.2 经营部的安全职责

1、协助有关部门制订车辆的安全运输、仓库防火防爆的安全管理制度，负责加强对原材料、成品的采购储运、保管、收发和有关边余料、消耗物品、废品的安全管理。

2、负责运输装卸机械、设备、工具的维护保养、检修和正确使用，确保机动车辆、设备和安全附件完好，负责车辆的定期检验工作。

3、负责对采购、保管、发放、搬运、驾驶人员的经常性的安全教育，负责驾驶员审照工作。

4、对采购的危险化学品的包装不符合“危险物品运输规定”时应及时向有关方面反映。

5、负责交通事故的调查、处理、统计、分析和上报。

5.3 质控部的安全职责

1、对检验人员经常进行安全性教育，在检验产品质量的同时要注意安全，如发现不安全情况应及时向所在的部门负责人反映。

2、对受压容器、按国家规定进行严格检验，确保压力容器的安全性能符合相关规定。

3、在危险性较大，重点要害部位检验时，有关检验技术人员要进行技术交底，并采取相应的安全技术措施。

4、负责对原材料、成品进行出入公司的检查和分析，发现原材料或成品不合格和

包装不符合要求时，应立即采取相应措施，并上报公司和通知车间。

- 5、负责对质量事故的调查、统计、处理、分析和上报。

5.4 财务部的安全职责

1、根据公司批准的年度安全技术措施项目，在编制生产财务计划时，列出经费使用计划，安全生产费用按年度实际销售收入的 1%提取。

- 2、建立安全费用台账，安全费用专项专用，不得挪作他用。

- 3、对劳保用品、保建食品、清凉饮料等费用，进行财务监督和正确使用。

- 4、按照国家规范，给从业人员交纳工伤社会保险。

5、对用于安全宣传、安全教育所需的费用应予解决;未经办公室同意及公司领导批准的工伤等有关费用不予以支付。

5.5 生产部的安全职责

1、认真贯彻执行国家有关有机产品质量管理的法律、法规和政策，履行公司的质量方针和目标。

2、负责制定本公司产品的储存、运输工作的质量管理制度及相关规定，并负责本部门实施。

3、加强对本部门全体人员的质量意识教育，检查、督促各岗位人员认真执行本公司有关砂浆储存、运输工作的各项管理制度和规定，做好储存、运输工作各个环节的工作。

4、按安全储存、降低损耗、保证质量、收发迅速、避免事故的原则，做好砂浆的储存和保管工作。

- 5、执行有机产品收货入库的有关规定，将产品按规定的储存要求专库、分类存放。

- 6、严格遵守有机产品外包装图示标志，规范砂浆搬运、摆放和堆垛的具体操作。

- 7、负责对在库产品实行色标管理和有效期管理。

8、负责库房温、湿度管理工作，根据气候变化适时采取调控措施以达到砂浆储存要求的温、湿度范围，并做好记录。

9、采取防鼠、防虫、防潮、防霉、防火等相应措施，保证产品的储存安全。

10、坚持按先产先出、近期先出、按批号发货的原则办理产品出库手续，并负责做好产品出库复核记录。

11、负责产品保管的记录工作，保证账货相符，对所保管产品的数量准确负责。

12、负责对仓储设施设备进行维护、保养，确保所用设施设备运行良好。

13、加强库房场地、设施、设备的管理，努力提高仓储能力，适应公司经营规模和质量保证需要。

14、根据本公司产品经营业务特点和产品运输任务要求，以安全、及时、准确、经济为原则，选择、安排适宜的砂浆运输方式和运输路线，合理调配运力，以满足公司业务经营工作需要。

15、配合质量管理部门开展本部门质量考核工作，对储存、运输质量管理工作的改进措施在本部门的贯彻实施负责。

16、发现质量有问题的砂浆，及时采取相应措施，并通知质量管理科处理。

5.6 安全生产领导小组职责

1、对公司的安全生产、劳动保护工作负总的责任，并直接领导公司专职机构的人员开展日常工作。

2、贯彻执行国家有关劳动保护的方针、政策、法令、法规、标准、操作规程、上级主管部门精神及各项规章制度。

3、计划、布置、检查、总结和评比安全生产工作。监督、落实完成年度职业健康安全、安全生产目标、指标。

4、组织编制安全生产目标计划，并监督安全措施经费的落实，认真组织力量，保

证按指定计划实施。

5、编制各项安全生产劳动保护规章制度和安全技术操作规程。

6、有计划地组织学习劳动保护方针、政策和安全技术，督促各部门人员定期进行安全教育。

7、推广安全生产先进经验，组织好公司各部门经常性开展安全活动。

8、每季组织一次安全生产、文明施工大检查，使公司生产现场设备、安全设施、符合安全、卫生要求。对查出重大问题，要及时研究制定安全对策并确保其实施。检查形成通报，表扬好的，批评差的。

9、发生事故应按“四不放过”的原则及时组织调查，分析发生事故的原因，对事故责任者，要严肃处理，同时要认真吸取教训，制订改进措施，预防事故重复发生。

10、负责公司专职安全员的培训，提高其业务水平。

11、协助办公室搞好全体员工安全培训，确保项目部安全目标的实现。

4.1	防尘口罩	包	2		✓		
	工服 (2套)	套	2		✓		
	刀片	副	2		✓		杨世军
	安全中帽	个	1		✓		张义武
	安全中帽	个	2		✓		
	帆布手套	包	1		✓		张义武 (10副)
4.1	八宝粥	箱	2		✓		张义武
	工作服	套	2		✓		张义武
4.4	N95口罩	盒	2		✓		张义武
	打灰袋	个	1		✓		张义武
	防滑手套	个	2		✓		张义武
	垃圾袋	卷	36	✓			
	矿泉水	件	40	✓			
	矿泉水	件	4		✓		茶室
4.5	一次性口罩	包	5		✓		药房
	矿泉水	箱	1		✓		
	小刷子	个	1		✓		张义武
	大卷纸	个	1		✓		张义武
	N95口罩	盒	2		✓		张义武
	草帽	个	1		✓		张义武

	工服 (套)	套	2		✓		张义武
	西餐辣粉	箱	2		✓		李金云
	手套	副	20	✓			唐海燕
	手套 (园林)	副	2		✓		股 (园林)
	雨鞋	双	1		✓		肖留青
5.16	一次性口罩	包	10		✓		刘若批
	垃圾袋	卷	5		✓		张义武
5.17	纱手套	副	10		✓		张义武
	N95口罩	盒	1		✓		张义武
	帆布手套	副	10		✓		张义武
	草帽	个	1		✓		张义武
	防尘口罩	包	2		✓		黄佳剑
	扫把	个	50	✓			
	打灰袋	个	1		✓		蒋勋
	N95口罩	个	2		✓		李金云
	扫把	个	2		✓		柳小梅
	纱手套	副	3		✓		柳小梅

湖南塬峰新材料科技有限公司
年产 40 万立方干混砂浆及特种砂浆建设项目
安全验收现场隐患整改说明

序号	存在的问题	整改责任人	整改时间	整改相片	备注
1	受限空间应补充警示标志	李忠起	2022.11.30		已整改
2	配电室无绝缘垫, 无应急照明, 无挡鼠板	李忠起	2022.11.30		已整改
3	乙炔、氧气分开存放并采取防倾倒措施	李忠起	2022.11.30		已整改
4	安全警示标志数量少	李忠起	2022.11.30		已整改
5	叉车(1台)未经检测	李忠起	2022.12.30 前		已纳入

湖南塬峰新材料科技有限公司 (盖章)



2022 年 11 月 30 日

湖南塬峰新材料科技有限公司

——规划总平面图



注：生活配套用房总占地面积占总净用地面积比重为6.45%
1772.0/27493.7=6.45%。
生活配套用房建筑面积占计容建筑面积比重为11.5%
2521/21895.3=11.5%。



图例:

- 规划建筑
- 规划绿地
- 规划道路
- 场地标高
- 道路坡度、坡长
- 坐标
- 转弯半径
- 排水方向
- 建设用地区域线
- 围墙
- 地库停车位
- 环形消防车道
- 生活配套用房占地范围线

设计说明:

1. 根据国土资发[2006]24号《工业项目建设用地控制指标》，其中附件1部分《控制指标应用说明》中，关于容积率指标解释中指出：“当建筑物高度超过6米，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算”。
2. 工业项目所建行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。
3. 本规划建筑依据定位坐标及相关尺寸定位，所注尺寸均以米计。
4. 消防车道宽度均不小于4米，消防车道转弯半径均不小于12米。

主要经济技术指标

项目	数量	单位	备注
一、规划用地面积	29038.6	平方米	
其中 规划净用地面积	27493.7	平方米	
其中 代征城市公共用地面积	1564.9	平方米	
二、总建筑面积	13396.3	平方米	
生活配套用房总面积	2521	平方米	
其中 宿舍楼	1450	平方米	
实验楼（地上部分）	820	平方米	
实验楼（地下部分）	251	平方米	不计容
消防水池等设备用房			
生产辅助用房总面积	10875.3	平方米	
其中 成品库	1965	平方米	
厂房主楼	6750	平方米	计容时按两层计
厂房雨棚	35	平方米	
门卫	65.3	平方米	
压缩式垃圾站	60	平方米	
三、计容建筑面积	21895.3	平方米	
四、不计容建筑面积	251	平方米	
五、容积率	0.8		
六、建筑密度	37.37%		
七、绿地率	18.7%		
八、车位数	56	个	
其中 小车	46	个	
其中 大车	10	个	

设计单位
DESIGN UNIT



智诚建科
ZHI CHENG
ARCH-TECH

智诚建科设计有限公司
ZHI CHENG ARCH-TECH DESIGN Co.,LTD

建材行业乙级设计证书
A352007614

贵州省铜仁市万山区仁山街道办事处大众创业万众创新
产业园主楼9楼10楼81006

E-mail: zcarchtech@163.com

电话: 0851-88419954

邮编: 550000

出图专用章

SHAOCL PROJECT SEAL

未加盖本公司出图专用章无效

注册执业章

REGISTERED SEAL

修改日期

REVISION DATE

修改内容

REVISION CONTENT

建设单位

CLIENT

湖南源峰新材料科技有限公司

项目名称

PROJECT TITLE 年产40万方干混砂浆
及特种砂浆建设项目

子项名称

SUB TITLE

图纸名称

DRAWING TITLE

总平面图

项目负责人

PROJECT DIRECTOR

审定人

AUTHORIZED BY

审核人

REVIEWER

校对人

CHECKED BY

设计人

DESIGNER

制图人

DRAWING BY

专业

SPECIALTY

比例

SCALE

工程编号

PROJECT NO.

图号

DRAWING NO.

魏银川

何干平

王泰

刘强

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均

柳天均