

淄博恒汇加油站有限公司经营危险化学品安全评价报告

项目简介:

淄博恒汇加油站有限公司现有 6 台双层埋地油罐，其中汽油埋地油罐 3 台（92#/95#汽油），容积均为 30m³，柴油埋地油罐 3 台（0#柴油，其中罐区最西侧第一台柴油罐 V101 停用，未与加油机连接），容积均为 30m³。站内设 4 台双枪加油机，不涉及自助加油机。按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表 3.0.9 加油站等级划分，该加油站为二级加油站。

该加油站位于淄博市临淄区淄江路与加华路交叉路口西北角，为独立成品油经营场所。该站的东侧为淄江路，与最近汽油加油机相距 51m。站区与道路之间上空有一条架空电力线（杆高 25m），架空电力线与最近汽油加油机相距 23.31m。站区的南侧为加华路，与最近汽油加油机相距 22.2m。站区与道路之间上空有一条架空电力线（杆高 12m），架空电力线与最近汽油加油机相距 15m。站区的西侧为空地（原为淄博同春化工有限责任公司闲置厂房，现已拆除），空地西侧为淄博元顺化工有限公司办公室。站区的西北侧为淄博元顺化工有限公司仓库。站区的北侧为空地。

该加油站总平面布局方正，办公楼位于站区的西侧。罩棚位于站区东侧，罩棚下方为加油机，加油机分南北两排布置，北侧布置两台双枪加油机，南侧布置两台双枪加油机，罩棚内东侧预留两个加油岛。罩棚北侧为站房，站房西侧为埋地油罐区。站区南侧东西两侧设置进出口，站区地面全部为水泥硬化地面。

项目成员	姓名	资格证书号	从业登记号	专业
项目负责人	翟远征	S011032000110202000728	028185	化工工艺
评价组成员	李 林	1700000000200748	030937	电气
	霍同春	S011021000110201000287	025944	化工机械
	吴 凡	S011041000110203001342	039936	自动化
	乔 恒	1800000000300714	032839	安全
	董海红	S011032000110201000436	028986	化工工艺
报告编制人	翟远征	S011032000110202000728	028185	化工工艺
报告审核人	王 欣	S011037000110191000700	036101	化工工艺
过程控制负责人	王加旭	0800000000101051	004761	安全
技术负责人	晏京美	0800000000101026	004760	化工工艺
技术专家	职称	专业	工作内容	
无				

评价过程

工作人员	工作内容	工作时间
翟远征 乔恒	现场考察	2023.06.10
翟远征 乔恒	现场检查	2023.06.10
翟远征	编制评价报告	2023.06.10-2023.06.27

董海红	报告校核	2023.06.28
王欣	内部审核	2023.06.29
晏京美	技术负责人审核	2023.07.03
王加旭	过程控制负责人审核	2023.07.03
评价报告写成时间	2023.07.03	
有必要公开的其他内容	无	

评价方法：安全检查表评价法，重大生产安全事故隐患判定检查，申请经营许可证的条件评价，加油站安全专项整治评价

评价结论：淄博恒汇加油站有限公司经营条件符合安全要求，可以从事《危险化学品目录（2015版）》（国家安监局等10部门2015年第5号公告，应急管理部等10部门2022年第8号公告调整）中汽油（序号1630号）、柴油（序号1674号）的储存和零售。

隐患整改情况复查表

序号	存在问题	整改措施	复查情况
1	卸油口未加锁。	卸油口加锁。	已整改
2	灭火器未进行定期检查。	灭火器进行定期检查。	已整改

现场照片：

