


模拟量值显示

- 1.在屏上做对应的D区的数值显示
- 2.PLC下载线从一体机上拔下

热电偶在电线图中显示为KT, 型号选择 K型热电偶即可



产品合格证

| | | | | | |
|------|--|------|----|-----|--|
| 生产日期 | | 检验结论 | 合格 | 检验员 | |
|------|--|------|----|-----|--|