# 目 录

第	<u> —                                   </u>	章 综述	,	1
	1.	1 安全汽	注意事项	1
			Ú	
			· 见范	
笙				
			原理1	
713			<b>原理</b> 1	
			5年:	
			线1	
			↑9 ├算 K 値自动计算	
			昇 N 個目初 N 昇 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			zdu ē位1	
			zw z制接线1	
松				
邾			表1 耐二光四	
			图标说明1	
			一览表1	
			l: 环境应用	
			l: 基本设定1	
			4: 电机 1 参数	
			l: 矢量控制 2	
			1: V/F 控制2	
			1. 输入端子	
			l:输出端子3	
			组:运行控制3	
			组:辅助控制3	
			组:保留3	
			组:保护参数3	
			组:操作器参数 3	
			组:通讯参数	
			组: 过程 PID 控制	
			组,多段速及简易 PLC4	
			组: 拉丝机专用参数组 4	
			组: 监控参数5	
			输入输出功能选择5	
			及警告代码表5	
第			参数详细说明5	
	6.	1 开关量	<b>』端子参数详细说明</b> 5	5
	6.	2 专用参	▷数组详细说明5	5
第			、维护与保证6	
	7.	2 维护.		1

7.3产	<sup>:</sup> 品保证	61
附录一:	MODBUS 通讯协议	62
附录二:	端子接线方式	64

I

# 第一章 综述

### 1.1 安全注意事项

为保证安全、合理的使用本产品,请在完全理解本手册所述的安全注意事项后再使用该产品。

#### 警示标志及其含义

本手册中使用了下列标记,表示该处是有关安全的重要内容。如果不遵守这些注意事项,可能会导致人身伤亡、本产品及关联系 统损坏。

<b>危险</b>	<b>危险:</b> 如果操作错误,可能会造成死亡或重大安全事故。
△注意	<b>注意</b> :如果操作错误,可能会造成轻伤。

#### 操作资质

本产品必需由经过培训的专业人员进行操作。并且,作业人员必须经过专业的技能培训,熟悉设备的安装、接线、运行和维护保养,并正确应对使用中出现的各种紧急情况。

#### 安全指导

警告标志是为了您的安全而提出的,是防止操作人员受到伤害、本产品及关联系统受到损坏而采取的措施;请在使用前仔细阅读本手册,并严格按照本手册中的安全规则和警告标志进行操作。


- 正确的运输、存放、安装、以及细心的操作和维护、对于变频器安全运行是至关重要的。在运输和存放期间要保证变频器不 致遭受冲击和振动,也必须保证存放在干燥、无腐蚀气体、无导电粉尘和环境温度小于60℃的地方。
- 本产品带有危险电压,而且它所控制的是带有潜在危险的运动机构,如果不遵守规定或不按本手册的要求进行操作,可能会导致人身伤亡、本产品及关联系统损坏。
- 请勿在电源接通的状态下进行接线作业,否则有触电致人死亡的危险,在接线、检查、维护等作业时,请切断所有关联设备的电源,并确认主回路直流电压已经下降到安全水平,等5分钟后再进行相关作业。
- 电源线、电机线、控制线都必须紧固连接,接地端子必须可靠接地,且接地电阻小于10Ω。
- 人体静电会严重损坏内部敏感器件,进行相关作业前,请遵守静电防止措施(ESD)规定的措施和方法,否则可能损坏变频器。
- 由于变频器输出电压是脉冲波形,如果输出侧安装有改善功率因数的电容或防雷用压敏电阻等器件,务必请拆除或者改装在 变频器输入侧。
- 变频器输出侧不要加断路器和接触器等开关器件(如果必须在输出侧接开关器件,则在控制上必须保证开关动作时变频器的输出电流为零)。
- 无论故障出现在控制设备的什么地方,都有可能致停产及重大事故。因此,请采取必要的外部保护措施或备用装置。
- 本产品只能按照制造商规定的用途来使用,未经许可不得使用在有关应急、救援、船舶、医疗、航空、核设施等特殊领域。
- 本产品的维护保养只能由本公司或得到本公司授权许可的专业人员进行,未经授权改装、使用非本公司认可的配件,可能导致产品故障。维护中,任何有缺陷的器件都必须及时更换。
- 因贵公司或贵公司客户未遵守本使用说明书的内容而造成的伤害和设备损坏,本公司不负任何责任。

### 1.2 使用前

收到您订购的产品,请检查外包装有无破损,确认完整无损后打开外包装,确认变频器有无破损、划伤或污垢(产品运输时造成的损伤不属于本公司的"三包"范围)。如果您收到的产品发生运输损伤,请立即联系本公司或运输公司。在确认收到的产品完整无损后,请再确认收到的变频器型号是否与您订购的产品一致。

1

### 变频器铭牌及型号说明



輸入由压

### AC310 - T3-011G-BL - XL



3901/

#### 变频器额定输出电流

输入电压	220V	380V	
<b>额定功率</b> (kW)	额 定 输 出 电 流 (A)		
0.75	4	3	
1.5	7	4	
2.2	10	6.0	
4	16	10	
5.5	20	13	
7.5	30	17	
11	42	25	
15	55	32	
18.5	70	38	
22	80	45	
30	110	60	
37	130	75	
45	160	90	
55	200	110	
75	260	150	
90	320	180	
110	380	210	
132	420	250	
160	550	310	
185	600	340	
200	660	380	
220	720	415	
250	/	470	
280	/	510	
315	/	600	
355	/	670	
400	/	750	
450	/	810	
500	/	860	
560	/	990	
630	/	1100	
710	/	1280	

2

# 1.3 技术规范

	项目	规范
ф	电压、频率	单相 220V 50/60Hz 三相 220V 50/60Hz 三相 380V~480V 50/60Hz
电源	允许波动	电压失衡率: <3%; 频率: ±5%; 畸变率满足 IEC61800-2 要求
源	合闸冲击电流	小于额定电流
输	功率因数	≥0.94(有直流电抗器)
入	变频器效率	≥96%
	输出电压	额定条件下输出: 3 相,0~输入电压,误差小于5%
<i>t</i> :A	输出频率范围	0~600Hz
输出	输出频率精度	最大频率值的±0.5%
Ш	过载能力	G 型: 150%额定电流 1min,180%额定电流 10s,200%额定电流 0.5s P 型: 120%额定电流 1min,140%额定电流 10s,150%额定电流 0.5s
	电机种类	三相异步电机、永磁同步电机(正弦波)
	电机控制模式	V/F 控制、开环矢量控制、闭环矢量控制
	调制方式	优化空间矢量 PWM 调制
	载波频率	1.0~16.0kHz
主要控	速度控制范围	无 PG 矢量控制,额定负载  1: 100 有 PG 矢量控制,额定负载  1: 1000
制性	稳态转速精度	无 PG 矢量控制: ≤2%额定同步转速 有 PG 矢量控制: ≤0.05%额定同步转速
能	起动转矩	无 PG 矢量控制: 0.5Hz 时 150%额定转矩 带 PG 矢量控制: 0Hz 时 200%额定转矩
	转矩响应	无 PG 矢量控制: <20ms 带 PG 矢量控制: <10ms
	频率精度	数字设定: 最大频率×±0.01%; 模拟设定: 最大频率×±0.2%
	频率分辨率	数字设定: 0.01Hz; 模拟设定: 最大频率×0.05%
	转矩控制	转矩设定计算、转矩模式速度限定
	直流制动能力	起始频率: 0.00~50.00Hz; 制动时间: 0.0~60.0s; 制动电流: 0.0~150.0%额定电流
	转矩提升	自动转矩提升 0.0%~100.0%; 手动转矩提升 0.0%~30.0%
	V/F 曲线	四种方式:线性转矩特性曲线、自设定 V/F 曲线、降转矩特性曲线(1.1~2.0 次幂)、平方 V/F 曲线
	加减速曲线	两种方式: 直线加减速、S 曲线加减速 四套加减速时间,时间单位 0.01s,最长 650.00s
	额定输出电压	利用电源电压补偿功能,以电机额定电压为100%,可在50~100%的范围内设定(输出不能超过输入电压)
产	自动电压调整	当电网电压波动时,能自动保持输出电压恒定
品	自动节能运行	V/F 控制方式下根据负载自动优化输出电压,实现节能运行
基	自动限流	对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸
本	瞬间掉电处理	瞬时掉电时,通过母线电压控制,实现不间断运行
功能	标准功能	PID 控制、转速跟踪和掉电再启动、跳跃频率、频率上下限控制、程序运行、多段速度、RS485、模拟输出、频率脉冲输出、参数访问级别设定、常用参数设定、监控参数比较器输出、计数及定时、摆频功能
136	频率设定通道	键盘数字设定、键盘电位器、模拟电压/电流端子 AII 和 AI2、通讯给定和多通道端子选择、主辅通道组合,可通过各种方式切换
	反馈输入通道	电压/电流端子AII和AI2、通讯给定、脉冲输入PUL
	运行命令通道	操作面板给定、外部端子给定、通讯给定
	输入指令信号	启动、停止、正反转、点动、多段速、自由停车、复位、加减速时间选择、频率设定通道选择、外部故障 报警
	外部输出信号	1 路继电器输出,1 路集电极输出,1 路 AO 输出可选择为 $0\sim10\mathrm{V}$ 或 $0\sim20\mathrm{mA}$ 或 $4\sim20\mathrm{mA}$ 输出
	保护功能	过压、欠压、电流限幅,过流、过载、电子热继电器、过热、过压失速、数据保护、飞速保护、输入输出 缺相保护

3

	LED 显示	内置键盘: 单行 5 位数码管显示	可监控1个变频器状态量					
	LED WIV	外引键盘:双行5位数码管显示	可监控2个变频器状态量					
键盘	参数拷贝	可上传和下传变频器的功能代码信息,实现快速参数。	复制					
显示	状态监控	输出频率、给定频率、输出电流、输入电压、输出电压、电机转速、PID 反馈量、PID 给定量、模块温 给定转矩、输出转矩等监控参数组的所有参数						
	故障报警	过压、欠压、过流、短路、缺相、过载、过热、过压失速、电流限幅、数据保护受破坏、当前故障的运行状况, 历史故障记录						
	安装场所	海拔低于 1000 米,1000 米以上降额使用,每升高 100 米降额 1%; 无凝露、结冰、雨、雪、雹等,太阳辐射低于 700W/m2,气压 70~106kPa						
	温度、湿度	-10 ~ +50℃,40 ℃以上可降额使用,最高温度 60℃(空载运行) 5% ~ 95%RH(不结露)						
环	振动	9~200Hz 时,5.9m/s2(0.6g)						
境	储存温度	-30 ∼ +60°C						
	安装方式	壁挂式						
	防护等级	IP20						
	冷却方式	强迫风冷						


4

AC310-XL 线缆行业专机使用说明书


# 第二章 安装

### 示意图

电线电缆收、放卷拉丝机示意图如下图 (a)、(b) 所示。一般由主机、拉伸模、张力平衡杆、收线机和排线机等组成。



(a)被动放线恒张力收线变频控制拉丝机示意图




(b) 主动放线恒张力收线变频控制拉丝机示意图

收、放卷拉丝机示意图

为确保用户安全使用本产品、最大限度地发挥变频器性能、确保变频器可靠运行,请严格按照本章所述的环境、配线、通风等要求使用本产品。


5

### 变频器及键盘的外形尺寸




**************************************		外形尺寸(mm)			安装尺寸(mm)				安装		
变频器型号	W	Н	H1	D	D1	W1	W2	H2	A	В	孔径
AC310-S2-R75G-B-XL		•	400					400			224
AC310-S2-1R5G-B-XL	76	200	192	155	149	65	65	193	5.5	4	3-M4
AC310-S2-2R2G-B-XL	400				4.40		06.5				224
AC310-S2-004G-B-XL	100	242	242 231	155 149	149	149 84	84 86.5	231.5	8	5.5	3-M4
AC310-T3-R75G-B-XL				192 155 1	149 65	49 65	65 65	193 5.5		4	
AC310-T3-1R5G-B-XL	76	200	192						5.5		3-M4
AC310-T3-2R2G-B-XL											
AC310-T3-004G-B-XL											
AC310-T3-5R5G-B-XL	100	242	231	155	149	84	86.5	231.5	8	5.5	3-M4
AC310-T3-7R5G-B-XL	44.6				4.50		400				
AC310-T3-011G-B-XL	116	320	307.5	175	169	98	100	307.5	9	6	3-M5

AC310-XL 线缆行业专机使用说明书




赤斑黎利日	外形尺寸(mm)					安装尺寸(mm)			安装	
变频器型号	W	Н	H1	D	D1	W1	W2	H2	В	孔径
AC310-T3-015G-B-XL										
AC310-T3-018G-B-XL	142	383	372	225	219	125	100	372	6	4-M5
AC310-T3-022G-B-XL										
AC310-T3-030G-XL	170	420	,	225	219	150	150	416.5	7.5	4345
AC310-T3-037G-XL	172	430	/	225	219	150	150	416.5	7.5	4-M5

### 变频器外形尺寸 (铁壳)




**************************************		外形	尺寸	安装	+++747		
变频器型号	W	Н	H1	D	W1	H2	安装孔径
AC310-T3-045G-XL							
AC310-T3-055G-XL	240	560	520	310	176	544	4-M6
AC310-T3-075G-XL							
AC310-T3-090G-XL							
AC310-T3-110G-XL	270	638	580	350	195	615	4-M8
AC310-T3-132G-L-XL				40.5	•••		43.60
AC310-T3-160G-L-XL	350	738	680	405	220	715	4-M8
AC310-T3-185G-L-XL							
AC310-T3-200G-L-XL	360	940	850	480	200	910	4-M16
AC310-T3-220G-L-XL							
AC310-T3-250G-L-XL		4440	40.50		•••		43.816
AC310-T3-280G-L-XL	370	1140	1050	545	200	1110	4-M16


### 变频器安装空间要求



### 外引键盘外形及开孔尺寸 注: LCD 与 LED 键盘外形尺寸及开口尺寸完全兼容。




AC310-XL 系列外引键盘外形及开孔尺寸



AC310-XL 系列外引键盘兜外形及开孔尺寸

#### 标准连接图



注:

- 1、安装 DC 电抗器时,请务必拆下P1、(+) 端子间的短接片。
- 2、 端子( $XI\sim X5/PUL$ )可选择 NPN 或 PNP 晶体管信号为输入,偏置电压可选择变频器内部电源(+24V 端子)或外部电源(PLC 端子)。

10

### ● 辅助端子输出能力

端子	功能定义	最大输出
+10V	10V 辅助电源输出,与 GND 构成回路。	50mA
AO	模拟量监控输出,与 GND 构成回路。	作为电压类型,信号时最大输出 2mA
+24V	24V 辅助电源输出,与 COM 构成回路。	100mA
Y	集电极开路输出,可程序设定动作对象。	DC24V/50mA
TA/TB/TC	工路位上於山。可和亨沙亞哥佐州鱼	3A/240VAC
IA/ IB/ IC	无源接点输出,可程序设定动作对象。	5A/30VDC

### ● 转换开关功能图例及说明

位号	选择位置	功能说明
	485 终端电阻	RS485 通讯接入 120 欧终端电阻
RS485 OFF ON ON AO-I OFF ON ON	AO 输出-频率	AO 接口 0. 0~100kHz 频率输出 AO-F 拨到 0N, 需外部上拉
AO-U OFF ON	AO 输出-电流	AO-I 拨到 ON,0~20mA 电流输出或 4~20mA 电流输出
Al2 Ü 🔚 İ	AO 输出-电压	AO-U 拨到 ON, O~10V 电压输出
	AI1 输入-电流/电压	AI1 拨到 I: 0~20mA 输入; AI1 拨到 U: 0~10V 输入
	AI2 输入-电流/电压	AI2 拨到 I: 0~20mA 输入; AI2 拨到 U: 0~10V 输入

### ● 部分外围电气元件使用说明


名称	安装及选型	功能说明
直流电抗器	安装在 EMC 滤波器及制动电阻之间 132kW 及以上标配	提高输入侧的功率因数; 提高变频器整机效率和热稳定性; 有效消除输入侧高次谐波对变频器的影响,减少对外传导和辐射干扰。
制动单元	22kW 及以下标配, 22kW 以上至 110kW 选配(接在 PB 和(+)之间)	22kw 以上功率机型请选配我司推荐制动单元及制动电阻; 电机在减速时通过制动电阻消耗再生能量。

# 第三章 键盘布局及操作说明

### ●键盘操作器名称

一体式键盘(37KW 及以下机器)


双行键盘(37KW 以上机器)



	一体式键盘	双行键盘	功能	
A	单位指示灯		Hz: 频率 A: 电流 V: 电压 V/A:电压或电流 RPM: 转速 %: 百分比	
В	状态指	示灯	亮: 正转运行状态 闪烁: 反转运行状态 灭: 停机状态	
С	菜单键 ∷≡ PRG	菜单键 PRG/F1	待机或运行时进入功能菜单界面:在参数修改状态时,按下该键退出 修改;待机或运行时长按该键(1秒),直接进入状态界面。	
D	确认/移位键 《 SET SHIFT		确认功能: 修改数值后按下该键确认修改值 移位功能: 长按该键(1秒)移动操作位,长按不松则进行循环移位	
Е	上键、下键		上键增加操作值,下键减少操作值	
			当运行/停止由键盘控制时,按下该键变频器正转。正转运行时,状态指示灯常亮,反转运行时,状态指示灯闪烁。	
F	停车/复位键 STOP RESET ♥	停车、复位键 ♥STOP	当命令给定通道为键盘控制时,按该键变频器停止运行;可通过参数 F11.03[键盘 stop 键设置]定义其他命令通道是否有效;故障状态按下 该键变频器复位。	
		ok	数字电位器:顺时针旋转作为上键使用,增加操作值,逆时针旋转作 为下键使用,减少操作值。	
G			确认键: 修改数值后按下该键确认修改值	
		左移、右移键	左右移动操作位	
Н		多功能键 REV / F2	通过参数 F11.00[键盘多功能键选择]选择该键的功能	


#### ● 基本参数组参数设定

下面以设置 F01. 22[加速时间]=10.00s 为例来说明 LED 操作器基本操作。



注: 修改参数值的十位、百位和千位时使用键盘移位键功能可快速选中。


#### ● 运行监视状态查看



注: 外置键盘时使用左移按键循环切换第一行监控参数, 使用右移按键循环切换第二行监控参数。

#### ● 监控参数查看

下面以查看 CO2. 05 [PLC 运行阶段] 为例来说明 LED 操作器基本操作。



# 第四章 工作原理

### 4.1 工作原理

本节以水箱式双变频拉丝机为例阐述拉丝收卷机控制原理。该原理也适用于其它恒定张力控制设备,直进式拉丝机与其区别仅在 于减少了卷径计算部分。

为保证拉丝机特别是微拉机收放线过程张力恒定,收、放线同步不断线,一般采用伸线变频器(主机)频率作为收线变频器(从机)的前馈频率,随着收线盘径的增大,为使收放线张力恒定,收线机的转速要不断降低,收线机转速与卷径成反比。

收放线的线速度为V=i\*ω\*R=2πF\*R=π\*i\*F\*D,其中F=i\*V/π\*D。F 为收线变频器的输出频率,i 为收放线机械转动比,V 为主机的线速度,与主机的输出频率成正比。收线变频器的输出频率F 与收线卷筒的卷径 D 成反比。

### 4.2 反馈极性范围检测

张力平衡杆反馈值与AC310-XL系列拉丝机专用变频器如图 1.1 所示连接后,按收线机收线使张力杆摆动的方向移动张力杆,同时监测 PID 反馈信号(C00-09),其数值应该由小变大,一般为 0.0%~100.0%。若不在此范围内,需改变张力电位器的位置,使中心点为 50.0%左右。张力电位器应为 360°高精度电位器。如果电气方式调整比较麻烦,也可以直接将张力杆抬起至收线张力保证的物理中间 高度位置,然后整定电位器反馈值在 50.0%即可。这种整定方式旨在保证张力产生偏差后,其正偏差和负偏差都能够通过张力杆获得同等位置距离的偏差缓冲储能。

### 4.3 点动引线

主机点动引线的频率和加减速时间与正常工作时的频率和加减速时间相互独立。点动频率为 JOG 频率 (F07.30),一般为 5.00Hz Fc7,点动加速时间/点动减速时间为 F07.31/F07.32,推荐值为 10.0 s。

## 4.4 卷径计算 K 值自动计算

随着收线机卷径的不断增大,收线机的输出频率需不断降低。AC310-XL 系列变频器内部专门设有卷径计算功能,动态、实时、自动计算收线机的当前卷径,以达到最佳的恒张力收线效果。

## 4.5 机械传动比

机械传动比: 是指电机速度与卷筒速度的比值。计算公式如下:

机械传动比=电机速度/卷筒速度。

在拉丝过程中机械传动比会严重影响拉丝效果,必须正确设定机械传动比。

## 4.6 卷径复位

相同的线速度下,满径和空径时的收线机转速相差较大,为使收线机和主机线速度同步,收线机在换卷时需进行卷径复位。当使用手动卷径复位功能时,可定义外部多功能端子(X1~X5 任意一个)为卷径复位端子。

## 4.7 推荐控制接线

寸动开关与主机的 X3 端子(出厂值为点动正转)连接。


外部端子启动开关与主机 X1 连接。

拉线速度电位器与拉丝机(主机)的+10V、AI1和GND连接。

主机的模拟输出 AO 端子、GND 端子与收线机的 AI2 端子、GND 端子连接。

张力杆的电位器与 AC310-XL 系列变频器的+10V、AI1、GND 端子连接。

### 推荐接线如下图所示:



推荐接线图

# 第五章 参数表

## 5.1 参数图标说明

### ◆表示控制模式的图标和术语

图标	内容
V/F	异步电机 V/F 控制模式下有效的参数
SVC	异步电机开环矢量控制下有效的参数
FVC	异步电机闭环矢量控制下有效的参数
PMVF	同步电机 V/F 控制模式下有效的参数
PMSVC	同步电机开环矢量控制模式下有效的参数
PMFVC	同步电机闭环矢量控制模式下有效的参数

注: 控制方式图标没有阴影表示该参数在该控制方式下无效。

### ◆表示控制模式的图标和术语

图标	内容
RUN	运行中可以修改的参数
STOP	运行中不可以修改的参数
READ	该参数只能读,不能修改(修改时 LED 显示 5 个 "-")

# 5.2 参数一览表

### ◆表示本产品参数的种类

参数	名称	参数	名称
F00.0x	环境设定	F06.6x	虚拟输入输出端子
F00.1x	常用参数设定	F07.0x	启动控制
F01.0x	基本指令	F07.1x	停机控制
F01.1x	频率指令	F07.2x	直流制动及转速追踪
F01.2x	加减速时间	F07.3x	点动
F01.4x	PWM 控制	F07.4x	启动、停机频率维持及频率跳跃
F02.0x	电机基本参数及自学习选择	F08.0x	计数及定时
F02.1x	异步电机高级参数	F08.3x	摆频控制
F02.2x	同步电机高级参数	F10.0x	电流保护
F02.3x	编码器参数	F10.1x	电压保护
F02.5x	电机应用参数	F10.2x	辅助保护
F03.0x	速度环	F10.3x	负载保护
F03.1x	电流环及转矩极限	F10.4x	失速保护
F03.2x	转矩优化控制	F10.5x	故障恢复保护
F03.3x	磁通优化	F11.0x	按键操作
F03.4x	转矩控制	F11.1x	状态界面循环监视
F03.6x	PM 高频注入	F11.2x	监视参数控制
F03.7x	位置补偿	F12.0x	MODBUS 从机参数
F03.8x	扩展控制	F12.1x	MODBUS 主机参数
F04.0x	V/F 控制	F12.3x	Profibus-DP 参数
F04.1x	自定义 V/F 曲线	F12.4x	CANopen 参数
F04.3x	V/F 节能控制	F12.5x	扩展口 EX-A,EX-B 通讯
F05.0x	数字输入端子	F13.00-F13.06	PID 给定及反馈
F05.1x	X1-X5 检测延时	F13.07-F13.24	PID 调节
F05.2x	数字输入端子动作选择	F13.25-F13.28	PID 反馈断线判断
F05.3x	PUL 端子	F13.29-F13.33	休眠功能
F05.4x	模拟量(AI)类型处理	F14.00-F14.14	多段速频率给定
F05.5x	模拟量(AI)线性处理	F14.15	PLC 运行方式选择
F05.6x	AI 曲线 1 处理	F14.16-F14.30	PLC 运行时间选择
F05.7x	AI 曲线 2 处理	F14.31-F14.45	PLC 方向及加减速时间选择
F05.8x	AI 作为数字输入端子	F22.xx	拉丝机专用参数组
F06.0x	AO (模拟量) 输出	C00.0x	基本监控
F06.1x	扩展 AO 输出	C01.0x	故障监控

F06.2x	数字、继电器输出	C02.0x	应用程序监控
F06.4x	频率检测	C04.0x	拉丝机监控
F06.5x	监控参数比较器输出		

# 5.3 F00 组: 环境应用

## F00.0x 组:环境设定

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F00.00 (0x0000)	参数访问级	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           根据限制参数访问的情况,设置参数访问级。         0:标准参数(FXxyy)         1:常用参数(F00.00,Pxx,yy)           2:监视参数(F00.00,Cxx,yy)         3:已更改参数(F00.00,Hxx,yy)	0 (0~3)	RUN
F00.03 (0x0003)	初始化	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           设定变频器初始化方式。         0: 不初始化           11: 根据用途选择设定值进行参数(不包含电机参数)           22: 所有参数初始化           33: 清除故障记录	0 (0~33)	STOP
F00.04 (0x0004)	键盘参数拷贝	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0:         无功能           11:         上传参数到键盘           22:         下载参数到变频器	0 (0~9999)	STOP
F00.05 (0x0005)	用户密码	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 用于设定用户密码。	0 (0~65355)	STOP
F00.06 (0x0006)	LCD 键盘语言选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 选择 LCD 操作器上显示的语言。 0:中文 1: English	0 (0~1)	RUN
F00.07 (0x0007)	自由参数 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 使用多台机器时,作为机器编号或者用途模式编号。	0 (0~65535)	RUN
F00.08 (0x0008)	自由参数 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 使用多台机器时,作为机器编号或者用途模式编号。	0 (0~65535)	RUN

### F00.1x 组: 常用参数设定

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F00.10~F00. 39 (0x0010 ~ 0x0027)	常用参数地址设定	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           个位十位: 功能参数号 Fxx.yy 中 yy 设定         00~99         百位千位: 功能参数号 Fxx.yy 中 xx 设定           00~31         00~31	0102 (0000~3199)	RUN

# 5.4 F01 组: 基本设定

## F01.0x 组:基本指令

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F01.00 (0x0100)	电机 1 控制方式	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           电机1 的控制方式。         异步电机控制模式:         0: AM-VF; VF 控制           1: AM-SVC: 开环矢量控制, 电流闭环控制         2: AM-FVC: 闭环矢量控制           同步电机控制模式         10: PM-VF; VF 控制           11: PM-SVC: 开环矢量控制         12: PM-FVC; 闭环矢量控制	0 (0~12)	STOP

F01.01 (0x0101)	运行命令通道	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           用于选择变频器接受运行和停止命令及运行方向的通道。         道。         1: 端子控制           2: RS485 通讯控制         3: 选购卡	0 (0~3)	RUN
F01.02 (0x0102)	频率给定源通道 A	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           变频器设定频率的给定源 A。         0. 键盘数字给定频率 l. 键盘模拟电位器给定           2. 电流电压模拟量 AII 给定         3. 电流/电压模拟量 AI2 给定           4. 保留         5. 端子脉冲 PUL 给定           6. RS485 通讯给定         7. 端子 UP/DW 控制           8. PID 控制给定         9. 程序控制 (PLC) 给定           10. 拉丝机专用         11. 多段速给定	10 (0~11)	RUN
F01.03 (0x0103)	频率给定源通道 A 增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 频率给定源通道 A 的增益。	100.0 (0.0 ~ 500.0%)	STOP
F01.04 (0x0104)	频率给定源通道 B	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 变频器设定频率的给定源 B,同[F01.02]	2 (0~11)	RUN
F01.05 (0x0105)	频率给定源通道 B 增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 频率给定源通道 B 的增益。	100.0 (0.0 ~ 500.0%)	STOP
F01.06 (0x0106)	频率通道 B 参考源	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           频率给定通道B的参考源通过该参数来选择。         0: 以最大输出频率为参考源           1: 以A设定频率为参考源	0 (0~1)	RUN
F01.07 (0x0107)	频率给定源选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           用于选择变频器设定频率通道 A         和通道 B         的组合方式。           0:通道 A         1:通道 B           2:通道 A+通道 B         3:通道 A-通道 B           4:通道 A         通道 B           5:通道 A         通道 B	0 (0~5)	RUN
F01.08 (0x0108)	运行命令捆绑式给 定频率	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           当该参数有效时用于设置每个运行命令通道捆绑频率         来源通道。         个位: 罐子命令指令捆绑           个位: 键盘命令指令捆绑         十位: 端子命令指令捆绑           百位: 通讯命令指令捆绑         1: 键盘数字给定频率           2: 键盘模拟电位器给定         3: 电流/电压模拟量 AII 给定           4: 电流/电压模拟量 AI2 给定         5: 保留           6: 端子脉冲 PUL 给定         7: 通讯给定           8: 端子 UP/DW 控制         9: PID 控制给定           A: 程序控制给定         B: 选购卡           C: 多段速给定         D: 保留	0000 (0000 ~ DDDD)	RUN
F01.09 (0x0109)	键盘数字给定频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 用于设定和修改键盘数字设定频率。	50Hz (0.00~上限频率 设定)	RUN

## F01.1x 组: 频率指令

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F01.10 (0x010A)	最大频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 变频器可以设定的最大频率。	50.00Hz (上限频率~ 600.00Hz)	STOP
F01.11 (0x010B)	上限频率源选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           选择变频器上限频率的给定源。         0: 上限频率数字给定 1: 键盘模拟电位器给定           2: 电流/电压模拟量 AII 给定           3: 电流/电压模拟量 AI2 给定           4: 保留         5: 端子脉冲 PUL 给定           6: RS485 通讯给定         7: 选购卡	0 (0~7)	RUN

F01.12 (0x010C)	上限频率数字设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 当 F01.11 设定为 0 时的上线频率给定通道。	50.00Hz (0.00~最大频 率)	RUN
F01.13 (0x010D)	下限频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 给定频率下限,对给定频率进行限制。	0.00Hz (0.00~上限频率 数字设定)	RUN

### F01.2x-F01.3x 组: 加减速时间

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F01.20 (0x0114)	加减速时间基准	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           设定基准频率以算出加减速时间。         0: 最大频率         1: 固定频率 50Hz         2: 设定频率	0 (0~2)	STOP
F01.21 (0x0115)	加速时间单位	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           加速时间的设定单位。         0:1s         1:0.1s         2:0.01s	2 (0~2)	STOP
F01.22 (0x0116)	加速时间 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输出频率从 0.00Hz 加速到时间基准频率所需要的时间。 1~65000s(F01.21 = 0) 0.1~6500.0s(F01.21 = 1) 0.01~650.00s(F01.21 = 2)	机型设定 (0.01~650.00s)	RUN
F01.23 (0x0117)	减速时间 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输出频率从时间基准频率减速到 0.00Hz 所需要的时间。	机型设定 (0.01~650.00s)	RUN
F01.24 (0x0118)	加速时间 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输出频率从 0.00Hz 加速到时间基准频率所需要的时间。	机型设定 (0.01~650.00s)	RUN
F01.25 (0x0119)	减速时间 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输出频率从时间基准频率减速到 0.00Hz 所需要的时间。	机型设定 (0.01~650.00s)	RUN
F01.26 (0x011A)	加速时间 3	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输出频率从 0.00Hz 加速到时间基准频率所需要的时间。	机型设定 (0.01~650.00s)	RUN
F01.27 (0x011B)	减速时间 3	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输出频率从时间基准频率减速到 0.00Hz 所需要的时间。	机型设定 (0.01~650.00s)	RUN
F01.28 (0x011C)	加速时间 4	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输出频率从 0.00Hz 加速到时间基准频率所需要的时间。	机型设定 (0.01~650.00s)	RUN
F01.29 (0x011D)	减速时间 4	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输出频率从时间基准频率减速到 0.00Hz 所需要的时间。	机型设定 (0.01~650.00s)	RUN
F01.30 (0x011E)	S曲线加减速选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           S         曲线加减速选择是否有效           0:         无效         1:         有效	1 (0~1)	STOP
F01.31 (0x011F)	加速开始 S 曲线 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定加速开始 S 曲线时间。	0.20s (0.00~10.00)	STOP
F01.32 (0x0120)	加速结束 S 曲线 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定加速结束 S 曲线时间。	0.20s (0.00~10.00)	STOP
F01.33 (0x0121)	减速开始 S 曲线 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定减速开始 S 曲线时间。	$0.20s$ $(0.00 \sim 10.00)$	STOP
F01.34 (0x0122)	减速结束 S 曲线 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定减速结束 S 曲线时间。	0.20s (0.00~10.00)	STOP
F01.35 (0x0123)	加速时间 1 与加速 时间 2 切换频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定加速时间 1 与加速时间 2 的切换频率。	0.00Hz (0.00~最大频率 数字设定)	RUN

## F01.4x 组: PWM 控制

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F01.40 (0x0128)	载波频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 用来设定变频器 IGBT 的开关频率。	机型设定 (1.0~16.0kHz)	RUN

F01.41 (0x0129)	PWM 控制模式	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           个位:         载波与温度关联         0:         与温度无关         1:         与温度有关           十位:         载波与输出频率无关         1:         与输出频率有关           百位:         随机 PWM 使能         0:         禁止         1:         使能           千位:         PWM 调制方式         0:         只使用三相调制         1:         两相三相调制自动切换	1111 (0000~1111)	RUN
F01.43 (0x012B)	死区补偿增益	V/F     SVC     FVC     PMVF     PMSVC     PMFVC       死区补偿的增益	306 (0~512)	RUN

## 5.5 F02组: 电机1参数

## F02.0x 组: 电机基本参数及自学习选择

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F02.00 (0x0200)	电机类型	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           设定电机的类型         0: 异步电机(AM)         1: 永磁同步电机(PM)	0 (0~1)	READ
F02.01 (0x0201)	电机极数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电机极数。	4 (2~98)	STOP
F02.02 (0x0202)	电机额定功率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电机的额定功率。	机型设定 (0.1~ 1000.0kW)	STOP
F02.03 (0x0203)	电机额定频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电机的额定频率。	机型设定 (0.01~最大频 率)	STOP
F02.04 (0x0204)	电机额定转速	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电机的额定转速。	机型设定 (0~65000rpm)	STOP
F02.05 (0x0205)	电机额定电压	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电机的额定电压。	机型设定 (0~1500V)	STOP
F02.06 (0x0206)	电机额定电流	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电机的额定电流。	机型设定 (0.1~3000.0A)	STOP
F02.07 (0x0207)	电机参数自整定 选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           参数自整定结束后, [F02.07]的值将自动被设置成"0"           0: 无操作         1: 旋转型自学习           2: 静止自学习         3: 定子电阻自学习	0 (0~3)	STOP

### F02.1x 组:异步电机高级参数

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F02.10 (0x020A)	异步电机空载电流	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定异步电机空载电流的大小。	机型设定 (0.1~3000.0A)	STOP
F02.11 (0x020B)	异步电机定子电阻	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定异步电机定子电阻的大小。	机型设定 (0.01mΩ ~ 60000mΩ)	STOP
F02.12 (0x020C)	异步电机转子电阻	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定异步电机转子电阻的大小。	机型设定 (0.01mΩ ~ 60000mΩ)	STOP
F02.13 (0x020D)	异步电机定子漏感	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定异步电机定子漏感。	机型设定 (0.01mH ~ 65535mH)	STOP
F02.14 (0x020E)	异步电机定子电感	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定异步电机定子电感。	机型设定 (0.01mH ~ 65535mH)	STOP
F02.15 (0x020F)	定子电阻标幺值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定定子电阻标幺值。	机型设定 (0.01 ~	READ

			50.00%)	
F02.16 (0x0210)	转子电阻标幺值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定转子电阻标幺值。	机型设定 (0.01 ~ 50.00%)	READ
F02.17 (0x0211)	定子漏感标幺值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定定子漏感标幺值。	机型设定 (0.01 ~ 50.00%)	READ
F02.18 (0x0212)	定子电感标幺值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定定子电感标幺值。	机型设定 (0.1 ~ 999.0%)	READ

### F02.2x 组: 同步电机高级参数

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F02.20 (0x0214)	同步机定子电阻	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定同步机定子电阻。	机型设定 (0.01mΩ ~ 60000mΩ)	STOP
F02.21 (0x0215)	同步机 d 轴电感	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定同步机 d 轴电感。	机型设定 (0.001mH ~ 6553.5mH)	STOP
F02.22 (0x0216)	同步机 q 轴电感	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定同步机 q 轴电感。	机型设定 (0.001mH ~ 6553.5mH)	STOP
F02.23 (0x0217)	同步机反电动势	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定同步机反电动势。只在旋转自整定才会被识别。	机型设定 (0~1500Vv)	STOP
F02.24 (0x0218)	同步机编码器 安装角	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定同步机编码器安装角。	机型设定 (0.0°~ 360.0°)	RUN
F02.25 (0x0219)	同步机定子电阻 标幺值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定同步机定子电阻标幺值。	机型设定 (监控值)	READ
F02.26 (0x021A)	同步机 d 轴电感 标幺值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定同步机 d 轴电感标幺值。	机型设定 (监控值)	READ
F02.27 (0x021B)	同步机 q 轴电感 标幺值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定同步机 q 轴电感标幺值。	机型设定 (监控值)	READ
F02.28 (0x021C)	同步电机脉宽系数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定同步电机脉宽系数。	机型设定 (00.00~99.99)	STOP

## F02.3x-F02.4x 组:编码器参数

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F02.30 (0x021E)	速度反馈编码器 类型	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0:         普通 ABZ 编码器(接扩展口 EX_B)           1:         旋转变压器(接扩展口 EX_B)	0 (0~1)	STOP
F02.31 (0x021F)	编码器方向	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 方向一致 1: 方向相反	0 (0~1)	STOP
F02.32 (0x0220)	ABZ 编码器 Z 脉冲 检出选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 关闭 1: 开启	1 (0 ~ 1)	STOP
F02.33 (0x0221)	ABZ 编码器线数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 ABZ 编码器线数。	1024 (1~10000)	STOP
F02.34 (0x0222)	旋转变压器极数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定旋转变压器极数。	2 (2~128)	STOP
F02.35 (0x0223)	编码器传动比分子	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定编码器传动比分子。	1 (1~32767)	RUN
F02.36 (0x0224)	编码器传动比分母	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定编码器传动比分母。	1 (1~32767)	RUN
F02.37 (0x0225)	编码器测速滤波 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定编码器测速滤波时间。	1.0ms (0.0~100.0ms)	RUN
F02.38 (0x0226)	编码器断线检出 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定编码器断线检出时间。	0.500s (0.100~	RUN

	60.000s)

### F02.5x 组:电机应用参数

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F02.50 (0x0232)	定子电阻启动学习 功能选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0: 无效         1: 只学习不更新           大于 1: 学习且更新	0 (0~3)	STOP
F02.51	定子电阻启动学习	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0	RUN
(0x0233)	系数 1	定子电阻启动学习系数 1。	(0 ~ 1000)	
F02.52	定子电阻启动学习	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0	RUN
(0x0234)	系数 2	定子电阻启动学习系数 2。	(0 ~ 1000)	
F02.53	定子电阻启动学习	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0	RUN
(0x0235)	系数 3	定子电阻启动学习系数 3。	(0 ~ 1000)	
F02.60 (0x023C)	同步电机磁极搜索 功能	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFV           个位: 闭环矢量         0: 关闭 1: 开启 2: 开启, 只在上电首次起动十位: 开环矢量         2: 开启, 只在上电首次起动	3010 (0000~3223)	STOP

# 5.6 F03组: 矢量控制

### F03.0x 组:速度环

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F03.00 (0x0300)	ASR 速度刚性等级	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 刚性等级设置,等级越高,速度刚性越好。	0 (0~100)	RUN
F03.01 (0x0301)	ASR 速度刚性模式	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC ASR 速度刚性模式。	0x0000 (0000~1111)	RUN
F03.02 (0x0302)	ASR(速度环) 比例增益 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 ASR(速度环)比例增益 1。	10.00 (0.01 ~ 100.00)	RUN
F03.03 (0x0303)	ASR(速度环) 积分时间 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 ASR(速度环)积分时间 1。	0.100s (0.000~6.000s)	RUN
F03.04 (0x0304)	ASR 滤波时间 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 ASR 滤波时间 1。	0.0ms (0.0~100.0ms)	RUN
F03.05 (0x0305)	ASR 切换频率 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 ASR 切换频率 1。	0.00Hz (0.00~最大频率)	RUN
F03.06 (0x0306)	ASR(速度环) 比例增益 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 ASR(速度环)比例增益 2。	10.00 (0.01 ~ 100.00)	RUN
F03.07 (0x0307)	ASR(速度环) 积分时间 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 ASR(速度环)积分时间 2。	0.100s (0.000~6.000s)	RUN
F03.08 (0x0308)	ASR 滤波时间 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 ASR 滤波时间 2。	0.0ms (0.0~100.0ms)	RUN
F03.09 (0x0309)	ASR 切换频率 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 ASR 切换频率 2。	0.00Hz (0.00~最大频率)	RUN

### F03.1x 组: 电流环及转矩极限

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F03.10 (0x030A)	电流环 D 轴 比例增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电流环 D 轴比例增益。	$\begin{array}{c} 1.00 \\ (0.001 \sim 4.000) \end{array}$	RUN
F03.11 (0x030B) RUN	电流环 D 轴 积分增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电流环 D 轴积分增益。	1.00 (0.001 ~ 4.000)	RUN

F03.12 (0x030C)	电流环 Q 轴 比例增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电流环 Q 轴比例增益。	$\begin{array}{c} 1.00 \\ (0.001 \sim 4.000) \end{array}$	RUN
F03.13 (0x030D)	电流环 Q 轴 积分增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电流环 Q 轴积分增益。	1.00 (0.001 ~ 4.000)	RUN
F03.15 (0x030E)	电动状态转矩极限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电动状态转矩极限。	250.0% (0.0~400.0%)	RUN
F03.16 (0x030F)	发电状态转矩极限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定发电状态转矩极限。	250.0% (0.0~400.0%)	RUN
F03.17 (0x0312)	低速时再生转矩限 制值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定低速时再生转矩限制值。	0.0% (0.0~400.0%)	RUN
F03.18 (0x0313)	低速时转矩限制动 作频率幅度	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定低速时转矩限制动作频率幅度。	6.00s (0.00~30.00s)	RUN

## F03.2x 组:转矩优化控制

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F03.20 (0x0314)	同步电机低频拉入 电流	V/FSVCFVCPMVFPMSVCPMFVCPM电机开环控制有效, 拉入电流越大转矩输出越大。	20.0% (0.0 ~ 50.0%)	RUN
F03.21 (0x0315)	同步电机高频拉入 电流	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC PM 电机开环控制有效,拉入电流越大转矩输出越大。	10.0% (0.0 ~ 50.0%)	RUN
F03.22 (0x0316)	同步电机拉入电流 频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定值 100.0%对应 F01.10[最大频率]。	10.0% (0.0 ~ 100.0%)	RUN
F03.23 (0x0317)	异步电机转差补偿	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定异步电机转差补偿。	100.0% (0.0 ~ 250.0%)	RUN
F03.24 (0x0318)	启动转矩初始值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定启动转矩初始值。	0.0% (0.0 ~ 250.0%)	RUN

## F03.3x 组:磁通优化

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F03.30 (0x031E)	弱磁前馈系数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定弱磁前馈系数。	10.0% (0.0~500.0%)	RUN
F03.31 (0x031F)	弱磁控制增益	V/F     SVC     FVC     PMVF     PMSVC     PMFVC       设定弱磁控制增益。	10.0% (0.0 ~ 500.0%)	RUN
F03.32 (0x0320)	弱磁电流上限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定弱磁电流上限。	60.0% (0.0 ~ 250.0%)	RUN
F03.33 (0x0321)	弱磁电压系数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定弱磁电压系数。	97.0% (0.0 ~ 120.0%)	RUN
F03.34 (0x0322)	输出功率限制	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定输出功率限制。	250.0% (0.0 ~ 400.0%)	RUN
F03.35 (0x0323)	过励磁制动增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定过励磁制动增益。	100.0% (0.0 ~ 500.0%)	RUN
F03.36 (0x0324)	过励磁制动限幅	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定过励磁制动限幅。	10.0% (0.0 ~ 250.0%)	RUN
F03.37 (0x0325)	节能运行	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0: 关闭         1: 开启	0 (0~1)	RUN
F03.38 (0x0326)	节能运行励磁下限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定节能运行励磁下限	50.0% (0.0 ~ 80.0%)	RUN
F03.39 (0x0327)	节能运行滤波系数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定节能运行滤波系数	$\begin{array}{c} 0.010s \\ (0.000 \sim 6.000s) \end{array}$	RUN

### F03.4x-F03.5x 组: 转矩控制

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F03.40 (0x0328)	转矩控制选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 速度控制方式限转矩	0 (0 ~ 1)	RUN

		1: 转矩控制方式限速度。		
F03.41 (0x0329)	转矩指令给定	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC           个位:通道A+位:通道B         1:保留           0:键盘数字给定         1:保留           2:电流电压模拟量 AII 给定         3:电流电压模拟量 AI2给定           4:保留         5:PUL           6:RS485通讯给定         7:选购卡百位:给定方式           0:通道A         1:通道B           2:通道A+通道B         3:通道A-通道B           4:通道A、通道B两者最小值         5:通道A、通道B两者最大值	0000 (0000~0577)	RUN
F03.42 (0x032A)	转矩键盘数字设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定转矩指令给定。	0.0% (0.0 ~ 100.0%)	RUN
F03.43 (0x032B)	转矩输入下限值	V/FSVCFVCPMVFPMSVCPMFVC设定转矩输入下限值。	0.00% (0.0 ~ 100.00%)	RUN
F03.44 (0x032C)	下限对应设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定下限对应值。	0.0% (-200.0~200.0%)	RUN
F03.45 (0x032D)	转矩输入上限值	V/FSVCFVCPMVFPMSVCPMFVC设定发转矩输入上限值。	100.0% (0.0~100.0%)	RUN
F03.46 (0x032E)	上限对应设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定上限对应值。	100.0% (-200.0~200.0%)	RUN
F03.47 (0x032F)	转矩滤波时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定低速时转矩限制动作频率幅度。	0.100s (0.000~6.000s)	RUN
F03.52 (0x0334)	输出转矩上限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定输出转矩上限。	150.0% (0.0 ~ 200.0%)	RUN
F03.53 (0x0335)	输出转矩下限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定输出转矩下限。	0.0% (0.0 ~ 200.0%)	RUN
F03.54 (0x0336)	转矩控制正转速度 极限选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0:         功能码 F03.56 设定;         1:         保留           2:         Al1×F03.56;         3:         Al2×F03.56;           4:         保留         5:         PUL×F03.56;           6:         RS485 通讯给定×F03.56         7:         选购卡×F03.57	0 (0~7)	RUN
F03.55 (0x0337)	转矩控制反转速度 极限选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0:         功能码 F03.57 设定;         1:         保留           2:         AI1×F03.57;         3:         AI2×F03.57;           4:         保留         5:         PUL×F03.57;           6:         RS485 通讯给定×F03.57         7:         选购卡×F03.57	0 (0~7)	RUN
F03.56 (0x0338)	转矩控制正转最大 速度限定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定转矩控制正转最大速度限定。	100.0% (0.0~100.0%)	RUN
F03.57 (0x0339)	转矩控制反正最大 速度限定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定转矩控制反转最大速度限定。	100.0% (0.0~100.0%)	RUN

## F03.6x 组: PM 高频注入

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F03.60 (0x033C)	高频注入选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           PM 电机开环控制有效         0: 禁止         1~5: 使能,值越大注入频率越大	0 (0~5)	STOP
F03.61 (0x033D)	高频注入电压	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 注入电压幅度,相对额定电压,自学习结果,一般不 需修改。	$10.0\%$ $(0.0 \sim 100.0\%)$	RUN
F03.62 (0x033E)	高频注截止频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 高频注入作用频率范围,相对电机额定频率,电机转 速小于该值时高频注入有效。	$10.0\%$ $(0.0 \sim 100.0\%)$	RUN

### F03.7x 组: 位置补偿

参数码	内容	出厂值	可调
(地址) 名称		(设定范围)	属性

F03.70 (0x0346)	位置补偿控制	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 速度控制下进行位置补偿控制,可实现零伺服或提高 系统刚性	0.0 (0 ~ 250.0)	RUN
F03.71 (0x0347)	补偿增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定补偿增益	$1.0$ $(0.0 \sim 100.0)$	RUN
F03.72 (0x0348)	补偿限幅	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定补偿限幅值。	$0.0\%$ $(0.0 \sim 100.0\%)$	STOP
F03.73 (0x0349)	补偿作用范围	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定补偿作用范围。	$10.0\%$ $(0.0 \sim 100.0\%)$	STOP

### F03.8x 组: 扩展控制

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F03.80 (0x0350)	同步电机 MTPA 增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定同步电机 MTPA 增益。	100.0% (0.0 ~ 400.0%)	RUN
F03.81 (0x0351)	同步电机 MTPA 滤波时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFV 设定同步电机 MTPA 滤波时间。	$1.0 \mathrm{ms}$ (0.0 $\sim$ 100.0 ms)	RUN

## 5.7 F04 组: V/F 控制

## F04.0x 组: V/F 控制

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F04.00 (0x0400)	线性 VF 曲线选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           用于选择 V/F 曲线的类型,以满足不同的负载特性的要求。         0: 直线 VF 曲线; 1-9: 分别为 1.1-1.9 次幂 VF 曲线; 10: 平方 VF 曲线; 11: 自定义 VF 曲线;	0 (0~11)	STOP
F04.01 (0x0401)	转矩提升	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0.0%:         自动转矩提升         0.1~30.0%:         手动转矩提升	$0.0\%$ $(0.0 \sim 30.0\%)$	RUN
F04.02 (0x0402)	转矩提升截止频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设置转矩提升功能的有效范围,当输出频率超过该值时,转矩提升功能截止。	$100.0\%$ $(0.0 \sim 100.0\%)$	RUN
F04.03 (0x0403)	转差补偿增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定转差补偿增益。	0.0% (0.0 ~ 200.0%)	RUN
F04.04 (0x0404)	转差补偿限幅	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定转差补偿限幅值。	100.0% (0.0 ~ 300.0%)	RUN
F04.05 (0x0405)	转差补偿滤波时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 转差补偿功能需正确输入电机铭牌参数及进行参数 学习,以实现最佳效果。	0.200 (0.000~6.000)	RUN
F04.06 (0x0406)	振荡抑制增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 通过调整该值,能够抑制低频谐振,但是不能过大,否则会导致额外的稳定性问题。	100.0% (0.0~900.0%)	RUN
F04.07 (0x0407)	震荡抑制滤波时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定震荡抑制滤波时间。	$\begin{array}{c} 1.0 \\ (0.0 \sim 100.0 s) \end{array}$	RUN
F04.08 (0x0408)	输出电压百分比	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定输出电压百分比。	100.0%s (25.0~120.0%)	STOP

### F04.1x 组: 自定义 V/F 曲线

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F04.10 (0x040A)	自设定电压 V1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定自设定电压 V1	3.0% (0.0 ~ 100.0%)	STOP
F04.11 (0x040B)	自设定频率 F1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 自设定频率F1	1.00Hz (0.00~最大频率)	STOP
F04.12 (0x040C)	自设定电压 V2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 自设定电压 V2	$28.0\%$ $(0.0 \sim 100.0\%)$	STOP

F04.13 (0x040D)	自设定频率 F2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 自设定频率F2	10.0Hz (0.00~最大频率)	STOP
F04.14 (0x040E)	自设定电压 V3	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 自设定电压 V3	55.0% (0.0 ~ 100.0%)	STOP
F04.15 (0x040F)	自设定频率 F3	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 自设定频率 F3	25.00Hz (0.00~最大频率)	STOP
F04.16 (0x0410)	自设定电压 V4	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 自设定电压 V4	78.0% (0.0~900.0%)	STOP
F04.17 (0x0411)	自设定频率 F4	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 自设定频率 F4	37.5Hz (0.00~最大频率)	STOP
F04.18 (0x0412)	自设定电压 V5	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 自设定电压 V5	100.0%s (0.0~100.0%)	STOP
F04.19 (0x0413)	自设定频率 F5	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 自设定频率F5	50.0Hz (0.00~最大频率)	STOP

## F04.2x 组: 保留

### F04.3x 组: V/F 节能控制

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F04.30 (0x041E)	自动节能控制	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 关闭 1: 开启	0 (0~1)	STOP
F04.31 (0x041F)	节能降压频率下限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定节能降压频率下限。	15.0Hz (0.0~50.0Hz)	STOP
F04.32 (0x0420)	节能降压电压下限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定节能降压电压下限。	50.0% (20.0~100.0%)	STOP
F04.33 (0x0421)	节能降压电压 调节速率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定节能降压电压调节速率。	0.010V/MS (0.000~0.200 V/MS)	RUN
F04.34 (0x0422)	节能电压电压 回升速率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定节能电压电压回升速率。	0.20V/MS (0.00~ 2.00 V/MS)	RUN

# 5.8 F05 组: 输入端子

## F05.0x 组:数字输入端子功能

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F05.00 (0x0500)	端子 X1 功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 详见端子X的功能	1 (0~95)	STOP
F05.01 (0x0501)	端子 X2 功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 详见端子X的功能	2 (0~95)	STOP
F05.02 (0x0502)	端子 X3 功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 详见端子 X 的功能	4 (0~95)	STOP
F05.03 (0x0503)	端子 X4 功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 详见端子 X 的功能	5 (0~95)	STOP
F05.04 (0x0504)	端子 X5 功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 详见端子 X 的功能	6 (0~95)	STOP
F05.05 (0x0505)	端子 X6 功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 详见端子 X 的功能	0 (0~95)	STOP
F05.06 (0x0506)	端子 X7 功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 详见端子 X 的功能	0 (0~95)	STOP
F05.07 (0x0507)	端子 X8 功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 详见端子 X 的功能	0 (0~95)	STOP
F05.08 (0x0508)	端子 X9 功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 详见端子 X 的功能	0 (0~95)	STOP
F05.09 (0x0509)	端子 X10 功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 详见端子 X 的功能	0 (0~95)	STOP

### F05.1x 组: 数字输入端子检出延时

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F05.10 (0x050A)	X1 有效检出延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输入端子 X1 从无效状态转换到有效状态所对应的 延时时间	0.010 (0.000 ~ 6.000s)	RUN
F05.11 (0x050B)	X1 无效检出延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输入端子 X1 从有效状态转换到无效状态所对应的 延时时间	0.010 (0.000 ~ 6.000s)	RUN
F05.12 (0x050C)	X2 有效检出延时	V/F     SVC     FVC     PMVF     PMSVC     PMFVC       输入端子 X2 从无效状态转换到有效状态所对应的     延时时间	0.010 (0.000 ~ 6.000s)	RUN
F05.13 (0x050D)	X2 无效检出延时	V/F     SVC     FVC     PMVF     PMSVC     PMFVC       输入端子 X2 从有效状态转换到无效状态所对应的     延时时间	0.010 (0.000 ~ 6.000s)	RUN
F05.14 (0x050E)	X3 有效检出延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输入端子 X3 从无效状态转换到有效状态所对应的 延时时间	0.010 (0.000 ~ 6.000s)	RUN
F05.15 (0x050F)	X3 无效检出延时	V/F     SVC     FVC     PMVF     PMSVC     PMFVC       输入端子 X3 从有效状态转换到无效状态所对应的     延时时间	0.010 (0.000 ~ 6.000s)	RUN
F05.16 (0x0510)	X4 有效检出延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输入端子 X4 从无效状态转换到有效状态所对应的 延时时间	0.010 (0.000 ~ 6.000s)	RUN
F05.17 (0x0511)	X4 无效检出延时	V/F     SVC     FVC     PMVF     PMSVC     PMFVC       输入端子 X4 从有效状态转换到无效状态所对应的     延时时间	0.010 (0.000 ~ 6.000s)	RUN
F05.18 (0x0512)	X5 有效检出延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输入端子 X5 从无效状态转换到有效状态所对应的 延时时间	0.010 (0.000 ~ 6.000s)	RUN
F05.19 (0x0513)	X5 无效检出延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输入端子 X5 从有效状态转换到无效状态所对应的 延时时间	0.010 (0.000 ~ 6.000s)	RUN

### F05.2x 组: 数字输入端子动作选择

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F05.20 (0x0514)	端子控制运行模式	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0:         两线制 1         1:         两线制 2           2:         三线制 1         3:         三线制 2           注:         端子接线方式见附录二。	0 (0~3)	STOP
F05.22 (0x0516)	X1~X4 端子特性 选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0: 闭合有效         1: 断开有效         +位: X2 端子         有位: X2 端子         有位: X4 端子         F位: X4 端子	0000 (0000 ~ 1111)	RUN
F05.23 (0x0517)	X5~X8 端子特性 选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0: 闭合有效         1: 断开有效         +位: X6 端子         -位: X8 端子         -位: X8 端子	0000 (0000 ~ 1111)	RUN
F05.24 (0x0518)	X9~X10 端子特性 选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0: 闭合有效         1: 断开有效           个位: X9 端子         十位: X10 端子	0000 (0000 ~ 1111)	RUN
F05.25 (0x0519)	端子 UP/DW 控制 选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0: 频率掉电存储         1: 频率掉电不存储           2: 运行中可调,停机清零	0 (0~2)	STOP
F05.26 (0x051A)	端子 UP/DW 控制 频率增减速率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定端子 UP/DW 控制频率增减速率	0.50Hz/s (0.01~50.00Hz/s)	RUN
F05.27 (0x051B)	端子紧急停车 减速时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定端子紧急停车减速时间	1.00s (0.01~650.00s)	RUN

F05.3x 组: PUL 端子

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F05.30 (0x051E)	PUL 口信号源	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0:         X5(最大为5.000KHz)         1:         扩展口X10(最大为100.00KHz)           2:         X5(最大为100.00KHz)	0 (0~2)	STOP
F05.31 (0x051F)	PUL 输入最小频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC PUL 所接受的最小频率,低于该值的频率信号,变频器 将按最小频率处理。 0.00~50.000Hz	0.00kHz (0.00~500.00kHz)	RUN
F05.32 (0x0520)	PUL 最小频率对应 设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对应所设定值的百分比	0.00% (0.00~100.00%)	RUN
F05.33 (0x0521)	PUL 输入最大频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC PUL 所接受的最大频率,高于该值的频率信号,变频器 将按最大频率处理。 0.00~50.000kHz	50.00kHz (0.00~500.00kHz)	RUN
F05.34 (0x0522)	PUL 最大频率对应 设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对应所设定值的百分比	100.00% (0.00~100.00%)	RUN
F05.35 (0x0523)	PUL 滤波时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对输入脉冲信号进行滤波的大小,用于消除干扰信号。	0.100s (0.000~9.000s)	RUN
F05.36 (0x0524)	PUL 截止频率	V/FSVCFVCPMVFPMSVCPMFVC低于该参数的频率,变频器不再识别。按 0Hz 处理。	0.010kHz (0.000~1.000kHz)	RUN

### F05.4x 组:模拟量 (AI) 类型处理

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F05.40 (0x0528)	AI 输入信号类型 选择方式	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 拨码开关 1: 参数设定	0 (0 ~ 1)	RUN
F05.41 (0x0529)	AII 输入信号类型	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 电压 0~10.00V1: 电流 0~20.00mA	0 (0 ~ 1)	RUN
F05.42 (0x052A)	AI2 输入信号类型	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0:         电压 0~10.00V1:         电流 0~20.00mA	0 (0 ~ 1)	RUN
F05.43 (0x052B)	模拟量输入曲线 选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0: 直线(默认)         1: 曲线 1         2: 曲线 2           个位: AI1         十位: AI2	0000 (0000~0022)	RUN

### F05.5x 组:模拟量(AI)线性处理

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F05.50 (0x0532)	AI1 下限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 定义 AII 端子所接收的信号,低于该值的电压信号,按 下限值处理。	0.0% (0.0~100.0%)	RUN
F05.51 (0x0533)	AII 下限对应设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定对应设定值的百分比	0.00% (-100.00~100.00% )	RUN
F05.52 (0x0534)	AII 上限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 定义 AI1 端子所接收的信号,高于该值的电压信号,按 上限值处理。	100.0% (0.0~100.0%)	RUN
F05.53 (0x0535)	AII 上限对应设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定对应设定值的百分比	100.00% (-100.00~100.00% )	RUN
F05.54 (0x0536)	AI1 滤波时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 定义对模拟信号进行滤波的大小,用于消除干扰信号。	0.010s (0.000~6.000s)	RUN
F05.55 (0x0537)	AI2 下限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 定义 AI2 端子所接收的信号,低于该值的电压信号,按 下限值处理。	0.0% (0.00~100.0%)	RUN
F05.56 (0x0538)	AI2 下限对应设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定对应设定值的百分比。	0.00% (-100.00~100.00% )	RUN

F05.57 (0x0539)	AI2 上限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 定义 AI2 端子所接收的信号,高于该值的电压信号,按 上限值处理。	100.0% (0.0~100.0%)	RUN
F05.58 (0x053A)	AI2 上限对应设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定对应设定值的百分比。	100.00% (-100.00~100.00% )	RUN
F05.59 (0x053B)	AI2 滤波时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 定义对模拟信号进行滤波的大小,用于消除干扰信号	0.010s (0.000~6.000s)	RUN

### F05.6x 组: AI 曲线 1 处理

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F05.60 (0x053C)	曲线1下限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定曲线 1 的下限值	0.0% (0.0 ~ 100.0%)	RUN
F05.61 (0x053D)	曲线 1 下限对应 设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对应设定的百分比	0.00% (0.00 ~ 100.00%)	RUN
F05.62 (0x053E)	曲线 1 拐点 1 输入 电压	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定曲线 1 拐点 1 输入电压	30.0% (0.0 ~ 100.0%)	RUN
F05.63 (0x053F)	曲线1拐点1对应 设定	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           对应设定的百分比	30.00% (0.00~100.00%)	RUN
F05.64 (0x0540)	曲线 1 拐点 2 输入 电压	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定曲线 1 拐点 2 输入电压	60.0% (0.0 ~ 100.0%)	RUN
F05.65 (0x0541)	曲线1拐点2对应 设定	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           对应设定的百分比	60.00% (0.00~100.00%)	RUN
F05.66 (0x0542)	曲线 1 上限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定曲线 1 上限值	100.0% (0.0~100.0%)	RUN
F05.67 (0x0543)	曲线 1 上限对应 设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对应设定的百分比	100.00% (0.00 ~ 100.00%)	RUN

## F05.7x 组: AI 曲线 2 处理

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F05.70 (0x0546)	曲线2下限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定曲线 1 的下限值	0.0% (0.0 ~ 100.0%)	RUN
F05.71 (0x0547)	曲线2下限对应 设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对应设定的百分比	0.00% (0.00 ~ 100.00%)	RUN
F05.72 (0x0548)	曲线2拐点1输入 电压	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定曲线 1 拐点 1 输入电压	30.0% (0.0 ~ 100.0%)	RUN
F05.73 (0x0549)	曲线 2 拐点 1 对应 设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对应设定的百分比	30.00% (0.00~100.00%)	RUN
F05.74 (0x054A)	曲线2拐点2输入 电压	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定曲线 1 拐点 2 输入电压	60.0% (0.0 ~ 100.0%)	RUN
F05.75 (0x054B)	曲线 2 拐点 2 对应 设定	V/FSVCFVCPMVFPMSVCPMFVC对应设定的百分比	60.00% (0.00~100.00%)	RUN
F05.76 (0x054C)	曲线 2 上限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定曲线 1 上限值	100.0% (0.00~100.0%)	RUN
F05.77 (0x054D)	曲线 2 上限对应设 定	V/FSVCFVCPMVFPMSVCPMFVC对应设定的百分比	100.00% (0.00 ~ 100.00%)	RUN

## F05.8x 组: AI 作为数字输入端子

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F05.80 (0x0550)	AI 口做数字输入 端子特性选择	V/FSVCFVCPMVFPMSVCPMFVC0: 低电平有效1: 高电平有效	0000 (0000 ~ 1111)	RUN

		个位: AI1   十位: AI2		
F05.81 (0x0551)	AI 端子功能选择 (当作 X 端子)	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 见 X 端子功能	0 (0~95)	STOP
F05.82 (0x0552)	AI 高电平设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输入设定大于高电平设定即为输入高电平。	70.00% (0.00~100.00%)	RUN
F05.83 (0x0553)	AI 低电平设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 小于低电平设定即为低电平。	30.00% (0.00~100.00%)	RUN

# 5.9 F06 组: 输出端子

## F06.0x 组: AO(模拟量)输出

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F06.00 (0x0600)	AO 输出方式选择	V/F SVC FVC   PMVF   PMSVC   PMFVC	0 (0~3)	RUN
F06.01 (0x0601)	AO 输出量选择	V/F         SVC         FVC           0: 给定频率         1: 输出频率           2: 输出电流         3: 输入电压           4: 输出电压         5: 机械速度           6: 给定转矩         7: 输出转矩           8: PID 给定量         9: PID 反馈量           10: 输出功率         11: 母线电压           12: VS 输入值         13: A1 输入值           14: AS 输入值         15: PUL 输入值           16: 模块温度 1         17: 模块温度 2           18: 485 通讯给定         19: 虚拟 vY1 功能	0 (0 ~ 19)	RUN
F06.02 (0x0602)	AO 输出增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 调整端子输出模拟量的数值。	100.0% (0.0 ~ 200.0%)	RUN
F06.003 (0x0603)	AO 输出偏置	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 A0 输出偏置,用于调整端子输出的零点。	0.0% (-10.0~10.0%)	RUN
F06.04 (0x0604)	AO 输出滤波	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对模拟量信号进行滤波的大小,用于消除干扰信号。	0.01s (0.0 ~ 6.00s)	RUN
F06.05 (0x0605)	AO 为 FM 频率 输出下限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 AO 输出信号的频率下限。	0.20kHz (0.00~100.00kHz)	RUN
F06.06 (0x0606)	AO 为 FM 频率 输出上限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 AO 输出信号的频率上限。	50.00kHz (0.00~100.00kHz)	RUN

## F06.1x 组: 扩展 AO 输出

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F06.10 (0x060A)	扩展 AO 输出方式 选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0: 0~10V         1: 4.00~20.00mA           2: 0.00~20.00mA         3:FM 頻率脉冲输出	0 (0~3)	RUN
F06.11 (0x060B)	扩展 AO 输出量 选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对应扩展 AO 输出量选择,与 F06.01 选择项相同	1 (0 ~ 19)	RUN
F06.12 (0x060C)	扩展 AO 输出增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 调整端子输出模拟量的数值。	100.0% (0.0 ~ 200.0%)	RUN
F06.013 (0x060D)	扩展 AO 输出偏置	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 A0 输出偏置,用于调整端子输出的零点。	0.0% (-10.0~10.0%)	RUN
F06.14 (0x060E)	扩展 AO 输出滤波	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对模拟量信号进行滤波的大小,用于消除干扰信号。	0.01s (0.0 ~ 6.00s)	RUN

F06.15 (0x060F)	扩展 AO 为 FM 频率输出下限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定扩展 AO 输出信号的频率下限。	0.20kHz (0.00~100.00kHz)	RUN
F06.16 (0x0610)	扩展 AO 为 FM 频率输出上限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定扩展 AO 输出信号的频率上限。	50.00kHz (0.00~100.00kHz)	RUN

## F06.2x-F06.3x 组: 数字、继电器输出

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F06.20 (0x0614)	输出端子极性选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0: 正极性 1: 负极性         个位: Y端子         十位: 继电器输出端子 1	0000 (0000 ~ 1111)	RUN
F06.21 (0x0615)	输出端子Y	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 见端子 Y 功能	1 (0 ~ 63)	RUN
F06.22	继电器 1 输出	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	4	RUN
(0x0616)	(TA-TB-TC)	见端子 Y 功能	(0~63)	
F06.25 (0x0619)	Y 输出 ON 延迟 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 Y 输出 ON 延迟时间。	0.010s (0.000~60.000s)	RUN
F06.26 (0x061A)	继电器 1 输出 ON 延迟时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定继电器 1 输出 ON 延迟时间。	0.010s (0.000~60.000s)	RUN
F06.29	Y 输出 OFF 延迟	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0.010s	RUN
(0x061D)	时间	设定 Y 输出 OFF 延迟时间。	(0.000~60.000s)	
F06.30	继电器 1 输出 OFF	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0.010s	RUN
(0x061E)	延迟时间	设定继电器 1 输出 OFF 延迟时间。	(0.000~60.000s)	
F06.31	扩展 Y1 输出 OFF	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0.010s	RUN
(0x061F)	延迟时间	设定扩展 Y1 输出 OFF 延迟时间。	(0.000~60.000s)	
F06.32	扩展继电器 2 输出	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0.010s	RUN
(0x0620)	OFF 延迟时间	设定扩展继电器 2 输出 OFF 延迟时间。	(0.000~60.000s)	

## F06.4x 组: 频率检测

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F06.40 (0x0628)	频率检测值 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定频率检测值 1	2.00Hz (0.00~最大频率)	RUN
F06.41 (0x0629)	频率检出幅度 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定频率检出幅度 1	1.00Hz (0.00~最大频率)	RUN
F06.42 (0x062A)	频率检测值2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定频率检测值 2	2.00Hz (0.00~最大频率)	RUN
F06.43 (0x062B)	频率检出幅度2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定频率检出幅度 2	1.00Hz (0.00~最大频率)	RUN
F06.44 (0x062C)	给定频率到达检出 幅度	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定给定频率到达检出幅度	2.00Hz (0.00~最大频率)	RUN

### F06.5x 组: 监控参数比较器输出

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F06.50 (0x0632)	比较器 1 监视选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           个位十位:         监视参数号 Cxx.yy 中 yy 设定         00~63         1位千位:         监视参数号 Cxx.yy 中 xx 设定           00~07         00~07         10~00<	0001 (0000 ~ 0763)	RUN
F06.51 (0x0633)	比较器 1 上限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定比较器 1 上限值	3000 (0 ~ 65535)	RUN

F06.52 (0x0634)	比较器1下限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定比较器 1 下限值	0 (0~65535)	RUN
F06.53 (0x0635)	比较器 1 偏置	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定比较器 1 偏置值	0 (0 ~ 1000)	RUN
F06.54 (0x0636)	发送 CP1 时的动作 选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0:         继续运行(仅数字量端子输出)1:         报警并自由停车           2:         警告并继续运行         3:         强制停机	0 (0~3)	RUN
F06.55 (0x0637)	比较器 2 监视选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           个位十位:         监视参数号 Cxx.yy 中 yy 设定           00~63         百位千位:         监视参数号 Cxx.yy 中 xx 设定           00~07         00~07	0002 (0000 ~ 0763)	RUN
F06.56 (0x0638)	比较器 2 上限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定比较器 2 上限值	30 (0~65535)	RUN
F06.57 (0x0639)	比较器2下限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定比较器 2 下限值	0 (0 ~ 65535)	RUN
F06.58 (0x063A)	比较器 2 偏置	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定比较器 2 偏置值	0 (0 ~ 1000)	RUN
F06.59 (0x063B)	发送 CP2 时的动作 选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0:         继续运行(仅数字量端子输出)1:         报警并自由停车           2:         警告并继续运行         3:         强制停机	0 (0~3)	RUN

### F06.6x 组:虚拟输入输出端子

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F06.60 (0x063C)	虚拟 vX1 端子功能 选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 见端子 X 功能	0 (0~63)	RUN
F06.61 (0x063D) RUN	虚拟 vX2 端子功能 选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 见端子 X 功能	0 (0 ~ 63)	RUN
F06.62 (0x063E)	虚拟 vX3 端子功能 选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 见端子 X 功能	0 (0 ~ 63)	RUN
F06.63 (0x063F)	虚拟 vX4 端子功能 选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 见端子 X 功能	0 (0 ~ 63)	RUN
F06.64 (0x0640)	vX 端子有效状态 来源	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0:         匀虚规 vYn 内部连接         1:         与物理端子 Xn 链接           2:         功能码设定是否有效         十位:         虚拟 vX2           百位:         虚拟 vX3         千位:         虚拟 vX4	0000 (0000 ~ 2222)	RUN
F06.65 (0x0641)	虚拟 vX 端子功能 码设定有效状态	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0:         无效; 1:         有效           个位:         虚拟 vX1         十位:         虚拟 vX2           百位:         虚拟 vX3         千位:         虚拟 vX4	0000 (0000 ~ 1111)	RUN
F06.66 (0x0642)	虚拟 vY1 输出选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 见Y端子功能	0 (0~31)	RUN
F06.67 (0x0643)	虚拟 vY2 输出选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 见 Y 端子功能	0 (0~31)	RUN
F06.68 (0x0644)	虚拟 vY3 输出选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 见 Y 端子功能	0 (0~31)	RUN
F06.69 (0x0645)	虚拟 vY4 输出选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 见 Y 端子功能	0 (0~31)	RUN
F06.70 (0x0646)	vY1 输出 ON 延迟 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 vY1 输出 ON 延迟时间	0.010s (0.000~60.000s)	RUN
F06.71 (0x0647)	vY2 输出 ON 延迟 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 vY2 输出 ON 延迟时间	0.010s (0.000~60.000s)	RUN
F06.72 (0x0648)	vY3 输出 ON 延迟 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 vY3 输出 ON 延迟时间	0.010s (0.000~60.000s)	RUN
F06.73 (0x0649)	vY4 输出 ON 延迟 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 vY4 输出 ON 延迟时间	0.010s (0.000~60.000s)	RUN

F06.74 (0x064A)	vY1 输出 OFF 延迟 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 vY1 输出 OFF 延迟时间	0.010s (0.000~60.000s)	RUN
F06.75 (0x064B)	vY2 输出 OFF 延迟 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 vY2 输出 OFF 延迟时间	0.010s (0.000~60.000s)	RUN
F06.76 (0x064C)	vY3 输出 OFF 延迟 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 vY3 输出 OFF 延迟时间	0.010s (0.000~60.000s)	RUN
F06.77 (0x064D)	vY4 输出 OFF 延迟 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 vY4 输出 OFF 延迟时间	0.010s (0.000~60.000s)	RUN

## 5.10 F07 组: 运行控制

### F07.0x 组: 启动控制

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F07.00 (0x0700)	启动运行方式	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0:         由启动频率启动           1:         先直流制动再从启动频率启动           2:         转速跟踪及方向判断后再启动	0 (0~2)	STOP
F07.01 (0x0701)	启动预励磁时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFV 只是异步机矢量控制(无 PG)支持预励磁,其它忽略	0.00s (0.00~60.00s)	STOP
F07.02 (0x0702)	启动频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 给定频率小于该值时,不启动,处于待机状态	0.50Hz (0.00~上限频率 数字设定)	STOP
F07.03 (0x0703)	启动保护选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 关闭 1: 开启 个位: 退出异常时的端子起动保护 十位: 退出异常时的端子起动保护 百位: 命令通道切换至端子时的端子起动保护 千位. 保留 注: 自由停机、紧急停机、强制停机命令有效时默认开启端子启动保护,保护时报 A.RUNx 警告。	0111 (0000~1111)	STOP
F07.05 (0x0705)	旋转方向选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           个位:运行方向取反         1:方向取反           0:方向不变         1:方向取反           十位:运行方向禁止         0:允许正安命令           2:只允许反转命令百位:频率控制命令方向         0:频率控制方向无效           0:频率控制方向无效         1:频率控制方向有效	0000 (0000~1121)	STOP
F07.06 (0x0706)	停电再启动动作 选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 无效 1: 有效。	0 (0~1)	STOP
F07.07 (0x0707)	停电再启动等待 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定停电再启动等待时间	0.50s (0.00~60.00s)	STOP

### F07.1x 组:停机控制

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F07.10 (0x070A)	停机方式	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 减速停机 1: 自由停机	0 (0~1)	RUN
F07.11 (0x070B)	停机检出频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 减速停机时,当变频器输出频率小于该值进入停机状态	0.50Hz (0.00~上限频率 数字设定)	RUN
F07.12 (0x070C)	停机再启动极限 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 停机后,再次启动的等待时间	0.00s (0.00~60.00s)	STOP
F07.15 (0x070F)	不足下限频率动作 选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0:按照频率指令运行1:自由运行停止,进入暂停状态           2:以下限频率运行3:零速运行	0 (0~3)	RUN
F07.16 (0x0710)	零速力矩保持系数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定零速力矩电流,100.0%对应变频器额定电流	60.0% (0.0~150.0%)	RUN

F07.17 (0x0711)	零速力矩保持时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定零速力矩保持时间	0.0s (0.0~6000.0s)	RUN
F07.18 (0x0712)	正反转死区时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 正反转切换,零频维持时间	0.0s (0.0~120.0s)	STOP

## F07.2x 组: 直流制动与转速追踪

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F07.20 (0x0714)	启动前制动电流	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定启动前制动电流	60.0% (0.0~150.0%)	STOP
F07.21 (0x0715)	启动前制动时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定启动前制动时间	0.0s (0.0~60.0s)	STOP
F07.22 (0x0716)	直流制动开始频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定直流制动开始频率	1.00Hz (0.00~50.00Hz)	STOP
F07.23 (0x0717)	直流制动电流	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 基准为变频器额定电流,内部限制不超过电机额定电流	60.0% (0.0~150.0%)	STOP
F07.24 (0x0718)	停机时直流制动 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定停机时直流制动时间	0.0s (0.0~60.0s)	STOP
F07.25 (0x0719)	转速追踪模式	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           个位: 搜索方式         0: 从最大频率搜索         1: 从停机频率搜索           0: 反向搜索         0: 关闭         1: 开启           百位: 搜索源         0: 软件搜索         1: 硬件搜索	0000 (0000~1111)	STOP
F07.26 (0x071A)	转速追踪速度	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定转速追踪速度	0.5s (0.0~60.0s)	STOP
F07.27 (0x071B)	转速追踪停机延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定转速追踪停机延时	1.00s (0.0~60.0s)	STOP
F07.28 (0x071C)	转速追踪电流	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定转速追踪电流	120.0% (0.0~400.0%)	STOP

## F07.3x 组: 点动

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F07.30 (0x071E)	点动运行频率设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定点动运行频率	5.00Hz (0.00~最大频率)	RUN
F07.31 (0x071F)	点动加速时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定点动加速时间	10.0s (0.0~650.0s)	RUN
F07.32 (0x0720)	点动减速时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定点动减速时间	10.0s (0.0~650.0s)	RUN
F07.33 (0x0721)	点动S曲线选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           设定点动 S 曲线选择         0: 无效 1: 有效	0 (0~1)	RUN
F07.34 (0x0722)	点动停机方式选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           设定点动停机方式         0: 按 F7.10 设定方式         1:只减速停机	0 (0~1)	STOP

### F07.4x 组: 启动、停机频率维持及跳跃频率

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F07.40 (0x0728)	启动时维持频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 启动维持频率大于启动频率,小于上限数字设定频率	0.50Hz (0.00~上限频率 数字设定)	STOP
F07.41 (0x0729)	启动时维持频率 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定值需大于启动频率,不足时按启动频率	0.0s (0.0~60.0s)	STOP

F07.42 (0x072A)	停机时维持频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定停机维持频率	0.50Hz (0.00~上限频率 数字设定)	STOP
F07.43 (0x072B)	停机时维持频率 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定停机维持频率时间	0.0s (0.0~60.0s)	STOP
F07.44 (0x072C)	跳跃频率 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定跳跃频率 1	0.00Hz (0.00~最大频率)	RUN
F07.45 (0x072D)	跳跃频率1幅度	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定跳跃频率 1 幅度	0.00Hz (0.00~最大频率)	RUN
F07.46 (0x072E)	跳跃频率 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定跳跃频率 2	0.00Hz (0.00~最大频率)	RUN
F07.47 (0x072F)	跳跃频率 2 幅度	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定跳跃频率 2 幅度	0.00Hz (0.00~最大频率)	RUN

# 5.11 F08 组: 辅助控制

## F08.0x 组: 计数及定时

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F08.00 (0x0800)	计数器输入源	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0: 普通 X 端子         1: 输入端子 PUL         2~5: 保留	0 (0~5)	RUN
F08.01 (0x0801)	计数输入分频	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定计数输入分频	0 (0 ~ 6000)	RUN
F08.02 (0x0802)	计数器最大值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定计数器最大值	1000 (0 ~ 65000)	RUN
F08.03 (0x0803)	计数器设定值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定计数器设定值	500 (0 ~ 65000)	RUN
F08.04 (0x0804)	每米脉冲数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 每米对应的计数值	10.0 (0.1~6500.0)	RUN
F08.05 (0x0805)	设定长度	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定长度	1000 (0 ~ 65000M)	STOP
F08.06 (0x0806)	实际长度	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定实际长度	0 (0 ~ 65000M)	STOP
F08.07 (0x0807)	定时器时间单位	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           设定定时器时间单位         0: 秒 1: 分 2: 小时	0 (0~2)	STOP
F08.08 (0x0808)	定时器设定值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定定时器设定值	0 (0 ~ 65000)	STOP

### F08.3x 组: 摆频控制

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F08.30 (0x081E)	摆频控制	V/FSVCFVCPMVFPMSVCPMFVC0: 摆频控制无效1: 摆频控制有效	0 (0 ~ 1)	STOP
F08.31 (0x081F)	摆频幅度控制	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           个位: 启动方式         0: 自动 1: 端子手动         +位: 摆幅度控制           0: 相对中心频率 1: 相对最大频率。         百位: 预置频率使能           0: 不使能 1: 使能	0000 (0000~0111)	STOP
F08.32 (0x0820)	摆频预置频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定摆频预置频率	0.00Hz (0~上限频率)	STOP
F08.33 (0x0821)	摆频预置频率等待 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定摆频预置频率等待时间	0.0s (0.0~3600.0s)	STOP
F08.34 (0x0822)	摆频幅值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定摆频幅值	10.0% (0.0~50.0%)	STOP
F08.35	突跳频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	10.0%	STOP

((	0x0823)		设定突跳频率	(0.0~50.0%)	
	F08.36 0x0824)	三角波上升时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定三角波上升时间	5.00s (0.1~999.9s)	STOP
	F08.37 0x0825)	三角波下降时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定三角波下降时间	5.00s (0.0~100.0s)	STOP

5.12 F09 组: 保留

# 5.13 F10 组: 保护参数

## F10.0x 组: 电流保护

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F10.00 (0x0A00)	过流抑制功能	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           自动限定输出电流不超过设定的过流抑制点,防止电流过大触发过流故障。         0: 抑制一直有效         1: 加减速有效,恒速无效	0 (0~1)	RUN
F10.01 (0x0A01)	过流抑制点	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定负载电流限幅水平,100%对应电机额定电流。	$160.0\%$ $(0.0 \sim 300.0\%)$	RUN
F10.02 (0x0A02)	过流抑制增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定过流抑制的响应效果。	$100.0\%$ $(0.0 \sim 500.0\%)$	RUN
F10.03 (0x0A03)	电流保护设置 1	V/F         SVC         FVC         PMFV         PMSVC         PMFVC           设置电流相关的保护功能是否开启个位: 逐波限流 (CBC)         (CBC) <td>0001 (0000~0221)</td> <td>STOP</td>	0001 (0000~0221)	STOP
F10.04 (0x0A04)	电流保护设置 2	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           个位:         三相电流和保护选择           0:         关闭         1:         开启	0001 (0000~0001)	STOP

### F10.1x 组: 电压保护

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F10.10 (0x0A0A)	母线过压硬件保护 功能	V/FSVCFVCPMFVFPMSVCPMFVC设定母线过压硬件保护功能是否开启0: 关闭1: 开启	0 (0~1)	STOP
F10.11 (0x0A0B)	母线过压抑制功能	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           母线电压大于过压抑制点时将减缓或停止加、减速,防止报过压故障         个位: 过压抑制功能           0: 关闭         1: 仅在减速时开启         2: 加、减速时均开启           十位: 过励磁功能         0: 关闭         1: 开启	0012 (0000~0012)	STOP
F10.12 (0x0A0C)	母线过压抑制点	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定的触发过压抑制功能的母线电压值	T3: 780 S2: 365 (0~过压点) T3 过压点: 820V S2 过压点: 390V	STOP
F10.13 (0x0A0D)	母线过压抑制增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定过压抑制的响应效果	100.0% (0.0~500.0%)	RUN
F10.14 (0x0A0E)	能耗制动使能	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           设定能耗制动功能是否开启         0: 关闭         1: 开启,但关闭过压抑制功能           2: 开启,同时开启过压抑制功能	2 (0~2)	RUN

F10.15 (0x0A0F)	能耗制动动作电压	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定能耗制动动作电压,母线电压大于该值时能耗制动开始动作	T3: 735 S2: 360 (0~过压点) T3 过压点: 820V S2 过压点: 390V	RUN
F10.16 (0x0A10)	母线欠压抑制功能	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           母线电压低于欠压抑制点时自动调节运行频率抑制母 线电压降低,防止报欠压故障         0: 关闭         1: 开启	0 (0~1)	STOP
F10.17 (0x0A11)	母线欠压抑制点	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定的触发欠压抑制功能的母线电压值	T3: 430 S2: 240 (0~过压点) T3 过压点: 820V S2 过压点: 390V	STOP
F10.18 (0x0A12)	母线欠压抑制增益	V/FSVCFVCPMVFPMSVCPMFVC设定欠压抑制的响应效果	100.0% (0.0~500.0%)	RUN
F10.19 (0x0A13)	母线欠压保护点	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定的母线电压允许的下限电压,低于该值变频器报欠压故障	T3: 350 S2: 190 (0~过压点) T3 过压点: 820V S2 过压点: 390V	STOP

### F10.2x 组:辅助保护

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F10.20 (0x0A14)	输入、输出缺相保 护选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           设定输入、输出帧相保护功能         6.         全闭         1.         开启           个位:输入帧相保护功能         0.         关闭         0.         关闭           1.         开启,检测到输入帧相报警告 A.ILF,继续运行         2.         开启,检测到输入帧相报故障 E.ILF,自由停机	0021 (000~0121)	STOP
F10.21 (0x0A15)	输入缺相阈值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定的输入缺相检测功能的电压检测百分比,100%对应额定母线电压	10% (0~30.0%)	STOP
F10.22 (0x0A16)	接地短路保护的选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定变频器输出以及变频器散热风扇接地短路保护功能是否开启 个位:输出对地短路保护功能 0. 关闭 1: 开启 + 付近: 风扇对地短路保护功能 0. 关闭 1: 开启	0011 (0000~0012)	STOP
F10.23 (0x0A17)	风扇 ON/OFF 控制 选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定变频器散热风扇运转方式 0: 变频器上电后风扇运转 1: 停机后风扇运行与温度相关,运行即运转 2: 停机后风扇经F10.24时间后停止,运行与温度相关	1 (0~2)	RUN
F10.24 (0x0A18)	风扇控制延迟时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定从解除运行指令到冷却风扇停止运行的时间	30.00s (0~600.00)	STOP
F10.25 (0x0A19)	变频器过热 oH1 预 警检出水平	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定变频器过热预警的温度值,大于该值报过热警告	80.0℃ (0~100.0)	RUN

### F10.3x 组: 负载保护

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F10.30 (0x0A1E)	电机过载保护曲线 系数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定对负载电机的过载保护的系数,提高该值可提高电 机的过载能力	100.0% (0~250.0%)	STOP

F10.31 (0x0A1F)	低速时的变频器过 载特性选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           设定低速时         (5Hz 以下)变频器过载保护功能是否有效           0: 无效         1: 有效	0 (0~1)	STOP
F10.32 (0x0A20)	负载预警检出设置	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定变频器负载预警检出方式及此时的预警方式 个位:负载预警检出 1 设置 0:不检测 1:检测负载过大 2:仅在恒速检测负载对天 3:检测负载不足 4:仅在恒速检测负载不足 +位:负载预警检出 1 时预警设置 0:继续运行,报 ALD1 1:自由停机,报 ELD1 百位:负载预警检出 2 设置 1:检测负载过大 2:仅在恒速检测负载对工 3:检测负载不足 4:仅在恒速检测负载不足 +仅在恒速检测负载不足 干位:负载预警检出 2 时预警设置 0:继续运行,报 ALD1 1:自由停机,报 ELD1 0:继续运行,报 ALD1 1:自由停机,报 ELD1	0000 (0000~1414)	STOP
F10.33 (0x0A21)	负载预警检出水平 1	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           设定负载预警 1 的检出值         VF 控制时,该值 100%对应电机额定电流           矢量控制时,该值 100%对应电机额定输出转矩	130.0% (0~200.0%)	STOP
F10.34 (0x0A22)	负载预警检出时间 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定检出负载预警 1 的持续时间,负载大于负载预警检出水平后持续该时间,检出负载预警 1	5.0s (0~60.0)	STOP
F10.35 (0x0A23)	负载预警检出水平 2	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           设定负载预警 2 的检出值         VF 控制时,该值 100%对应电机额定电流           矢量控制时,该值 100%对应电机额定输出转矩	130.0% (0~200.0%)	STOP
F10.36 (0x0A24)	负载预警检出时间 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定检出负载预警 2 的持续时间,负载大于负载预警检出水平后持续该时间,检出负载预警 2	5.0s (0~60.0)	STOP

### F10.4x 组: 失速保护

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F10.40 (0x0A28)	速度偏差过大保护动作	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电机给定速度和反馈速度偏差过大时的预警检出方式选择及报警方式选择 个位:检出选择 0:不检测 1:仅在恒速检测 2:一直检测 十位:报警选择 0:自由停机并报故障 1:报警并继续运行	0000 (0000 ~0012)	STOP
F10.41 (0x0A29)	速度偏差过大检出阈值	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           设定速度偏差过大的检出值,该值100%对应F01.10[最大频率]。	10.0% (0~60.0%)	STOP
F10.42 (0x0A2A)	速度偏差过大检出 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定检出速度偏差过大检出时间,给定速度和反馈速度偏差大于 F10.41 且持续该时间,检出速度偏差过大预警。	2s (0~60)	STOP
F10.43 (0x0A2B)	飞速保护动作	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           设定电机飞速时的预警检出方式选择及报警方式选择           个位:检出选择         0:不检测         1:仅在恒速检测         2:一直检测           十位:报警选择         0:自由停机并报故障         1:报警并继续运行	0002 (0000 ~0012)	STOP
F10.44 (0x0A2C)	飞速检出阈值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定飞速预警检出值,该值 100%对应 F01.10[最大频率]	110.0% (0~150.0%)	STOP
F10.45 (0x0A2D)	飞速检出时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定检出飞速的持续时间,反馈速度大于F10.44 且持续 该时间,检出飞速预警	0.010s (0~2.000)	STOP

## F10.5x 组:故障恢复保护

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F10.50 (0x0A32)	故障自恢复次数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定允许执行的故障自恢复次数。 注:该值为0表示关闭故障自恢复功能,否则表示开启该功能。	0 (0~10)	STOP
F10.51 (0x0A33)	故障自恢复间隔时 间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定变频器出现故障后到每次复位前的等待时间。	1.0s (0~100.0)	STOP
F10.52 (0x0A34)	故障已恢复次数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 表示已经执行的故障自恢复次数,该参数为只读参数。	0	READ

# 5.14 F11 组: 操作器参数

## F11.0x 组: 按键操作

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F11.00 (0x0B00)	按键锁定选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0: 不锁定         1: 键盘功能参数修改锁定           2: 功能参数及非启停键锁定 3: 功能参数及按键全锁定	0 (0~3)	RUN
F11.01 (0x0B01)	按键锁定密码	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定按键锁定密码	0 (0 ~ 65535)	RUN
F11.02 (0x0B02)	键盘多功能键选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0:         无效         1:         反转运行键           2:         正转点动运行键         3:         反转点动运行键           4:         键盘命令通道与端子命名通道相互切换           5:         键盘命令通道与通讯命名通道相互切换           6:         端子命令通道与通讯命名通道相互切换           7:         键盘、端子、通讯命令通道循环切换	0 (0~7)	STOP
F11.03 (0x0B03)	键盘 STOP 键设置	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0: 非键盘控制方式无效         1: 非键盘控制方式按停机方式停机           2: 非键盘控制方式按自由方式停机	0 (0~2)	STOP
F11.04 (0x0B04)	状态界面上下键 (旋钮)功能选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           个位:         键盘上下键修改选择         0:         无效         1:         用于调整频率键盘给定F01.09           2:         用于调整 PID 键盘给定F13.01         3:         键盘上下键修改参数号设定           十位:         掉电存储         0:         频率掉电不存储 1:         频率掉电存储           0:         频率模电不存储 1:         频率掉电存储           0:         运行停机可调 1:         只在运行中可调,停机保持           2:         运行中可调,停机清零	0011 (0000-0213)	STOP
F11.05 (0x0B05)	上下键快捷更改参 数码设定	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           个位十位: 功能参数号 Fxx.yy 中 yy 设定         00~99         百位千位: 功能参数号 Fxx.yy 中 xx 设定           00~15         00~15	0109 (0000 ~ 1563)	RUN
F11.06 (0x0B06)	键盘命令键选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           个位:         内置、外置键盘按键命令         (运行命令、停机/复位命令)         0:         外置优先, 当外置有效时, 内置无效           1:         内置优先, 当内置有效时, 外置无效         2:         内外置都有效, 停机/复位命令优先; 正转与反转同时有效时, 作为停机命令。	0000 (0000 ~ 1122)	STOP

F11.1x 组:状态界面循环监视

参数码 (地址)	名称	內容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F11.10 (0x0B0A)	状态界面左移、右 移键功能选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           个位: 左移键调整第一行监视         0: 无效, 1: 有效           十位: 右移键调整第二行监视           0: 无效, 1: 有效           左/右移键无效时,重新上电后监控显示值显示为参数1。	0011 (0000 ~ 0011)	STOP
F11.11 (0x0B0B)	键盘第一行循环显示参数 1	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           个位十位:         监视参数号 Cxx.yy 中 yy 设定           00~63         百位千位:         监视参数号 Cxx.yy 中 xx 设定           00~07	0000 (0000 ~ 0763)	RUN
F11.12	键盘第一行循环显	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0001	RUN
(0x0B0C)	示参数2	同上	(0000 ~ 0763)	
F11.13	键盘第一行循环显	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0002	RUN
(0x0B0D)	示参数3	同上	(0000 ~ 0763)	
F11.14	键盘第一行循环显	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0011	RUN
(0x0B0E)	示参数 4	同上	(0000 ~ 0763)	
F11.15	键盘第二行循环显	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0002	RUN
(0x0B0F)	示参数1	同上	(0000 ~ 0763)	
F11.16	键盘第二行循环显	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0004	RUN
(0x0B10)	示参数 2	同上	(0000 ~ 0763)	
F11.17	键盘第二行循环显	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0010	RUN
(0x0B11)	示参数3	同上	(0000 ~ 0763)	
F11.18	键盘第二行循环显	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0012	RUN
(0x0B12)	示参数 4	同上	(0000~0763)	

### F11.2x 组: 监视参数控制

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F11.20 (0x0B14)	键盘显示项设置	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           个位:         输出频率显示选择         0: 目标频率	0002 (0000 ~ 111f)	RUN
F11.21 (0x0B15)	转速显示系数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 调整 C00.06 转速的显示。	100.0% (0.0~500.0%)	RUN
F11.22 (0x0B16)	功率显示系数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 调整 C00.10 输出功率的显示。	100.0% (0.0~500.0%)	RUN
F11.23 (0x0B17)	监控参数组显示 选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           个位: 保留         0: 无效 1: 有效         +位: C05 显示选择         1:VF 方式相关参数         1:VF 方式相关参数	0000 (0000 ~ FFFF)	RUN
F11.24 (0x0B18)	监控参数滤波选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           个位:         输出电流显示滤波         0~F:         值越大滤波越深	0x0002 (0x0000~0x	RUN

			000F)	
F11.25 (0x0B19)	电机自学习时显示 选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电机自学习时显示选择 0:显示自学习过程状态 1: 不显示自学习过程状态	0 (0~1)	STOP
F11.27 (0x0B1B)	故障显示选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           个位: 故障自恢复时显示故障           0: 不显示         1: 显示	0x0001 (0x0000 ~ 0x0001)	RUN

# 5.15 F12 组: 通讯参数

## F12.0x 组:MODBUS 从机参数

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F12.00 (0x0C00)	主从选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 从机,1: 主机	0 (0~1)	STOP
F12.01 (0x0C01)	Modbus 通讯地址	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 针对不同的从站设定不同值。	1 (1 ~ 247)	STOP
F12.02 (0x0C02)	通讯波特率选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0:         1200 bps         1:         2400 bps         2:         4800 bps           3:         9600 bps         4:         19200 bps         5:         38400 bps           6:         57600 bps         4:         19200 bps         5:         38400 bps	3 (0 ~ 6)	STOP
F12.03 (0x0C03)	Modbus 数据格式	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0: (N, 8, 1)无校验         数据位: 8, 停止位: 1         1: (E, 8, 1)偶校验, 数据位: 8, 停止位: 1         2: (O, 8, 1)奇校验, 数据位: 8, 停止位: 1           3: (N, 8, 2)无校验, 数据位: 8, 停止位: 2         4: (E, 8, 2)偶校验, 数据位: 8, 停止位: 2         5: (O, 8, 2)奇校验, 数据位: 8, 停止位: 2	0 (0 ~ 5)	STOP
F12.04 (0x0C04)	Modbus 传输回应 处理	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 写操作有回应 1: 写操作无回应	0 (0~1)	RUN
F12.05 (0x0C05)	Modbus 通讯应答 延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 Modbus 通讯应答延时	0ms (0 ~ 500ms)	RUN
F12.06 (0x0C06)	Modbus 通讯超时 故障时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 Modbus 通讯超时故障时间	$\begin{array}{c} 1.0s \\ (0.1 \sim 100.0s) \end{array}$	RUN
F12.07 (0x0C07)	通讯断线处理	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0:         不检測超时故障         1: 故障并自由停车           2:         警告并继续运行         3: 强制停机	0 (0~3)	RUN
F12.08 (0x0C08)	接收数据(地址 0x3000)零偏	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对地址 0x3000 通讯数据进行偏置校正。	0.00 (-100.00-100.00)	RUN
F12.09 (0x0C09)	接收数据(地址 0x3000)增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对地址 0x3000 通讯数据进行线性校正。	100.0% (0.0~500.0%)	RUN

### F12.1x 组: MODBUS 主机参数

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F12.10 (0x0C0A)	主机循环发送参数 选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           个、十、百、千位         1: 主机运行命令         3: 主机输出频率           2: 主机给定频率         3: 主机输出频率         5: 主机给定转矩           6: 主机输出转矩         7: 保留         9: 主机PID 给定           A: 主机 PID 反馈         B: 保留           C: 有功电流分量         C: 有功电流分量	0031 (0000 ~ CCCC)	RUN
F12.11 (0x0C0B)	频率给定自定义地 址设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定频率给定自定义地址	0000 (0000 ~ FFFF)	RUN

F12.12 (0x0C0C)	命令给定自定义地 址设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定命令给定自定义地址	0000 (0000 ~ FFFF)	RUN
F12.13 (0x0C0D)	命令给定为正转运 行命令值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定命令给定为正转运行命令值	0001 (0000 ~ FFFF)	RUN
F12.14 (0x0C0E)	命令给定为反转运 行命令值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定命令给定为反转运行命令值	0002 (0000 ~ FFFF)	RUN
F12.15 (0x0C0F)	命令给定为停机命 令值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定命令给定为停机命令值	0005 (0000~FFFF)	RUN
F12.16 (0x0C10)	命令给定为复位命 令值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定命令给定为复位命令值	0007 (0000~FFFF)	RUN

### F12.3x 组: Profibus-DP

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F12.30 (0x0C1E)	DP 卡地址	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定通讯地址	1 (1 ~ 247)	RUN

## F12.4x 组: CANOPEN

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F12.40 (0x0C28)	CAN方式选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0: 从站         1: 伟创自定义主站	1 (0~1)	RUN
F12.41 (0x0C29)	通讯地址	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定做从站时的地址	1 (1 ~ 247)	RUN
F12.42 (0x0C2A)	通讯波特率选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0: 20 kbps         1: 50 kbps         2: 100kbps           3: 125kbps         4: 250kbps         5: 500kbps           6: 1Mbps         5: 500kbps	3 (0~6)	RUN

### F12.5x 组: 扩展口 EX-A,EX-B 通讯

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F12.50 (0x0C32)	扩展口通讯断线处理	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           个位: EX-A 口断线动作模式         0: 不检测 1: 报警并自由停车 2: 警告并继续运行十位: EX-B 口断线动作模式           0: 不检测 1: 报警并自由停车 2: 警告并继续运行	0000 (0000~0022)	RUN
F12.51 (0x0C33)	扩展口 EX-A 参数 更新	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0:         无更新         1:         上电已经更新过初始值           2:         扩展口 EX-A 参数恢复初始值	0 (0~2)	RUN
F12.52 (0x0C34)	扩展口 EX-B 参数 更新	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0:         无更新         1:         上电已经更新过初始值           2:         扩展口 EX-B 参数恢复初始值	0 (0~2)	RUN
F12.53 (0x0C35)	扩展口 EX-A 监控 帧地址组 1	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           个位十位:         地址低 8 位 00~63         百位千位:         地址高 8 位 00~07	0001 (0000 ~ 0763)	RUN
F12.54	扩展口 EX-A 监控	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0002	RUN
(0x0C36)	帧地址组 2	同上	(0000 ~ 0763)	
F12.55	扩展口 EX-A 监控	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0007	RUN
(0x0C37)	帧地址组 3	同上	(0000 ~ 0763)	
F12.56	扩展口 EX-A 监控	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0011	RUN
(0x0C38)	帧地址组 4	同上	(0000 ~ 0763)	
F12.57	扩展口 EX-B 监控	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0001	RUN
(0x0C39)	帧地址组 1	同上	(0000 ~ 0763)	
F12.58	扩展口 EX-B 监控	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0002	RUN
(0x0C3A)	帧地址组 2	同上	(0000 ~ 0763)	

F12.59 (0x0C3B)	扩展口 EX-B 监控 帧地址组 3	V/F 同上	SVC	FVC	PMVF	PMSVC	PMFVC	0007 (0000 ~ 0763)	RUN
F12.60 (0x0C3C)	扩展口 EX-B 监控 帧地址组 4	V/F 同上	SVC	FVC	PMVF	PMSVC	PMFVC	0011 (0000 ~ 0763)	RUN

# 5.16 F13 组: 过程 PID 控制

## F13.00-F13.06: PID 给定及反馈

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F13.00 (0x0D00)	PID 控制器给定 信号源	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0:         键盘数字 PID 给定         1:         键盘模拟电位器给定           2:         电流/电压模拟量 AII 给定           3:         电流/电压模拟量 AI2 给定           4:         保留         5:         端子脉冲 PUL 给定           6:         RS485 通讯给定         7:         选购卡           8:         端子选择         9:         通讯给定有功电流	0 (0~9)	RUN
F13.01 (0x0D01)	键盘数字PID 给定/ 反馈	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定键盘数字 PID 给定/反馈值	50.0% (0.00~100.0%)	RUN
F13.02 (0x0D02)	PID 给定变化时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 给定变化时间	1.00s (0.00~60.00s)	RUN
F13.03 (0x0D03)	PID 控制器反馈信 号源	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0:         键盘数字PID 反馈         1:         键盘模拟电位器反馈           2:         电流/电压模拟量 AI2 反馈           3:         电流/电压模拟量 AI2 反馈           4:         保留         5:         端子脉冲 PUL 反馈           6:         RS485 通讯反馈         7:         选购卡           8:         端子选择         9:         本机有功电流	2 (0~9)	RUN
F13.04 (0x0D04)	反馈信号低通滤波 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定反馈信号低通滤波时间	0.010s (0.000~6.000s)	RUN
F13.05 (0x0D05)	反馈信号增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定反馈信号增益	1.00 (0.00~10.00)	RUN
F13.06 (0x0D06)	反馈信号量程	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定反馈信号量程	100.0 (0~100.0)	RUN

## F13.07-F13.24: PID 调节

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F13.07 (0x0D07)	PID 控制选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           个位: 反馈特性选择         0: 正特性         1: 负特性           千位: 微分调节属性         0: 对偏差进行微分 1: 对反馈进行微分	0100 (0000 ~ 1111)	RUN
F13.08 (0x0D08)	PID 预置输出	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 预置输出	100.0% (0.0~100.0%)	RUN
F13.09 (0x0D09)	PID 预置输出运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 预置输出运行时间	0.0s (0.0~6500.0s)	RUN
F13.10 (0x0D0A)	PID 控制偏差极限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 控制偏差极限	0.0% (0.0~100.0%)	RUN
F13.11 (0x0D0B)	比例增益 P1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定比例增益 Pl	0.100 (0.000~4.000)	RUN
F13.12 (0x0D0C)	积分时间 I1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定积分时间11	1.0s (0.0~600.0s)	RUN
F13.13 (0x0D0D)	微分增益 D1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定微分增益 D1	0.000s (0.000~6.000s)	RUN
F13.14 (0x0D0E)	比例增益 P2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定比例增益 P2	0.100 (0.000~4.000)	RUN
F13.15 (0x0D0F)	积分时间 I2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定积分时间 12	1.0s (0.0~600.0s)	RUN

F13.16 (0x0D10)	微分增益 D2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定微分增益 D2	0.000s (0.000~6.000s)	RUN
F13.17 (0x0D11)	PID 参数切换条件	V/FSVCFVCPMVFPMSVCPMFVC0: 不切换 1: 使用 DI 端子切换 2: 根据偏差进行切换	0 (0~2)	RUN
F13.18 (0x0D12)	切换偏差低值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定切换偏差低值,当 PID 偏差小于该值时,使用增益 1 参数	20.0% (0.0~100.0%)	RUN
F13.19 (0x0D13)	切换偏差高值	V/FSVCFVCPMVFPMSVCPMFVC设定切换偏差高值,当PID 偏差大于该值时,使用增益2 参数	80.0% (0.0~100.0%	RUN
F13.21 (0x0D15)	微分限幅	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定微分限幅	5.0% (0.0~100.0%)	RUN
F13.22 (0x0D16)	PID 输出上限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 输出上限	100.0% (0.0~100.0%)	RUN
F13.23 (0x0D17)	PID 输出下限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 输出下限	0.0% (-100.0~ F13.22)	RUN
F13.24 (0x0D18)	PID 输出滤波时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 输出滤波时间	0.000s (0.000~6.000s)	RUN

## F13.25-F13.28: PID 反馈断线判断

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F13.25 (0x0D19)	反馈断线动作选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0:         继续 PID 运行不报故障         1:         停机并报故障           2:         继续 PID 运行,输出报警信号           3:         以当前频率运行,输出报警信号	0 (0~3)	STOP
F13.26 (0x0D1A)	反馈断线检测时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定反馈断线检测时间	1.0s (0.0~120.0s)	RUN
F13.27 (0x0D1B)	断线报警上限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定断线报警上限值	100.0 (0.0~100.0%)	RUN
F13.28 (0x0D1C)	断线报警下限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定断线报警下限值	0.0% (0.0~100.0%)	RUN

### F13.29-F13.33: PID 休眠功能

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F13.29 (0x0D1D)	睡眠选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           设定睡眠是否有效         0: 关闭 1: 有效	0 (0~1)	RUN
F13.30 (0x0D1E)	睡眠频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定睡眠频率	10.00Hz (0.00~最大频率)	RUN
F13.31 (0x0D1F)	睡眠延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定睡眠延时	60.0S (0.0~3600.0S)	RUN
F13.32 (0x0D20)	唤醒偏差	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定唤醒偏差	5.0% (0.0~50.0%)	RUN
F13.33 (0x0D21)	唤醒延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定唤醒延时	1.0S (0.0~60.0S)	RUN

# 5.17 F14 组: 多段速及简易 PLC

## F14.00~F14.14: 多段速频率给定

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F14.00 (0x0E00)	PLC 多段速 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 1	10.00Hz (0.00~最大频率)	RUN
F14.01 (0x0E01)	PLC 多段速 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 2	20.00Hz (0.00~最大频率)	RUN

F14.02 (0x0E02)	PLC 多段速 3	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 3	30.00Hz (0.00~最大频率)	RUN
F14.03 (0x0E03)	PLC 多段速 4	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 4	40.00Hz (0.00~最大频率)	RUN
F14.04 (0x0E04)	PLC 多段速 5	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 5	50.00Hz (0.00~最大频率)	RUN
F14.05 (0x0E05)	PLC 多段速 6	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 6	40.00Hz (0.00~最大频率)	RUN
F14.06 (0x0E06)	PLC 多段速 7	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 7	30.00Hz (0.00~最大频率)	RUN
F14.07 (0x0E07)	PLC 多段速 8	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 8	20.00Hz (0.00~最大频率)	RUN
F14.08 (0x0E08)	PLC 多段速 9	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 9	10.00Hz (0.00~最大频率)	RUN
F14.09 (0x0E09)	PLC 多段速 10	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 10	20.00Hz (0.00~最大频率)	RUN
F14.10 (0x0E0A)	PLC 多段速 11	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 11	30.00Hz (0.00~最大频率)	RUN
F14.11 (0x0E0B)	PLC 多段速 12	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 12	40.00Hz (0.00~最大频率)	RUN
F14.12 (0x0E0C)	PLC 多段速 13	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 13	50.00Hz (0.00~最大频率)	RUN
F14.13 (0x0E0D)	PLC 多段速 14	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 14	40.00Hz (0.00~最大频率)	RUN
F14.14 (0x0E0E)	PLC 多段速 15	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 15	30.00Hz (0.00~最大频率)	RUN

## F14.15: PLC 运行方式选择

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F14.15 (0x0E0F)	PLC 运行方式选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           个位:         循环方式         0:         单循环后停止 1:         连续循环 2:         单循环后保持最终值           七0:         秒 1:         分 2:         小时           百位:         掉电存储方式         0:         不存储         1:         存储           千位:         启动方式         0:         从第一阶段开始重新运行         1:         从停机时刻的阶段重新运行         2:         以停机时刻阶段的剩余时间继续运行	0000 (0000 ~ 2122)	RUN

## F14.16~F14.30: PLC 运行时间选择

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F14.16 (0x0E10)	PLC 第 1 段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 1 段运行时间	10.0 (0.0~ 6500.0(s/m/h))	RUN
F14.17 (0x0E11)	PLC 第 2 段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 2 段运行时间	10.0 (0.0~ 6500.0(s/m/h))	RUN
F14.18 (0x0E12)	PLC 第 3 段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 3 段运行时间	10.0 (0.0~ 6500.0(s/m/h))	RUN
F14.19 (0x0E13)	PLC 第 4 段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 4 段运行时间	10.0 (0.0~ 6500.0(s/m/h))	RUN
F14.20 (0x0E14)	PLC 第 5 段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 5 段运行时间	10.0 (0.0~ 6500.0(s/m/h))	RUN

F14.21 (0x0E15)	PLC 第 6 段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 6 段运行时间	10.0 (0.0~ 6500.0(s/m/h))	RUN
F14.22 (0x0E16)	PLC 第7段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 7 段运行时间	10.0 (0.0~ 6500.0(s/m/h))	RUN
F14.23 (0x0E17)	PLC 第 8 段运行时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 8 段运行时间	10.0 (0.0~ 6500.0(s/m/h))	RUN
F14.24 (0x0E18)	PLC 第9段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 9 段运行时间	10.0 (0.0~ 6500.0(s/m/h))	RUN
F14.25 (0x0E19)	PLC 第 10 段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 10 段运行时间	10.0 (0.0~ 6500.0(s/m/h))	RUN
F14.26 (0x0E1A)	PLC 第 11 段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 11 段运行时间	10.0 (0.0~ 6500.0(s/m/h))	RUN
F14.27 (0x0E1B)	PLC 第 12 段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 12 段运行时间	10.0 (0.0~ 6500.0(s/m/h))	RUN
F14.28 (0x0E1C)	PLC 第 13 段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 13 段运行时间	10.0 (0.0~ 6500.0(s/m/h))	RUN
F14.29 (0x0E1D)	PLC 第 14 段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 14 段运行时间	10.0 (0.0~ 6500.0(s/m/h))	RUN
F14.30 (0x0E1E)	PLC 第 15 段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 15 段运行时间	10.0 (0.0~ 6500.0(s/m/h))	RUN

## F14.31~F14.45: PLC 运行方向及时间选择

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调 属性
F14.31 (0x0E1F)	PLC 第 1 段方向及 加减速时间	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           个位:本段运行方向(与运行命令比较)         0:同向 1:反向           十位:本段加減速时间         0:加減速时间           0:加減速时间 1         1:加減速时间 2           2:加減速时间 3         3:加減速时间 4	0000 (0000~0031)	RUN
F14.32	PLC 第 2 段方向及	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0000	RUN
(0x0E20)	加减速时间	设置与F14.31 相同	(0000~0031)	
F14.33	PLC 第 3 段方向及	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0000	RUN
(0x0E21)	加减速时间	设置与F14.31 相同	(0000~0031)	
F14.34	PLC 第 4 段方向及	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0000	RUN
(0x0E22)	加减速时间	设置与 F14.31 相同	(0000~0031)	
F14.35	PLC 第 5 段方向及	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0000	RUN
(0x0E23)	加减速时间	设置与F14.31 相同	(0000~0031)	
F14.36 (0x0E24)	PLC 第 6 段方向及 加减速时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设置与 F14.31 相同	0000 (0000~0031)	RUN
F14.37	PLC 第 7 段方向及	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0000	RUN
(0x0E25)	加减速时间	设置与 F14.31 相同	(0000~0031)	
F14.38	PLC 第 8 段方向及	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0000	RUN
(0x0E26)	加减速时间	设置与F14.31 相同	(0000~0031)	
F14.39	PLC 第 9 段方向及	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0000	RUN
(0x0E27)	加减速时间	设置与 F14.31 相同	(0000~0031)	
F14.40	PLC第10段方向及	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0000	RUN
(0x0E28)	加减速时间	设置与 F14.31 相同	(0000~0031)	
F14.41 (0x0E29)	PLC第11段方向及 加减速时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设置与 F14.31 相同	0000 (0000~0031)	RUN
F14.42	PLC第12段方向及	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0000	RUN
(0x0E2A)	加减速时间	设置与F14.31 相同	(0000~0031)	

F14.43 (0x0E2B)	PLC第13段方向及 加减速时间	 0.0	FVC 31 相同	PMVF	PMSVC	PMFVC	0000 (0000~0031)	RUN
F14.44 (0x02C)	PLC第14段方向及 加减速时间	 	FVC 31 相同	PMVF	PMSVC	PMFVC	0000 (0000~0031)	RUN
F14.45 (0x0E2D)	PLC第15段方向及 加减速时间	 	FVC 31 相同	PMVF	PMSVC	PMFVC	0000 (0000~0031)	RUN

# 5.18 F22 组: 拉丝机专用参数组

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F22.00 (0x5600)	拉丝机控制选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定拉丝机的控制类型,选定拉丝机的控制类型后部分默认参数会跟随变化,具体参见附录 0: 无效 1: 水箱主机 2: 水箱收卷 3: 直进式拉丝机	0 (0~3)	STOP
F22.01 (0x5601)	主机最大频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设置与主机的最大频率相同。 注意:设置为水箱主机时,自动读取最大频率 F01.10 的 频率数值。	50.00Hz (0.00~320.00)	STOP
F22.02 (0x5602)	主机最大线速度	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 主机最大频率对应最大线速度。在计米计算中,使用换 算后的线速度计米。	1470.0m/min (0.00~3200.0)	STOP
F22.03 (0x5603)	设定米数(100M)	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           设定的计米数值,单位 100m;如设定为 1200,即实际设定米数为 120000m。	1200(百米) (0~32000)	RUN
F22.04 (0x5604)	机械传动比	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 是指电机速度与卷筒速度的比值。计算公式如下: 机械传动比=电机速度/卷筒速度。 在拉丝过程中机械传动比会严重影响拉丝效果,必须正 确设定机械传动比。	1.00 (0.01~300.00)	STOP
F22.05 (0x5605)	卷筒直径1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 指拉丝机收卷盘在空卷时的直径。 注意: 切换后需卷径复位后才生效,可查看监控参数 C04-04(当前卷径值)确认。	200mm (1~10000)	STOP
F22.06 (0x5606)	卷筒直径2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 同 F22.05。	100mm (1~10000)	STOP
F22.07 (0x5607)	卷径计算滤波时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC K 值计算滤波时间,即为 K 值计算周期时间。	0.50s (0.00~10.00)	RUN
F22.08 (0x5608)	卷径计算最低线速 度	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 当输出频率对应的线速度低于此值时不进行 K 值计算。	200.0m/min (0.1~3200.0)	RUN
F22.10 (0x560A)	PID 限幅值	V/FSVCFVCPMVFPMSVCPMFVC对 PID 计算的结果进行限制, 防止 PID 运算后结果偏大带来的大幅波动。	10.00Hz (0.00~320.00)	RUN
F22.11 (0x560B)	切换频率 1	V/FSVCFVCPMVFPMSVCPMFVCPID 参数切换选择频率切换时,输出频率低于该值选择 PID 参数组 1,大于 F22.12 时选择 PID 参数组 2,在二 者之间时是 PID 两组参数的线性插补。	5.00Hz (0.00~最大频率)	RUN
F22.12 (0x560C)	切换频率 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 同切换频率 1	20.00Hz (0.00~最大频率)	RUN
F22.13 (0x560D)	超调抑制	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定超调抑制功能是否有效。	0 (0~1)	RUN
F22.14 (0x560E)	超调抑制截止速度	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设置超调抑制的有效范围,当当前线速度超过该值时,超调抑制功能截止。	200.0m/min (0.1~3200.0)	RUN
F22.15 (0x560F)	上限超调抑制率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 该参数用于抑制反馈值在中心点以上的 PID 调节量	120.0% (0.1~300.0%)	RUN
F22.16 (0x5610)	下限超调抑制率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 该参数用于抑制反馈值在中心点以下的 PID 调节量。	50.0% (0.1~300.0%)	RUN
F22.18 (0x5612)	同步速度增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 计算K值+同步速度增益-复位K值。	0.00% (-100.00%~ 100.0%)	RUN
F22.19 (0x5613)	PID 断线检测方式	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 不检测	0 (0~2)	STOP

47

		<ol> <li>通过 PID 反馈信号检测 变频器通过检测摆杆的反馈 值来判断是否断线。</li> <li>通过接近开关信号检测 变频器通过检测摆杆下限位 的接近开关的信号来判断是否断线。</li> </ol>		
F22.20 (0x5614)	PID 断线检测下限 值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定拉丝机 PID 断线检测的下限。	10.0% (0.0%~20.0%)	RUN
F22.21 (0x5615)	PID 断线检测上限 值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定拉丝机 PID 断线检测的上限。	90.0% (80.00%~ 100.0%)	RUN
F22.22 (0x5616)	PID 断线检测启动 延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 为避免运行过程中误报,可设置断线反馈报警延时时间。	5.0s (0.0~20.0)	RUN
F22.23 (0x5617)	PID 断线检测最小 频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 该参数用于抑制反馈值在中心点以下的 PID 调节量。	10.00Hz (0.0~20.00)	RUN
F22.24 (0x5618)	PID 断线检测判断 延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 为了避免断线误报警,当系统检测到断线,经过断线检 测判断延时时间后,再报断线故障。	2.0s (0.0~10.0)	RUN
F22.25 (0x5619)	PID 断线故障动作 方式	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 自由停札并报警 当变频器检测到断线后,立即封锁输出,电机自由停札,并接 E.PID 故障。 1: 仅断线故障端子动作 当变频器检测到断线后,继续运行。同时多功能输出端子如果设置为断线输出则立刻输出有效信号。	1 (0~1)	STOP
F22.26 (0x561A)	PID 断线故障复位 选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0:         手动 该功能有效时,变频器会通过多功能端子进行故障复位。           1:         自动 变频器通过[FF.27]设置的时间间隔自动复位。	1 (0~1)	STOP
F22.27 (0x561B)	PID 断线故障自动 复位时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 当变频器报断线故障时,间隔[F22.27]设置的时间后断线 故障自动复位。	5.0s (0.1~30.0)	RUN
F22.28 (0x561C)	刹车动作频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 水箱主机停机时,当水箱主机变频器输出频率低于 [F2228]时,水箱从机运行命令(由选中的输出端子输出) 变为无效。	1.50Hz (0.00~50.00)	RUN
F22.29 (0x561D)	刹车动作时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 水箱从机停机时输出剥车信号的持续时间。刹车信号输 出期间,如果运行命令有效,立即停止刹车。 注意:变频器有故障时一直刹车,故障消除,刹车停止; 只有水箱式拉丝机有上述两个参数功能。	5.0s (0.1~30.0)	RUN
F22.30 (0x561E)	计米方式选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0: 计米无效         1: 按输出线速度计米 采用线速度乘以运行时间获得拉丝米数。           2: 通过 PUL 端子计米 用外部脉冲输入来计数拉丝米数。	0 (0~2)	STOP
F22.32 (0x5620)	计米到达控制	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0:继续运行,仅计米输出端子动作 当计米数到达 [F22.32]设定米数后,电机继续运行,同时多功能输出端子如果设置为计米到达则立刻输出有效信号,计米到达后输出,复位后停止输出 1:减速停机 当计米数到达 [F22.32] 设定米数后,电机减速停机 PUL 计米步长: PUL 脉冲输入作为计米输入时,每个脉冲代表的计米长度。实际计米数等于脉冲个数乘以 PUL 计米步。	0 (0~1)	STOP
F22.33 (0x5621)	PUL 计米步长 (MM)	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC PUL 脉冲输入作为计米输入时,每个脉冲代表的计米长度。实际计米数等于脉冲个数乘以 PUL 计米步。	150mm (0~32000)	RUN
F22.34 (0x5622)	卷径复位选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 手动 该功能有效时,变频器会通过多功能输入端子对卷径进行复位,仅停机时有效。 1: 自动 该功能有效时,变频器停机时卷径自动复位。	0 (0~1)	RUN
F22.35 (0x5623)	直进式从机计算 K	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	100.00%	RUN

48

	值	直进式从机计算 K 值: 计算 K 值+同步速度增益=复位	(0.00%∼	
		K值 注意:水箱式从机(收卷机)的计算 K值程序会自动计算, 直进式从机的计算 K值直接通过[F22.35]给定。在设定 好电机的参数后,此参数跟机械传动比和模具的减面率 有关。	300.00%)	
F22.36 (0x5624)	给定频率选择源	V/F         SVC         FVC         PMSVC         PMFVC           设定主从机前馈频率给定源。         1:         键盘模拟电位器给定           2:         电流/电压模拟量 AII 给定         4:         保留           3:         电流/电压模拟量 AI2 给定         4:         保留           5:         端子脉冲 PUL 给定         6:         RS485 通讯给定	0 (0~6)	RUN
F22.37 (0x5625)	键盘给定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC F22.36=1 时,键盘设定主从机的前馈频率。	50.00Hz (0.00~50.00)	RUN
F22.38 (0x5626)	从机端子 Up/dw 切换使能	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位: 从机端子 Up/dw 切换使能。 使能后主机给定低于启动频率时,从机的端子给定频率为 0: 主机给定大于启动频率,从机的端子给定频率按 之前保存值给定。不使能时,从机端子给定频率一直为 之前的保存值。 0: 不使能 1: 使能 +位: 端子 Up/dw 切换使能后,拐点更新值斯电是否保存。 0: 不保存 1: 保存	0011 (0000~1111)	RUN
F22.39 (0x5627)	设定重量	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定的重量数值。当拉丝重量数值到达设定的数值时,在相应的输出端子输出输出有效信号。	50.0kg (0.1~3200.0)	RUN
F22.40 (0x5628)	重量到达控制	V/F SVC FVC PWVF PMSVC PMFVC 0: 继续运行,仅重量到达输出端子动作 当重量到达设定重量后,电机继续运行,同时多功能输出端子如果设置为重量到达则立刻输出有效信号,重量到达后输出,复位后停止输出 1: 减速停机 当重量到达设定重量后,电机减速停机	0 (0~1)	STOP
F22.41 (0x5629)	线材直径	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定线材的直径	0.200mm (0.010~6.000)	RUN
F22.42 (0x562A)	材料密度	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定线材密度	7.87g/cm3 (0.00~30.00)	RUN
F22.44 (0x562C)	平滑启动功能	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0: 关闭         1: 开启	0 (0~1)	RUN
F22.45 (0x562D)	平滑系数1(线紧)	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定平滑系数 1	150.0% (0.0%~600.0%)	RUN
F22.46 (0x562E)	平滑系数2(线松)	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定平滑系数 2	50.0% (0.0%~300.0%)	RUN
F22.47 (0x562F)	平滑启动时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定平滑启动时间	60.00s (0.00~120.00)	RUN
F22.48 (0x5630)	平滑启动 K 值下限 (线松)	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定平滑启动 K 值下限	5.00% (0.00%~ 50.00%)	RUN
F22.49 (0x5631)	平滑退出时系数变 化 1%所需时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定平滑退出时系数变化 1%所需时间 ,最小 0.01s	4.00s (0.01~600.00)	RUN
F22.50 (0x5632)	卷径计算滤波时间 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定卷径计算滤波时间 1(平滑启动时用)	0.50s (0.00~10.00)	RUN
F22.51 (0x5633)	线材断线检测开始 频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定线材断线检测开始频率	10.00Hz (0.00~50.00)	RUN
F22.52 (0x5634)	线材断线检测时间 间隔	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 即设定线材断线的判断时间间隔	0.300s (0.000~10.000)	RUN
F22.53 (0x5635)	线材断线计数下限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定线材断线计数的下限值,低于此值时说明发生断线。	1 (0~1000)	RUN
F22.54 (0x5636)	线材断线动作选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           线材断线后的动作选择         0: 无动作         1: 继续运行,报 A.FA1 警告           2: 自由停机,报 E.FA1 故障	0 (0~2)	RUN

F22.55 (0x5637)	比例系数1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 比例系数 1	0.500 (0.000~8.000)	RUN
F22.56 (0x5638)	积分系数 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 积分系数 1	1.0 (0.0~600.0)	RUN
F22.57 (0x5639)	微分系数 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 微分系数 1	0.000 (0.000~6.000)	RUN
F22.58 (0x563A)	比例系数 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 比例系数 2	0.500 (0.000~8.000)	RUN
F22.59 (0x563B)	积分系数 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 积分系数 2	1.0 (0.0~600.0)	RUN
F22.60 (0x563C)	微分系数 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 微分系数 2	0.000 (0.000~6.000)	RUN
F22.61 (0x563D)	微分限幅	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 微分限幅	5.0% (0.0%~100.0%)	RUN
F22.63 (0x563F)	PID 输出上限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 输出上限	100.0% (0.0%~100.0%)	RUN
F22.64 (0x5640)	PID 输出下限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 输出上下限	0.0% (-100.0%~ 100.0%)	RUN
F22.65 (0x5641)	PID 输出滤波时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 输出滤波时间	0.000s (0.000~6.000)	RUN
F22.66 (0x5642)	PID 控制选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           个位:反馈特性选择         0: 正特性         1: 负特性           千位:微分调节属性         0: 对偏差进行微分         1: 对反馈进行微分	0100 (0000~1111)	RUN
F22.67 (0x5643)	PID 参数切换选择	V/F         SVC         FVC         PMVF         PMSVC         PMFVC           0:         不切换         1:         根据偏差进行切换           2:         根据运行频率切换	0 (0~2)	RUN
F22.68 (0x5644)	PID 切换偏差低值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 切换偏差低值	20.0% (0.0%~100.0%)	RUN
F22.69 (0x5645)	PID 切换偏差高值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 切换偏差高值	80.0% (0.0%~100.0%)	RUN
F22.70 (0x5646)	PID 控制偏差极限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 控制偏差极限	0.0% (0.0%~100.0%)	RUN
F22.71 (0x5647)	PID 给定源	V/F         SVC         FVC         PMF         PMSVC         PMFVC           0:         键盘数字给定频率         1:         键盘模拟电位器给定           2:         电流电压模拟量 Al1 给定         4:         保留           5:         端子脉冲 PUL 给定         6:         RS485 通讯给定	0 (0~6)	RUN
F22.72 (0x5648)	PID 键盘给定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC F22.71=0 时,键盘设定 PID 给定值	50.0% (0.0%~100.0%)	RUN
F22.73 (0x5649)	PID 给定变化时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 给定变化时间	1.00s (0.00~60.00)	RUN
F22.74 (0x564A)	PID 反馈源选择	V/F         SVC         FVC         PMSVC         PMFVC           0:         键盘数字给定频率         1:         键盘模拟电位器给定           2:         电流电压模拟量 Al1 给定         3:         电流/电压模拟量 Al2 给定         4:         保留           5:         端子脉冲 PUL 给定         6:         RS485 通讯给定	0 (0~6)	RUN
F22.75 (0x564B)	PID 反馈滤波时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 反馈滤波时间	0.010s (0.000~6.000)	RUN
F22.76 (0x564C)	PID 反馈信号增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 反馈信号增益	1.00 (0.00~10.00)	RUN
F22.77 (0x564D)	PID 反馈信号量程	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 反馈信号量程	100.0% (0.0%~100.0%)	RUN
10 (0-4	A			

## 5.18 COx 组: 监控参数

## C00 组: 基本监控

Ī	参数码 (地址)	名称	参数码 (地址)	名称
	C00.00 (0x2100)	给定频率	C00.20 (0x2114)	模拟输出 AO
	C00.01 (0x2101)	输出频率	C00.21 (0x2115)	保留
	C00.02(0x2102)	输出电流	C00.22 (0x2116)	计数器计数值

AC310-XL 线缆行业专机使用说明书

C00.03 (0x2103)	输入电压	C00.23 (0x2117)	本次上电运行时间
C00.04 (0x2104)	输出电压	C00.24 (0x2118)	本机累计运行时间
C00.05 (0x2105)	机械速度	C00.25 (0x2119)	变频器功率等级
C00.06 (0x2106)	给定转矩	C00.26 (0x211A)	变频器额定电压
C00.07 (0x2107)	输出转矩	C00.27 (0x211B)	变频器额定电流
C00.08 (0x2108)	PID 给定量	C00.28 (0x211C)	软件版本
C00.09 (0x2109)	PID 反馈量	C00.29 (0x211D)	PG 反馈频率
C00.10 (0x210A)	输出功率	C00.30 (0x211E)	定时器计时时间
C00.11 (0x210B)	母线电压	C00.31 (0x211F)	PID 输出值
C00.12 (0x210C)	模块温度 1	C00.32 (0x2120)	变频器软件子版本
C00.13 (0x210D)	模块温度 2	C00.33(0x2121)	编码器反馈角度
C00.14 (0x210E)	输入端子 X 接通状态(注)	C00.34 (0x2122)	Z脉冲累计误差
C00.15 (0x210F)	输出端子 Y 接通状态(注)	C00.35 (0x2123)	Z 脉冲计数
C00.16(0x2110)	模拟量 AI1 输入值	C00.36 (0x2124)	故障预警码
C00.17 (0x2111)	模拟量 AI2 输入值	C00.37 (0x2125)	累计用电量(低位)
C00.18 (0x2112)	键盘电位器输入值	C00.38 (0x2126)	累计用电量 (高位)
C00.19 (0x2113)	脉冲信号 PUL 输入值	C00.39 (0x2127)	功率因数角度

# 

参数码 (地址)	名称	参数码 (地址)	名称
C01.00 (0x2200)	故障类型	C01.12 (0x220C)	前1次故障运行频率
C01.01 (0x2201)	故障诊断信息	C01.13 (0x220D)	前1次故障输出电压
C01.02 (0x2202)	故障运行频率	C01.14 (0x220E)	前1次故障输出电流
C01.03 (0x2203)	故障输出电压	C01.15 (0x220F)	前1次故障母线电压
C01.04 (0x2204)	故障输出电流	C01.16 (0x2210)	前1次故障模块温度
C01.05 (0x2205)	故障母线电压	C01.17 (0x2211)	前1次故障变频器状态
C01.06 (0x2206)	故障模块温度	C01.18 (0x2212)	前1次故障输入端子状态
C01.07 (0x2207)	故障变频器状态	C01.19 (0x2213)	前1次故障输出端子状态
C01.08 (0x2208)	故障输入端子状态	C01.20 (0x2214)	前2次故障类型
C01.09 (0x2209)	故障输出端子状态	C01.21 (0x2215)	前2次故障诊断信息
C01.10 (0x220A)	前1次故障类型	C01.22 (0x2216)	前 3 次故障类型
C01.11 (0x220B)	前1次故障诊断信息	C01.23 (0x2217)	前3次故障诊断信息

## C02 组:应用程序监控

参数码 (地址)	名称	参数码 (地址)	名称
C02.00 (0x2300)	PID 反馈	C02.08 (0x2308)	正反转命令给定
C02.01 (0x2301)	PID 给定	C02.09 (0x2309)	点动命令给定
C02.02 (0x2302)	PID 输出	C02.60 (0x233C)	扩展卡A版本
C02.03 (0x2303)	PID 控制状态	C02.61 (0x233D)	扩展卡B版本
C02.05 (0x2305)	PLC 运行阶段	C02.62 (0x233E)	外置键盘版本
C02.06 (0x2306)	PLC 阶段频率	C02.63 (0x233F)	内置键盘版本
C02.07 (0x2307)	PLC 阶段运行时间		

51

### C04 组:拉丝机监控

参数码 (地址)	名称	单位
C04.00 (0x2500)	前馈频率	0.01Hz
C04.01 (0x2501)	计算 K 值	0~300.00%
C04.02 (0x2502)	实时K值	0~300.00%
C04.03 (0x2503)	当前线速度	0.1m/min
C04.04 (0x2504)	当前卷径	1mm
C04.05 (0x2505)	PID 输出频率	0.01Hz
C04.06 (0x2506)	记米值	100m
C04.07 (0x2507)	100米内记米值	1cm
C04.08 (0x2508)	当前重量	0.1kg
C04.09 (0x2509)	PID 限幅前调节频率	0.01Hz
C04.10 (0x250A)	PID 给定量	0.1%
C04.11 (0x250B)	PID 反馈量	0.1%

# 5.19 端子输入输出功能选择

X 选择	功能释义	X选择	功能释义	X选择	功能释义
0	无功能	25	PID 给定切换 2	50	命令通道切换至通信
1	正转运行	26	PID 给定切换 3	51	命令通道切换至扩展卡
2	反转运行	27	PID 反馈切换 1	52	运行禁止
3	三线制运行控制(Xi)	28	PID 反馈切换 2	53	正转禁止
4	正转点动	29	PID 反馈切换 3	54	反转禁止
5	反转点动	30	程序运行(PLC)暂停	55	保留
6	自由停车	31	程序运行(PLC)重启	56	保留
7	紧急停车	32	加减速时间选择端子1	57	零伺服指令
8	故障复位	33	加减速时间选择端子2	58	运行输出封锁指令
9	外部故障输入	34	加减速暂停	59	保留
10	频率递增(UP)	35	摆频投入	60	速度转矩控制切换
11	频率递减(DW)	36	摆频暂停	61	保留
12	频率递增递减清除(UP/DW 清零)	37	摆频复位	62	保留
13	通道 A 切换到通道 B	38	键盘按键及显示自检选择	•••	•••
14	频率通道组合切换到 A	39	PUL 脉冲计数	80	卷径复位
15	频率通道组合切换到B	40	定时器触发端子	81	卷径切换
16	多段速端子1	41	定时器清零端子	82	PID 断线故障输入
17	多段速端子2	42	计数器时钟输入端子	83	记米复位
18	多段速端子3	43	计数器清零端子	84	直进式主机
19	多段速端子4	44	直流制动命令		
20	PID 控制取消	45	预励磁命令端子		
21	PID 控制暂停	46	保留		
22	PID 特性切换	47	保留		
23	PID 参数切换	48	命令通道切换至键盘		
24	PID 给定切换 1	49	命令通道切换至端子		
Y选择	功能释义	Y选择	功能释义	Y选择	功能释义
0	无输出	16	程序运行阶段运行完成	32	电机过热报警输出
1	变频器运转中	17	PID 反馈超过上限	33	频率 (速度) 一致 1
2	变频器反转运行中	18	PID 反馈低于下限	34	任意频率 (速度) 一致 1
3	变频器正转运行中	19	PID 反馈传感器断线	35	频率检出1
4	故障跳脱警报 1(故障自恢复期间 报警)	20	计米长度到达	36	频率检出2

5	故障跳脱警报 2(故障自恢复期间 不报警)	21	定时器时间到	37	频率 (速度) 一致 2
6	外部故障停机	22	计数器到达最大值	38	任意频率(速度)一致2
7	变频器欠电压	23	计数器到达设定值	39	频率检出3
8	变频器运行准备完毕	24	能耗制动中	40	断线输出
9	输出频率水平检测 1 (FDT1)	25	PG 反馈断线	41	刹车输出
10	输出频率水平检测 2 (FDT2)	26	紧急停止中	42	记米到达
11	给定频率到达	27	过载预报警输出1	43	水箱从机运行命令
12	零速运行中	28	欠载预报警输出2	44	重量到达
13	上限频率到达	29	变频器预警中		
14	下限频率到达	30	通讯地址 0x3018 控制输出		
15	程序运行循环期完成	31	变频器过热预警		

## 5.20 故障及警告代码表

注:代码栏括号里的数字为故障代码或警告代码(Dec.表示 10 进制)。

键盘显示(Dec.)	故障名称	故障类型	键盘显示 (Dec.)	故障名称	故障类型
E.SC1 (1)	加速中系统故障	故障	E.LD1 (79)	负载保护1	故障
E.SC2 (2)	减速中系统故障	故障	E.LD2 (80)	负载保护2	故障
E.SC3 (3)	恒速中系统故障	故障	E.CPU (81)	CPU 超时故障	故障
E.SC4 (4)	停机系统故障	故障	E.LOC (85)	芯片锁定	故障
E.OC1 (5)	加速中过流	故障	E.EEP (86)	参数存储故障	故障
E.OC2 (6)	减速中过流	故障	E.PLL (87)	锁相环故障	故障
E.OC3 (7)	恒速时过流	故障	E.BUS1 (91)	扩展卡 A 断线	故障
E.OU1 (9)	加速中过压	故障	E.BUS2 (92)	扩展卡B断线	故障
E.OU2 (10)	减速中过压	故障	E.BUS3 (93)	CAN 扩展卡故障	故障
E.OU3 (11)	恒速时过压	故障	E.BUS4 (94)	其他扩展卡故障	故障
E.LU (13)	运行中欠压	故障	E.BUS5 (95)	其他扩展卡故障	故障
E.OL1 (14)	电机过载	故障	E.BUS6 (96)	其他扩展卡断线	故障
E.OL2 (15)	变频器过载1	故障	E.CP1 (97)	监视器比较输出1故障	故障
E.OL3 (16)	变频器过载 2 持续 CBC	故障	E.CP2 (98)	监视器比较输出2故障	故障
E.OL4 (17)	变频器过载3	故障	E.DAT (99)	参数设定错误	故障
E.ILF (18)	输入缺相	故障	E.FA1 (110)	拉丝机线材断线故障	故障
E.OLF (19)	三相输出缺相	故障	E.FA2 (111)	外部扩展预留 2	故障
E.OLF1 (20)	U 相输出缺相	故障	E.FA3 (112)	外部扩展预留 3	故障
E.OLF2 (21)	V 相输出缺相	故障	E.FA4 (113)	外部扩展预留 4	故障
E.OLF3 (22)	W相输出缺相	故障	E.FA5 (114)	外部扩展预留 5	故障
E.OH1 (30)	整流器模块过温	故障	E.FA6 (115)	外部扩展预留 6	故障
E.OH2 (31)	IGBT 模块过温	故障	E.FA7 (116)	外部扩展预留 7	故障
E.OH3 (32)	电机过温	故障	E.FA8 (117)	外部扩展预留 8	故障
E.EF (33)	外部故障	故障	01丁日数化 00万		
E.CE (34)	modbus 通讯故障	故障	以下是警告代码		
E.HAL1 (35)	U 相零漂大	故障	A.LU1 (128)	停机欠压	警告
E.HAL2 (36)	V 相零漂大	故障	A.OU (129)	停机过压	警告
E.HAL (37)	三相电流和不为 0 故障	故障	A.ILF (130)	输入缺相	警告
E.HAL3 (38)	W 相零漂大	故障	A.PID (131)	PID 反馈断线	警告
E.SGxx (40)	对地短路	故障	A.EEP (132)	参数存储警告	警告
E.FSG (41)	风扇短路	故障	A.DEF (133)	速度偏差过大	警告

E.PID (42)         PID 反馈断线         故障         A.SPD (134)         飞速警告         警告           E.COP (43)         参数拷贝战障         故障         A.GPSI (135)         GPS 锁机         警告           E.PG1 (44)         PG 参数设置错误         故障         A.GPS2 (136)         GPS 断线         警告           E.PG2 (44)         編PG器 Z 脉冲故障         故障         A.CE (137)         外部警告         警告           E.PG3 (44)         旋变校验错误         故障         A.LD1 (138)         负载保护 1         警告           E.PG4 (44)         旋变物线         故障         A.LD2 (139)         负载保护 2         警告           E.PG5 (44)         ABZ 编码器断线         故障         A.BUS (140)         扩展卡断线警告         警告           E.PG6 (44)         主轴编网器图线         故障         A.OH1 (141)         模块过温预警         警告           E.PG7 (44)         主轴编网器Z 脉冲逻辑故障         故障         A.OH3 (142)         电机过温预警         警告           E.PG8 (44)         编码器Z 脉冲逻辑故障         故障         A.RUN1 (143)         运行命令冲突         警告           E.PG9 (44)         主轴编网器Z 脉冲逻辑故障         故障         A.RUN2 (148)         点动端于启动保护         警告           E.PG10 (44)         编码器Z 脉冲逻辑故障         故障         A.RUN3 (149)         端子启动保护         警告           E.PG10 (44) <th>r</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	r					
E.PGI (44)         PG 参数设置错误         故障         A.GPS2 (136)         GPS 断线         警告           E.PG2 (44)         编码器 Z 脉冲故障         故障         A.CE (137)         外部警告         警告           E.PG3 (44)         旋变枝验错误         故障         A.LD1 (138)         负载保护1         警告           E.PG4 (44)         旋变板缝错误         故障         A.LD2 (139)         负载保护2         警告           E.PG5 (44)         ABZ 编码器断线         故障         A.BUS (140)         扩展卡断线警告         警告           E.PG6 (44)         主轴编码器 Z 脉冲误差故障         故障         A.OH1 (141)         模块过温预警         警告           E.PG7 (44)         主轴编码器 Z 脉冲误差故障         故障         A.RUN1 (143)         运行命令冲突         警告           E.PG8 (44)         主轴编码器 Z 脉冲逻辑故障         故障         A.RUN2 (148)         点动端子启动保护         警告           E.PG9 (44)         主轴编码器 Z 脉冲逻辑故障         故障         A.RUN3 (149)         端子启动保护         警告           E.PG10 (44)         编码器 Z 脉冲逻辑故障         故障         A.RUN3 (149)         端子启动保护         警告           E.BRU (50)         制动单元成障         故障         A.PA2 (144)         外置健建断线预警         警告           E.IREX (52)         电机角度学习故障         故障         A.COP (145)         参数拷贝预警         警告           <	E.PID (42)	PID 反馈断线	故障	A.SPD (134)	飞速警告	警告
EPG2 (44)         編码器 Z 脉冲故障         故障         ACE (137)         外部警告         警告           EPG3 (44)         旋变校验错误         故障         ALD1 (138)         负载保护 1         警告           EPG4 (44)         旋变断线         故障         ALD2 (139)         负载保护 2         警告           EPG5 (44)         ABZ 编码器断线         故障         ABUS (140)         扩展卡断线警告         警告           EPG6 (44)         主轴编码器断线         故障         AOH1 (141)         模块过温预警         警告           EPG7 (44)         主轴编码器 Z 脉冲误差故障         故障         ARUN1 (143)         运行命令冲突         警告           EPG8 (44)         编码器 Z 脉冲逻辑故障         故障         ARUN2 (148)         点动端子启动保护         警告           EPG9 (44)         主轴编码器 Z 脉冲逻辑故障         故障         ARUN3 (149)         端子启动保护         警告           EPG10 (44)         编码器 Z 脉冲密线         故障         ARUN3 (149)         端子启动保护         警告           EPG10 (44)         编码器 Z 脉冲断线         故障         APA2 (144)         外置键盘断线预警         警告           EPG10 (44)         编码器 Z 脉冲断衰         故障         ACOP (145)         参数拷贝预警         警告           EPG2 (50)         申机免费量习故障         故障         ACP1 (146)         监视器比较预算         警告           EJRU (50) <td< td=""><td>E.COP (43)</td><td>参数拷贝故障</td><td>故障</td><td>A.GPS1 (135)</td><td>GPS 锁机</td><td>警告</td></td<>	E.COP (43)	参数拷贝故障	故障	A.GPS1 (135)	GPS 锁机	警告
E.PG3 (44)         旋变校验错误         故障         A.LD1 (138)         负载保护1         警告           E.PG4 (44)         旋变断线         故障         A.LD2 (139)         负载保护2         警告           E.PG5 (44)         ABZ编码器断线         故障         A.BUS (140)         扩展卡断线警告         警告           E.PG6 (44)         主轴编码器断线         故障         A.OH1 (141)         模块过温预警         警告           E.PG7 (44)         主轴编码器 Z.脉冲误差故障         故障         A.OH3 (142)         电机过温预警         警告           E.PG8 (44)         编码器 Z.脉冲逻辑故障         故障         A.RUN1 (143)         运行命令冲突         警告           E.PG9 (44)         主轴编码器 Z.脉冲逻辑故障         故障         A.RUN2 (148)         点动端子启动保护         警告           E.PG10 (44)         编码器 Z.脉冲断线         故障         A.RUN3 (149)         端子启动保护         警告           E.BRU (50)         制动单元故障         故障         A.PA2 (144)         外置健脂肪线预警         警告           E.TExx (52)         电机参数自学习故障         故障         A.COP (145)         参数拷贝预警         警告           E.IAE1 (71)         电机角度学习故障         故障         A.CP1 (146)         监视器比较输出 1 预警         警告           E.IAE2 (72)         电机角度学习故障         故障         A.FA1 (150)         拉丝机断线警告         警告           E.P	E.PG1 (44)	PG 参数设置错误	故障	A.GPS2 (136)	GPS 断线	警告
E.PG4 (44)         旋变断线         故障         A.LD2 (139)         负载保护2         警告           E.PG5 (44)         ABZ編码器断线         故障         A.BUS (140)         扩展卡断线警告         警告           E.PG6 (44)         主轴编码器断线         故障         A.OHI (141)         模块过温预警         警告           E.PG7 (44)         主轴编码器 Z.脉冲误差故障         故障         A.OH3 (142)         电机过温预警         警告           E.PG8 (44)         编码器 Z.脉冲逻辑故障         故障         A.RUN1 (143)         运行命令冲突         警告           E.PG9 (44)         主轴编码器 Z.脉冲逻辑故障         故障         A.RUN3 (149)         端子启动保护         警告           E.PG10 (44)         编码器 Z.脉冲逻辑故障         故障         A.PA2 (144)         外置健盘断线预警         警告           E.BRU (50)         制动单元故障         故障         A.COP (145)         参数拷贝预警         警告           E.TExx (52)         电机参数自学习故障         故障         A.COP (145)         参数拷贝预警         警告           E.IAE1 (71)         电机角度学习故障         故障         A.CP1 (146)         监视器比较输出 1 预警         警告           E.IAE2 (72)         电机角度学习故障         故障         A.FA1 (150)         拉丝机断线警告         警告           E.PST1 (74)         同步机失步故障         故障         A.FA2 (151)         外部扩展预留         警告           E	E.PG2 (44)	编码器 Z 脉冲故障	故障	A.CE (137)	外部警告	警告
E.PGS (44)         ABZ編码器断线         故障         A.BUS (140)         扩展卡断线警告         警告           E.PG6 (44)         主轴编码器断线         故障         A.OHI (141)         模块过温预警         警告           E.PG7 (44)         主轴编码器 Z.脉冲误差故障         故障         A.OH3 (142)         电机过温预警         警告           E.PG8 (44)         编码器 Z.脉冲逻辑故障         故障         A.RUNI (143)         运行命令冲突         警告           E.PG9 (44)         主轴编码器 Z.脉冲逻辑故障         故障         A.RUN2 (148)         点动端子启动保护         警告           E.PG10 (44)         编码器 Z.脉冲断线         故障         A.RUN3 (149)         端子启动保护         警告           E.BRU (50)         制动单元故障         故障         A.PA2 (144)         外置健康的线预警         警告           E.TExx (52)         电机参数自学习故障         故障         A.COP (145)         参数拷贝预警         警告           E.IAE1 (71)         电机角度学习故障 1         故障         A.CP1 (146)         监视器比较输出 1 预警         警告           E.IAE2 (72)         电机角度学习故障 2         故障         A.FA1 (150)         拉丝机断线警告         警告           E.PST1 (74)         同步机失步故障 1         故障         A.FA2 (151)         外部扩展预留 2         警告           E.PST2 (75)         同步机失步故障 2         故障         A.FA3 (152)         外部扩展预留 2         警告	E.PG3 (44)	旋变校验错误	故障	A.LD1 (138)	负载保护1	警告
E.PG6 (44)         主轴编码器断线         故障         A.OH1 (141)         模块过温预警         警告           E.PG7 (44)         主轴编码器 Z 脉冲误差故障         故障         A.OH3 (142)         电机过温预警         警告           E.PG8 (44)         编码器 Z 脉冲逻辑故障         故障         A.RUN1 (143)         运行命令冲突         警告           E.PG9 (44)         主轴编码器 Z 脉冲逻辑故障         故障         A.RUN2 (148)         点动端子启动保护         警告           E.PG10 (44)         编码器 Z 脉冲断线         故障         A.RUN3 (149)         端子启动保护         警告           E.BRU (50)         制动单元故障         故障         A.PA2 (144)         外置键盘断线预警         警告           E.TExx (52)         电机参数自学习故障         故障         A.COP (145)         参数拷贝预警         警告           E.IAE1 (71)         电机角度学习故障 1         故障         A.CP1 (146)         监视器比较输出 1 预警         警告           E.IAE2 (72)         电机角度学习故障 2         故障         A.FA1 (150)         拉丝机断线警告         警告           E.IAE3 (73)         电机角度学习故障 3         故障         A.FA2 (151)         外部扩展预留 2         警告           E.PST1 (74)         同步机失步故障 1         故障         A.FA3 (152)         外部扩展预留 3         警告           E.PST3 (76)         同步机失步故障 3         故障         A.FA4 (153)         外部扩展预留 4         警告	E.PG4 (44)	旋变断线	故障	A.LD2 (139)	负载保护2	警告
E.PG7 (44)         主轴编码器 Z 脉冲误差故障         故障         A.OH3 (142)         电机过温预警         警告           E.PG8 (44)         编码器 Z 脉冲逻辑故障         故障         A.RUN1 (143)         运行命令冲突         警告           E.PG9 (44)         主轴编码器 Z 脉冲逻辑故障         故障         A.RUN2 (148)         点动端子启动保护         警告           E.PG10 (44)         编码器 Z 脉冲断线         故障         A.RUN3 (149)         端子启动保护         警告           E.BRU (50)         制动单元故障         故障         A.PA2 (144)         外置键盘断线预警         警告           E.TExx (52)         电机参数自学习故障         故障         A.COP (145)         参数拷贝预警         警告           E.IAE1 (71)         电机角度学习故障 1         故障         A.CP1 (146)         监视器比较输出 1 预警         警告           E.IAE2 (72)         电机角度学习故障 2         故障         A.FA1 (150)         拉丝机断线警告         警告           E.IAE3 (73)         电机角度学习故障 3         故障         A.FA2 (151)         外部扩展预留 2         警告           E.PST1 (74)         同步机失步故障 1         故障         A.FA3 (152)         外部扩展预留 3         警告           E.PST3 (76)         同步机失步故障 3         故障         A.FA4 (153)         外部扩展预留 4         警告           E.DEF (77)         速度偏差过大         故障         A.FA5 (154)         外部扩展预留 4         警告	E.PG5 (44)	ABZ 编码器断线	故障	A.BUS (140)	扩展卡断线警告	警告
E.PG8 (44)         编码器 Z 脉冲逻辑故障         故障         A.RUN1 (143)         运行命令冲突         警告           E.PG9 (44)         主轴编码器 Z 脉冲逻辑故障         故障         A.RUN2 (148)         点动端子启动保护         警告           E.PG10 (44)         编码器 Z 脉冲断线         故障         A.RUN3 (149)         端子启动保护         警告           E.BRU (50)         制动单元故障         故障         A.PA2 (144)         外置键盘断线预警         警告           E.TExx (52)         电机参数自学习故障         故障         A.COP (145)         参数拷贝预警         警告           E.IAE1 (71)         电机角度学习故障 1         故障         A.CP1 (146)         监视器比较输出 1 预警         警告           E.IAE2 (72)         电机角度学习故障 2         故障         A.CP2 (147)         监视器比较输出 2 预警         警告           E.IAE3 (73)         电机角度学习故障 3         故障         A.FA1 (150)         拉丝机断线警告         警告           E.PST1 (74)         同步机失步故障 1         故障         A.FA2 (151)         外部扩展预留 2         警告           E.PST2 (75)         同步机失步故障 3         故障         A.FA3 (152)         外部扩展预留 4         警告           E.PST3 (76)         同步机失步故障 3         故障         A.FA4 (153)         外部扩展预留 4         警告           E.DEF (77)         速度偏差过大         故障         A.FA5 (154)         外部扩展预留 5         警告 <td>E.PG6 (44)</td> <td>主轴编码器断线</td> <td>故障</td> <td>A.OH1 (141)</td> <td>模块过温预警</td> <td>警告</td>	E.PG6 (44)	主轴编码器断线	故障	A.OH1 (141)	模块过温预警	警告
E.PG9 (44)         主轴编码器 Z 脉冲逻辑故障         故障         A.RUN2 (148)         点动端子启动保护         警告           E.PG10 (44)         编码器 Z 脉冲断线         故障         A.RUN3 (149)         端子启动保护         警告           E.BRU (50)         制动单元故障         故障         A.PA2 (144)         外置键盘断线预警         警告           E.TExx (52)         电机参数自学习故障         故障         A.COP (145)         参数拷贝预警         警告           E.IAE1 (71)         电机角度学习故障 1         故障         A.CP1 (146)         监视器比较输出 1 预警         警告           E.IAE2 (72)         电机角度学习故障 2         故障         A.FA1 (150)         拉丝机断线警告         警告           E.IAE3 (73)         电机角度学习故障 3         故障         A.FA2 (151)         外部扩展预留 2         警告           E.PST1 (74)         同步机失步故障 1         故障         A.FA2 (151)         外部扩展预留 3         警告           E.PST2 (75)         同步机失步故障 3         故障         A.FA3 (152)         外部扩展预留 3         警告           E.PST3 (76)         同步机失步故障 3         故障         A.FA4 (153)         外部扩展预留 4         警告           E.DEF (77)         速度偏差过大         故障         A.FA5 (154)         外部扩展预留 5         警告	E.PG7 (44)	主轴编码器 Z 脉冲误差故障	故障	A.OH3 (142)	电机过温预警	警告
E.PG10 (44)       编码器 Z 脉冲断线       故障       A.RUN3 (149)       端子启动保护       警告         E.BRU (50)       制动单元故障       故障       A.PA2 (144)       外置键盘断线预警       警告         E.TExx (52)       电机参数自学习故障       故障       A.COP (145)       参数拷贝预警       警告         E.IAE1 (71)       电机角度学习故障 1       故障       A.CP1 (146)       监视器比较输出 1 预警       警告         E.IAE2 (72)       电机角度学习故障 2       故障       A.CP2 (147)       监视器比较输出 2 预警       警告         E.IAE3 (73)       电机角度学习故障 3       故障       A.FA1 (150)       拉丝机断线警告       警告         E.PST1 (74)       同步机失步故障 1       故障       A.FA2 (151)       外部扩展预留 2       警告         E.PST2 (75)       同步机失步故障 2       故障       A.FA3 (152)       外部扩展预留 3       警告         E.PST3 (76)       同步机失步故障 3       故障       A.FA4 (153)       外部扩展预留 4       警告         E.DEF (77)       速度偏差过大       故障       A.FA5 (154)       外部扩展预留 5       警告	E.PG8 (44)	编码器 Z 脉冲逻辑故障	故障	A.RUN1 (143)	运行命令冲突	警告
E.BRU (50)         制动单元故障         故障         A.PA2 (144)         外置键盘断线预警         警告           E.TExx (52)         电机参数自学习故障         故障         A.COP (145)         参数拷贝预警         警告           E.IAE1 (71)         电机角度学习故障 1         故障         A.CP1 (146)         监视器比较输出 1 预警         警告           E.IAE2 (72)         电机角度学习故障 2         故障         A.CP2 (147)         监视器比较输出 2 预警         警告           E.IAE3 (73)         电机角度学习故障 3         故障         A.FA1 (150)         拉丝机断线警告         警告           E.PST1 (74)         同步机失步故障 1         故障         A.FA2 (151)         外部扩展预留 2         警告           E.PST2 (75)         同步机失步故障 2         故障         A.FA3 (152)         外部扩展预留 3         警告           E.PST3 (76)         同步机失步故障 3         故障         A.FA4 (153)         外部扩展预留 4         警告           E.DEF (77)         速度偏差过大         故障         A.FA5 (154)         外部扩展预留 5         警告	E.PG9 (44)	主轴编码器 Z 脉冲逻辑故障	故障	A.RUN2 (148)	点动端子启动保护	警告
E.TExx (52)       电机参数自学习故障       故障       A.COP (145)       参数拷贝预警       警告         E.IAE1 (71)       电机角度学习故障 1       故障       A.CP1 (146)       监视器比较输出 1 预警       警告         E.IAE2 (72)       电机角度学习故障 2       故障       A.CP2 (147)       监视器比较输出 2 预警       警告         E.IAE3 (73)       电机角度学习故障 3       故障       A.FA1 (150)       拉丝机断线警告       警告         E.PST1 (74)       同步机失步故障 1       故障       A.FA2 (151)       外部扩展预留 2       警告         E.PST2 (75)       同步机失步故障 2       故障       A.FA3 (152)       外部扩展预留 3       警告         E.PST3 (76)       同步机失步故障 3       故障       A.FA4 (153)       外部扩展预留 4       警告         E.DEF (77)       速度偏差过大       故障       A.FA5 (154)       外部扩展预留 5       警告	E.PG10 (44)	编码器Z脉冲断线	故障	A.RUN3 (149)	端子启动保护	警告
E.IAE1 (71)         电机角度学习故障 1         故障         A.CP1 (146)         监视器比较输出 1 预警         警告           E.IAE2 (72)         电机角度学习故障 2         故障         A.CP2 (147)         监视器比较输出 2 预警         警告           E.IAE3 (73)         电机角度学习故障 3         故障         A.FA1 (150)         拉丝机断线警告         警告           E.PST1 (74)         同步机失步故障 1         故障         A.FA2 (151)         外部扩展预留 2         警告           E.PST2 (75)         同步机失步故障 2         故障         A.FA3 (152)         外部扩展预留 3         警告           E.PST3 (76)         同步机失步故障 3         故障         A.FA4 (153)         外部扩展预留 4         警告           E.DEF (77)         速度偏差过大         故障         A.FA5 (154)         外部扩展预留 5         警告	E.BRU (50)	制动单元故障	故障	A.PA2 (144)	外置键盘断线预警	警告
E.IAE2 (72)       电机角度学习故障 2       故障       A.CP2 (147)       监视器比较输出 2 预警       警告         E.IAE3 (73)       电机角度学习故障 3       故障       A.FA1 (150)       拉丝机断线警告       警告         E.PST1 (74)       同步机失步故障 1       故障       A.FA2 (151)       外部扩展预留 2       警告         E.PST2 (75)       同步机失步故障 2       故障       A.FA3 (152)       外部扩展预留 3       警告         E.PST3 (76)       同步机失步故障 3       故障       A.FA4 (153)       外部扩展预留 4       警告         E.DEF (77)       速度偏差过大       故障       A.FA5 (154)       外部扩展预留 5       警告	E.TExx (52)	电机参数自学习故障	故障	A.COP (145)	参数拷贝预警	警告
E.IAE3 (73)       电机角度学习故障3       故障       A.FA1 (150)       拉丝机断线警告       警告         E.PST1 (74)       同步机失步故障1       故障       A.FA2 (151)       外部扩展预留2       警告         E.PST2 (75)       同步机失步故障2       故障       A.FA3 (152)       外部扩展预留3       警告         E.PST3 (76)       同步机失步故障3       故障       A.FA4 (153)       外部扩展预留4       警告         E.DEF (77)       速度偏差过大       故障       A.FA5 (154)       外部扩展预留5       警告	E.IAE1 (71)	电机角度学习故障 1	故障	A.CP1 (146)	监视器比较输出1预警	警告
E.PST1 (74)     同步机失步故障 1     故障     A.FA2 (151)     外部扩展预留 2     警告       E.PST2 (75)     同步机失步故障 2     故障     A.FA3 (152)     外部扩展预留 3     警告       E.PST3 (76)     同步机失步故障 3     故障     A.FA4 (153)     外部扩展预留 4     警告       E.DEF (77)     速度偏差过大     故障     A.FA5 (154)     外部扩展预留 5     警告	E.IAE2 (72)	电机角度学习故障 2	故障	A.CP2 (147)	监视器比较输出2预警	警告
E.PST2 (75)       同步机失步故障 2       故障       A.FA3 (152)       外部扩展预留 3       警告         E.PST3 (76)       同步机失步故障 3       故障       A.FA4 (153)       外部扩展预留 4       警告         E.DEF (77)       速度偏差过大       故障       A.FA5 (154)       外部扩展预留 5       警告	E.IAE3 (73)	电机角度学习故障 3	故障	A.FA1 (150)	拉丝机断线警告	警告
E.PST3 (76)       同步机失步故障3       故障       A.FA4 (153)       外部扩展预留4       警告         E.DEF (77)       速度偏差过大       故障       A.FA5 (154)       外部扩展预留5       警告	E.PST1 (74)	同步机失步故障 1	故障	A.FA2 (151)	外部扩展预留 2	警告
E.DEF (77)         速度偏差过大         故障         A.FA5 (154)         外部扩展预留 5         警告	E.PST2 (75)	同步机失步故障 2	故障	A.FA3 (152)	外部扩展预留 3	警告
	E.PST3 (76)	同步机失步故障 3	故障	A.FA4 (153)	外部扩展预留 4	警告
E.SPD (78)         飞速故障         故障         A.FA6 (155)         外部扩展预留 6         警告	E.DEF (77)	速度偏差过大	故障	A.FA5 (154)	外部扩展预留 5	警告
	E.SPD (78)	飞速故障	故障	A.FA6 (155)	外部扩展预留 6	警告

53

# 第六章 功能参数详细说明

## 6.1 开关量端子参数详细说明

#### 输入端子:

F05.00	多功能输入端子 1(X1)	范围: 0 ~ 95	出厂值: 1
F05.01	多功能输入端子 2(X2)	范围: 0 ~ 95	出厂值: 2
F05.02	多功能输入端子 3(X3)	范围: 0 ~ 95	出厂值: 4
F05.03	多功能输入端子 4(X4)	范围: 0 ~ 95	出厂值: 5
F05.04	多功能输入端子 5(X5)	范围: 0 ~ 95	出厂值: 6

本机共有 5 个多功能输入端子(选购加装 IO 扩展卡可增至 IO 个输入端子),通过参数  $[F05.00\sim F05.04]$  可分别定义多功能输入端子(XI-X5)的功能。可通过参数  $[F05.10\sim F05.24]$  设置多功能输入端子的特性和检出延时时间,详见参数  $[F05.10\sim F05.24]$ 。多功能输入端子的功能丰富,可根据需要方便的进行设定和选择。设定值与功能见下表:

设定值	定义	设定值	定义
80	卷径复位	83	计米复位
81	卷径切换	84	直进式主机
82	断线故障输入		

80: 卷径复位 该端子有效时变频器将卷径值恢复为初始卷径值,同时将 K 值复位。

复位 K 值=计算 K 值+[F22.18]同步速度增益

- 81: 卷径切换 该端子可以实现卷筒直径 1 和卷筒直径 2 之间的切换。仅在停机时切换有效,切换后请复位卷径。
- 82: 断线故障输入 通过该端子,可以输入外部断线信号,便于变频器对外部设备断线进行故障监视和保护。

当 F22.19[PID 断线检测方式]选择旋转接近开关信号选择时,变频器接到外部断线输入信号后,经过[F22.24]PID 断线检测判断延时,故障信号始终有效,即确认为断线故障,按[F22.25]PID 断线故障动作方式处理。

- 83: 计米复位 该端子闭合瞬间有效,清零计米器的计米记录。
- 84: 直进式主机 当该端子有效时,前馈频率直接给到给定频率,同时停止 PID 调节。运行中该端子切入无效。

#### 输出端子:

F06.21	输出端子Y	NI AMERICA	出厂值: 1
F06.22	继电器输出端子(TA1-TB1-TC1)	设定范围: 0~63	出厂值: 4

- 40: 断线输出 检测断线时,输出有效信号。断线报警时输出,复位后停止。
- 41: 刹车输出 从机变频器停机时输出刹车信号。经过[F22.29]刹车动作时间后停止输出信号。
- 42: 计米到达 当计米器到达设定值,输出端子输出有效信号。计米复位后停止输出。
- 43: 水箱从机运行命令 点动时无信号,仅运行时输出,停机时当输出频率小于[F22.28]刹车动作频率时,停止输出。
- 44: 重量到达 当重量到达设定值后,输出端子输出有效信号,复位后停止输出.

### 6.2 专用参数组详细说明

F22, 00	拉丝机控制选择	设定范围: 0~3	出厂值: 0
1 22, 00	17771	Weight o	ш, ш.

设定拉丝机的控制类型,选定拉丝机的控制类型后部分默认参数会跟随变化。

0. 无效	1. 水箱主机	2. 水箱收券	3. 直讲式拉丝机

Ī	F22.01	主机最大频率	设定范围: 0.00~320.00Hz	出厂值: 50.00 Hz
	F22.02	主机最大线速度	设定范围: 0.1~3200.0m/min	出厂值: 1470.0 m/min

主机最大频率:设置与主机的最大频率相同。

注意:设置为水箱主机时,自动读取最大频率 F01.10 的频率数值。

**主机最大线速度**: 主机最大频率对应最大线速度。在计米计算中,使用换算后的线速度计米。

F22.03   设定米数   设定范围: 0∼32000(100m)   出∫值: 1200	F22.03	设定米数	设定范围: 0~32000(100m)	出厂值: 1200
---	--------	------	---------------------	-----------

设定米数:设定的计米数值,单位100m;如设定为1200,即实际设定米数为120000m。

当拉丝米数值到达 **[F22.31]** 设定的数值时,在相应的输出端子(输出端子由 **[F06.21、F06.22]** 选择)输出输出有效信号, 拉丝米

数值在任何时候,均可通过多功能输入端子 [F05.00~F05.04] 设定的计数器清零端子清零其计数值。

F22.04 机械传动比	设定范围: 0.01~300.00	出厂值: 1.00
--------------	-------------------	-----------

机械传动比: 是指电机速度与卷筒速度的比值。计算公式如下:

机械传动比=电机速度/卷筒速度。

在拉丝过程中机械传动比会严重影响拉丝效果,必须正确设定机械传动比。

F22.05	卷筒直径1	设定范围: 1~10000mm	出厂值: 200 mm
F22.06	卷筒直径2	设定范围: 1~10000mm	出厂值: 100 mm

卷简直径:指拉丝机收卷盘在空卷时的直径。可以通过多功能输入端子来实现 [F22.05] 卷简直径 1 与 [F22.06] 卷简直径 2 的切换。 当卷径切换端子无效时默认为 [F22.05] 卷简直径 1,当端子有效后切换到 [F22.06] 卷简直径 2。

注意: 切换后需卷径复位后才生效,可查看监控参数 C04-04(当前卷径值)确认。

F22.07	卷径计算滤波时间	设定范围: 0.00~10.00s	出厂值: 0.50s
F22.08	卷径计算最低线速度	设定范围: 0.1~3200.0m/min	出厂值: 200.0 m/min

**卷径计算滤波时间**: K 值计算滤波时间,即为 K 值计算周期时间。

卷径计算最低线速度: 当输出频率对应的线速度低于此值时,不进行 K 值计算。

F22.10 PID 限幅值	设定范围: 0.00~320.00Hz	出厂值: 10.00 Hz
----------------	---------------------	---------------

PID 限幅值:对 PID 计算的结果进行限制,防止 PID 运算后结果偏大带来的大幅波动。

F22.11	切换频率 1	设定范围: 0.00~最大频率	出厂值: 5.00Hz
F22.12	切换频率 2	设定范围: 0.00~最大频率	出厂值: 20.00Hz

当[F22.67]=2 根据运行频率切换时,若输出频率低于[F22.11],PID 参数选择参数组 1([F22.55] ~[F22.57]);若输出频率大于 [F22.12],PID 参数选择参数组 2([F22.58] ~[F22.60]);若输出频率处于[F22.11]和[F22.12]之间时,PID 参数为两组 PID 参数线性插 补值

F22.13	超调抑制功能	设定范围: 0~1	出厂值: 0
F22.14	超调抑制截止速度	设定范围: 0.1~3200.0m/min	出厂值: 200.0m/min
F22.15	上限超调抑制率	设定范围: 0.1~300.0%	出厂值: 120.0%
F22.16	下限超调抑制率	设定范围: 0.1~300.0%	出厂值: 50.0%

#### 超调抑制功能: 0: 无效 1: 有效

超调抑制截止速度;设置超调抑制的有效范围,当当前线速度[C04-03]超过该值时,超调抑制功能截止。

上限超调抑制率: 该参数用于抑制反馈值在中心点以上的 PID 调节量。

下限超调抑制率: 该参数用于抑制反馈值在中心点以下的 PID 调节量。

		F22.18	同步速度增益	设定范围: -100.00%~~+100.00%	出厂值: 0.00%
--	--	--------	--------	--------------------------	------------

同步速度增益: 计算 K 值+同步速度增益=复位 K 值

F22.19 PID 断线检测方式 设定范围: 0~2 出厂值: 1	
------------------------------------	--

#### 断线检测方式:

- **0: 无效** 不检测
- 1: 通过 PID 反馈信号检测 变频器通过检测摆杆的反馈值来判断是否断线。
- 2: 通过接近开关信号检测 变频器通过检测摆杆下限位的接近开关的信号来判断是否断线。

F22.20	PID 断线检测下限值	设定范围: 0.0~20.0%	出厂值: 10.0%
F22.21	PID 断线检测上限值	设定范围: 80.0~100.0%	出厂值: 90.0%

**断线报警下限值**:设定拉丝机 PID 断线检测的下限,反馈信号小于断线报警下限值并持续**[FF.24]** 断线检测判断延时后,则认为拉丝机断线。

断线报警上限值,设定拉丝机 PID 断线检测的上限,反馈信号超过断线报警上限值并持续 [FF.24] 断线检测判断延时后,则认为拉丝 机断线。

F22.22	PID 断线检测启动延时	设定范围: 0.0~20.0S	出厂值: 5.0S
F22.23	PID 断线检测最小频率	设定范围: 0.00~20.00Hz	出厂值: 10.00 Hz
F22.24	PID 断线检测判断延时	设定范围: 0.0~10.0S	出厂值: 2.0S
F22.25	PID 断线故障动作方式	设定范围: 0~1	出厂值: 1
F22.26	PID 断线故障复位选择	设定范围: 0~1	出厂值: 1
F22.27	PID 断线故障自动复位时间	设定范围: 0.1~30.0S	出厂值: 5.0S

断线检测启动延时: 为避免运行过程中误报,可设置断线反馈报警延时时间。

断线检测最小频率: 为了避免在启动与停机过程中断线误报警, [F22.23]可以设置为10.00Hz。在收卷机运行频率小于[F22.23]的设定值时, 收卷机不做断线检测。

断线检测判断延时:为了避免断线误报警,当系统检测到断线,经过断线检测判断延时时间后,再报断线故障。

#### 断线故障动作方式

- 0: 自由停机并报警 当变频器检测到断线后,立即封锁输出,电机自由停机。并报 E.PID 故障。
- 1: 仅断线故障端子动作 当变频器检测到断线后,继续运行。同时多功能输出端子如果设置为断线输出则立刻输出有效信号。

#### 断线故障复位选择

- 0: 手动 该功能有效时,变频器会通过多功能端子进行故障复位。
- 1: 自动 变频器通过[F22.27]设置的时间间隔自动复位。

断线故障自动复位时间: 当变频器报断线故障时,间隔[F22.27]设置的时间后断线故障自动复位。

F22.28	刹车动作频率	设定范围: 0.00~50.00Hz	出厂值: 1.50Hz
F22.29	刹车动作时间	设定范围: 0.1~30.0S	出厂值: 5.0S

**剎车动作频率**:水箱主机停机时,当水箱主机变频器输出频率低于[F22.28]时,水箱从机运行命令(由选中的输出端子输出)变为无效。

**刹车动作时间**:水箱从机停机时输出刹车信号(由选中的输出端子输出),经过[F22.29]设定的时间后,立即停止输出。

刹车信号输出期间, 如果运行命令有效, 立即停止刹车。

注意: 变频器有故障时一直刹车, 故障消除, 刹车停止; 只有水箱式拉丝机有上述两个参数功能。

F22.30	计米方式	设定范围: 0~2	出厂值: 0
F22.32	计米到达控制	设定范围: 0~1	出厂值: 0
F22.33	PUL 计米步长	设定范围: 0~32000mm	出厂值: 150mm

计米功能只有在为水箱主机时才有效。

### 计米方式

#### 0: 计米无效

- 1: 按输出线速度计米 采用线速度乘以运行时间获得拉丝米数。
- 2: 通过 PUL 端子计米 用外部脉冲输入来计数拉丝米数。

### 计米到达控制

- **0. 继续运行,仅计米输出端子动作** 当计米数到达 **[F22,32]**设定米数后,电机继续运行,同时多功能输出端子如果设置为计米到达则 立刻输出有效信号,计米到达后输出,复位后停止输出
- 1: 减速停机 当计米数到达 [F22.32] 设定米数后, 电机减速停机

PUL 计米步长: PUL 脉冲输入作为计米输入时,每个脉冲代表的计米长度。实际计米数等于脉冲个数乘以 PUL 计米步长。

F22.34	
--------	--

#### 卷径复位选择

- 0: 手动 该功能有效时,变频器会通过多功能输入端子对卷径进行复位,仅停机时有效。
- 1: 自动 该功能有效时,变频器停机时卷径自动复位。

F22.35	直进式从机计算K值	设定范围: 0~300.00	出厂值: 100.00

#### 直进式从机计算 K 值: 计算 K 值+同步速度增益=复位 K 值

注意:水箱式从机(收卷机)的计算 K 值程序会自动计算,直进式从机的计算 K 值直接通过[F22.35]给定。在设定好电机的参数后,此参数跟机械传动比和模具的减面率有关。

F22.36	给定频率源选择	设定范围: 0~6	出厂值: 0
F22.37	键盘给定	设定范围: 0~50.00Hz	出厂值: 50.00Hz

#### 给定频率源选择:设定主从机前馈频率给定源。

0: 键盘数字给定

1: 键盘模拟电位器给定

2: 电流/电压模拟量 AI1 给定 3: 电流/电压模拟量 AI2 给定

4: 保留 5: 端子脉冲 PUL 给定 6: RS485 通讯给定**健盘给定:** F22.36=1 时,使用键盘给定主从机的前馈频率。

ı				
ı	F22.38	从机端子 up/dw 切换使能	设定范围: 0000~1111	出厂值: 0011

#### 从机端子 up/dw 切换使能

#### 个位: 从机端子 up/dw 切换使能

0: 不使能 1: 使能

使能后从机的前馈频率由前馈频率给定源选择后,叠加 updw 端子功能增减的频率(端子功能选择增、减频率),此时前馈频率曲线变为有拐点的曲线。

### 十位:端子 Up/dw 切换使能后,拐点更新值断电是否保存

0: 不保存 1: 保存

选择保存,则从机端子 up/dw 切换使能后更新的拐点值断电保存。

注: 该功能主要在直进式拉丝机中使用。

F22.39	设定重量	设定范围: 0.1~3200.0kg	出厂值: 50.0kg
F22.40	重量到达控制	设定范围: 0~1	出厂值: 0
F22.41	线材直径	设定范围: 0.010~6.000mm	出厂值: 0.200mm
F22.42	材料密度	设定范围: 0.00~30.00g/cm³	出厂值: 7.87

**设定重量**: 设定的重量数值。当拉丝重量数值到达**[F22.39]** 设定的数值时,在相应的输出端子(输出端子由**[F06.21、F06.22]** 选择)输出输出有效信号。

### 重量到达控制

- 0. 继续运行,仅重量到达输出端子动作 当重量到达 [F22.39]设定重量后,电机继续运行,同时多功能输出端子如果设置为重量到达 则立刻输出有效信号,重量到达后输出,复位后停止输出
- 1: 减速停机 当重量到达 [F22.39] 设定重量后,电机减速停机

线材直径:设定线材直径,用于重量计算。

材料密度:设定线材密度,用于重量计算。

F22.44	平滑启动功能	设定范围: 0~1	出厂值: 1
F22.45	平滑系数1	设定范围: 0.0%~600.0%	出厂值: 150.0%
F22.46	平滑系数 2	设定范围: 0.0%~300.0%	出厂值: 50.0%
F22.47	平滑启动时间	设定范围: 0.00s~120.00s	出厂值: 60.00s
F22.48	平滑启动时 K 值限幅	设定范围: 0.00%~50.00%	出厂值: 5.00%
F22.49	平滑启动退出时系数变化 1%所需时间	设定范围: 0.00s~600.00s	出厂值: 4.00s
F22.50	卷径计算滤波时间1	设定范围: 0.00~10.00s	出厂值: 0.50s

#### 平滑启动功能: 0: 关闭 1: 开启

平滑系数 1: PID 反馈大于 PID 给定时,作用在 PID 输出量上,100%表示 PID 输出量不变。

平滑系数 2: PID 反馈小于 PID 给定时,作用在 PID 输出量上,100%表示 PID 输出量不变。

平滑启动时间:设定平滑启动的持续时间。

平滑启动时 K 值限幅, 平滑启动时, 在实时 K 值的基础上的得到平滑启动时的 K 值上限(实时 K 值+F22.48)和下限(实时 K 值-F22.48)。

平滑启动退出时系数变化 1% 所需时间:设定平滑启动退出时 PID 频率系数变化 1% 所需要的时间。

平滑启动卷径计算滤波时间: 平滑启动阶段 K 值计算滤波时间, 即平滑启动过程中的 K 值计算周期时间。

F22.51	线材断线检测开始频率	设定范围: 0.00~50.00Hz	出厂值: 10.00Hz
F22.52	线材断线检测时间间隔	设定范围: 0.000~10.000s	出厂值: 0.300s
F22.53	线材断线计数下限	设定范围: 0~1000	出厂值: 1
F22.54	线材断线动作选择	设定范围: 0~2	出厂值: 0

以上参数主要针对使用端子计数功能(上升沿计数或者 PUL 计数)判断是否出现断线故障。

**线材断线检测开始频率**:为了避免在启动与停机过程中断线误报警,当运行频率小于该值时,不判断断线故障。

线材断线检测时间间隔:设定断线检测的时间间隔,与线材断线计数下限配合检测是否发生断线故障。

线材断线计数下限:设定断线检测的计数下限,当在 F22.52 时间内检测到的计数值小于下限值 F22.53 时,认为发生了断线。

线材断线动作选择:

0: 无动作

1: 继续运行,报 A.FA1 警告

2: 自由停机,报 E.FA1 故障

F22.55	比例系数1	设定范围: 0.000~8.000	出厂值: 0.500
F22.56	积分系数1	设定范围: 0.0~600.0	出厂值: 1.0
F22.57	微分系数 1	设定范围: 0.000~6.000	出厂值: 0.000
F22.58	比例系数 2	设定范围: 0.000~8.000	出厂值: 0.500
F22.59	积分系数 2	设定范围: 0.0~600.0	出厂值: 1.0
F22.60	微分系数 2	设定范围: 0.000~6.000	出厂值: 0.000

PID 控制器的调节参数,应根据实际的系统特性调节参数值。PID 参数组 1 **(F22.55~F22.57)**, PID 参数组 2 **(F22.58~F22.60)**, 通过[**F22.67**]功能码用于两组 PID 参数切换的条件选择。

比例系数:决定整个PID 调节器的调节强度,增益越大调节强度越大,但过大容易产生振荡。

积分系数:决定 PID 调节器积分调节的强度。积分时间越短调节强度越大。

微分系数: 决定 PID 调节器对偏差或反馈信号变化率调节的强度,通过[F22.66]千位来选择微分调节属性,微分时间越越长调节强度越

大。微分调节的作用是在反馈信号发生变化时,根据变化的趋势进行调节,从而抑制反馈信号的变化。

F22.61	微分限幅	设定范围: 0.0~100.0%	出厂值: 5.0%

微分限幅用于设置 PID 微分输出的范围。PID 调节器中,微分的作用比较敏感,很容易造成系统振荡,一般把 PID 微分的作用限制在一个较小范围内。

F22.63	PID 输出上限	设定范围: 0.0~100.0%	出厂值: 100.0%
F22.64	PID 输出下限	设定范围: -100.0%~100.0%	出厂值: 0.0%
F22.65	PID 输出滤波时间	设定范围: 0.000~6.000s	出厂值: 0.000s

[F22.63] 设置 PID 输出上限值, [F22.64] 设置 PID 输出下限值。

[F22.65]用于对 PID 输出进行滤波,该滤波会减弱 PID 调节输出结果的突变,会带来过程闭环系统的响应性能下降。

F22.66 PID 控制选择 设定范围: 0000~1111	出厂值: 0100
---------------------------------	-----------

#### 个位: 反馈特性选择

- 0: 正特性 适用于当 PID 反馈量大于 PID 给定量时,要求变频器输出频率下降才能保持 PID 平衡的场合;如恒压供水、供气、收卷的张力控制等。
- 1: 负特性 适用于当 PID 反馈量大于 PID 给定量时,要求变频器输出频率上升才能保持 PID 平衡的场合;如中央空调恒温控制、放 卷的张力控制等。

#### 十位: 保留 百位: 保留

#### 千位: 微分调节属性

0: 对偏差进行微分 1: 对反馈进行微分

F22.67	PID 参数切换选择	设定范围: 0~2	出厂值: 0
F22.68	PID 切换偏差低值	设定范围: 0.0~100.0%	出厂值: 20.0%

ı	F22.69	PID 切换偏差高值	设定范围: 0.0~100.0%	出厂值: 80.0%

某些应用场合,一组 PID 调节参数不能满足整个过程的需求,需要不同情况下采用不同 PID 参数组。

#### PID 参数切换条件:

- 0: 不切换 PID 参数选择 PID 参数组 1 (F22.55~F22.57)。
- 1: 根据偏差进行切换 当 PID 给定与反馈之间偏差绝对值小于[F22.68]时,PID 参数选择参数组 1; 当 PID 给定与反馈之间偏差绝对值大于[F22.69]时,PID 参数选择参数组 2; 当 PID 给定与反馈之间偏差绝对值处于切换偏差低值[F22.68]和切换偏差高值[F22.69]之间时,PID 参数为两组 PID 参数线性插补值。
- 2: 根据运行频率进行切换 当运行频率小于[F22.11]切换频率 1 时,PID 参数选择参数组 1; 当运行频率大于[F22.12]切换频率 2 时,PID 参数选择参数组 2; 当运行频率处于 [F22.11]和 [F22.12]之间时,PID 参数为两组 PID 参数线性插补值。

F22.70	PID 控制偏差极限	设定范围: 0.0~100.0%	出厂值: 0.0%

PID 反馈量对于 PID 给定量允许的最大偏差量;当反馈量在此范围内时,PID 调节停止,保持输出不变;此功能的合理使用有助于协调系统输出的精度和稳定性之间的矛盾。

F22.71	PID 给定源	设定范围: 0~6	出厂值: 0
F22.72	PID 键盘给定	设定范围: 0.0~100.0%	出厂值: 50.00%
F22.73	PID 给定变化时间	设定范围: 0.00~60.00s	出厂值: 1.00s

PID 给定源:设定 PID 控制器给定信号的输入通道。

- 0: 键盘数字 PID 给定 PID 给定值由[F22.72]的设定值确定。
- 1: 保留。
- 2: 电压/电流模拟量 AI1 给定 PID 给定值由电压/电流模拟量 AI1 给定。
- 3: 电压/电流模拟量 AI2 给定 PID 给定值由电压/电流模拟量 AI2 给定。
- 4: 保留。
- 5: 端子脉冲 PUL 给定 PID 给定值由端子脉冲 PUL 给定。
- 6: RS485 通讯给定 PID 给定值由 RS485 通讯给定。

PID 键盘给定:键盘设定 PID 给定值。

PID 给定变化时间:指 PID 设定百分比从 0.0%变化到 100.0%所需要的时间;当 PID 给定发生变化时,PID 给定值按照给定变化时间线性变化,降低给定发生突变对系统造成不利影响。

F22.74	PID 反馈源	设定范围: 0~6	出厂值: 0
F22.75	PID 反馈滤波时间	设定范围: 0.000~6.000	出厂值: 0.010
F22.76	PID 反馈信号增益	设定范围: 0.00~10.00	出厂值: 1.00
F22.77	PID 反馈信号量程	设定范围: 0.0~100.0%	出厂值: 100.0%

PID 反馈源:设定 PID 控制器反馈信号的输入通道,设定方式同 F22.71。

PID **反馈滤波时间:** 用于对反馈信号进行滤波,该滤波可降低反馈量被干扰的影响。滤波时间越长,抗干扰能力越强,但反应速度变<sup>幅</sup>

PID 反馈信号增益: 用于对反馈输入信号的线性比例调节。

PID 反馈信号量程: PID 反馈信号量程是无量纲单位,用于调节 PID 反馈显示。

# 第七章 检查、维护与保证

### 7.1 检查

变频器由半导体器件、无源电子器件、以及运动器件构成,而这些器件都有使用寿命,即使在正常的工作环境下,如果超过使用 年限,部分器件可能产生特性变化或失效。为了防止该现象导致故障,必须进行日常检查、定期检查、器件更换等预防性检查维护。 建议在机器安装后每 3~4 个月进行一次检查。

• 日常检查: 为了避免变频器损坏及使用寿命缩短,请每日对以下项目进行确认。

检查项目	检查内容	应对策略		
供电电源	检查供电电压是否符合要求及有无缺相供电现象。	按铭牌要求解决。		
周边环境	安装环境是否符合要求。	确认源头并妥善解决。		
冷却系统	变频器及电机是否存在异常发热和变色现象,冷却风扇工作状况。	确认是否过载、拧紧螺丝、变频器的散热片是否 脏污,确认风扇有无堵转。		
电机	电机是否存在异常振动及异常声响。	紧固机械和电气连接,并对机械部件做润滑处		
负载状况	变频器输出电流是否高出电机或变频器的额定值并持续了一定时 间。	确认是否有过载情况发生,确认变频器选型是否正确。		

● 定期检查: 一般情况下,以每3个月到4个月进行一次定期检查为宜,但在实际情况下,请结合各机器的使用情况和工作环境,确定实际的检查周期。

检查项目	检查内容	应对策略
整体	绝缘电阻检查; 环境检查。	紧固并更换不良部件;清洁改善运行环境。
电气连接	<ul><li>电线及连接部是否有变色、绝缘层是否有破损、龟裂、变色以及 老化等痕迹;</li><li>连接端子是否磨损、损坏、松动;</li><li>接地检查。</li></ul>	<ul><li>更换已损坏的电线;</li><li>紧固松动的端子并更 8 换损坏的端子;</li><li>测量接地电阻并紧固相应接地端子。</li></ul>
机械连接	<ul> <li>是否存在异常振动及响声,固定有无松动。</li> </ul>	<ul><li>紧固、润滑、更换不良部件。</li></ul>
半导体器件	<ul><li>● 是否沾有垃圾和灰尘;</li><li>●外观是否有明显变化。</li></ul>	● 清洁运行环境; ● 更换损坏部件。
电解电容	<ul><li>● 是否漏液、变色、龟裂、安全阀是否露出、膨胀、破裂或漏液。</li></ul>	<ul><li>更换损坏部件。</li></ul>
外围设备	<ul><li>外围设备外观及绝缘检查。</li></ul>	• 清洁环境,更换损坏部件。
印刷电路板	● 是否有异味、变色、严重生锈,连接器的是否正确可靠。	<ul><li> 紧固连接件;</li><li> 清洁印刷电路板;</li><li> 更换损坏印刷电路板;</li></ul>
冷却系统	<ul><li>冷却风扇是否有破损及堵转现象;</li><li>散热片是否沾有垃圾及灰尘、是否脏污;</li><li>进气口、排气口是否堵塞或沾有异物。</li></ul>	清洁运行环境;     更换损坏部件。
键盘	• 键盘是否有破损及显示残缺现象。	• 更换损坏部件。
电机	• 电机是否存在异常振动及异常响声。	● 紧固机械和电气连接,并对电机轴进行润滑。

请勿在电源接通的状态下进行相关作业。否则有触电致人死亡的危险。在进行相关作业时,请切断电源,并确认主回路直流电压已经下降到安全水平,等5分钟后再进行相关作业。

## 7.2 维护

所有设备、部件都是有使用寿命的, 正确的维护可以延长寿命, 但不能解决设备、器件的损坏, 请根据要求对器件进行更换。

部件名称	寿命周期	部件名称	寿命周期	部件名称	寿命周期
风扇	2~3年	电解电容	4~5年	印刷电路板	8~10年

其它器件的更换对维护技术及产品熟悉程度要求非常严格,且更换后必须经过严格的检测才能投入使用,所以不建议用户自己更换 其它内部器件。如果确实需要更换,请联系您购买产品的代理商或本公司销售部门。

### 7.3 产品保证

1.保修期内的产品出现故障,保修范围详见保修卡中的保修条款。

2.初级故障诊断,原则上由贵公司实施,但可根据贵公司的要求由本公司或本公司的服务网提供收费服务。根据与贵公司的商议结果,如故障原因在本公司一方则免费服务。

3.责任免除,因本公司产品故障,给贵公司或贵公司的客户带来的不便以及造成非本公司产品的破损,无论是否在保修期限内,均不属于本公司的责任范围。

# 附录一: Modbus 通讯协议

#### ● 通讯帧结构

通讯数据格式如下:

RTU 帧的标准结构:

字节的组成:包括起始位、8个数据位、校验位和停止位。

一个帧的信息必须以一个连续的数据流进行传输,如果整个帧传输结束前超过1.5 个字节以上的间隔时间,接收设备将清除这些不完整的信息,并错误认为随后一个字节是新一帧的地址域部分。同样的,如果一个新帧的开始与前一个帧的间隔时间小于3.5 个字节时间,接收设备将认为它是前一帧的继续,由于帧的错乱,最终 CRC 校验值不正确,导致通讯错误。

帧头	3.5 个字节的传输时间
11 10 1611	通讯地址:
从机地址	0~247(十进制)(0 为广播地址)
	03H: 读从机参数
命令代码	06H: 写从机参数
	08H: 回路自检测
数据区	参数地址,参数个数,参数值等
CRC CHK 低位	MANUAL 40 (A) one both th
CRC CHK 高位	检测值: 16 位 CRC 校验值
帧尾	3.5 个字节的传输时间

#### ●命令代码及通讯数据描述

以读参数命令代码为例说明。

例如:从机地址为01H的变频器,内存启始地址为2100H(监控参数C00.00),读取连续3个字,则该帧的结构描述如下:

RTU 主机命令信息		RTU 从机回应信息(正常时)	RTU 从机回应信息(正常时)			
从机地址	01H	从机地址	01H			
命令代码	03H	命令代码	03H			
启始地址高位	21H	字节个数低位	06H			
启始地址低位	OOH	数据地址 2100H 高位	13H			
数据个数高位	OOH	数据地址 2100H 低位	88H			
数据个数低位	03H	数据地址 2101H 高位	00Н			
CRC CHK 低位	0FH	数据地址 2101H 低位	00H			
CRC CHK 高位	F7H	数据地址 2102H 高位	00H			
		数据地址 2102H 低位	00H			
		CRC CHK 低位	90H			
		CRC CHK 高位	A6H			
		RTU 从机回应信息(异常时)	RTU 从机回应信息(异常时)			
		从机地址	01H			
		命令代码	83H			
		错误代码	04H			
		CRC CHK 低位	40H			
		CRC CHK 高位	F3H			

#### ● 通讯控制参数组地址说明

功能说明 地址定义			数据意义说明			R/W 特性
通讯给定频率	0x3000 或 0x2000	0~32000 对应 0.00Hz~320.00Hz		W/R		
通讯命令设定	0x3001 或 0x2001	0x0001: 正转运行     0x0       0x0002: 反转运行     0x0       0x0003: 正转点动     0x0		005: 减速停机 006: 自由停机 007: 故障复位 008: 运行禁止命令 009: 运行允许命令	W/R	
		Bit0	0: 停机状	态	1: 运行状态	
		Bit1	0: 非加速	伏态	1: 加速状态	]
		Bit2	0: 非减速	伏态	1: 减速状态	1
变频器状态	0x3002 或 0x2002	Bit3	0: 正向		1: 反向	R
		Bit4	0: 无故障		1: 变频器故障	
		Bit5	0: GPRS 解	锁	1: GPRS 锁机状态	
		Bit6	0: 无预警		1: 变频器预警	-
变频器故障码	0x3003 或 0x2003	变频器当前故障代码 (见故障代码表)		R		
通讯给定上限频率	0x3004 或 0x2004	0~32000 对应 0.00Hz~320.00Hz		W/R		
通信转矩设定	0x3005 或 0x2005	0~1000 对应 0.0~100.0%		W/R		
转矩控制正向最大频率限制	0x3006 或 0x2006	006或0x2006 0~1000对应0.0~100.0%		W/R		
转矩控制反向最大频率限制	0x3007 或 0x2007	0~1000 对应 0.0~100.0%		W/R		
通讯给定 PID 设定值	0x3008 或 0x2008	0~1000 对应 0. 0~100. 0%		W/R		
通讯给定 PID 反馈值	0x3009 或 0x2009	0~1000 对应 0.0~100.0%		W/R		
故障及预警码读取 0x3010 或 0x2010		0~127 为故障代码 128 及以上 为预警代码			R	
输出端子状态	0x3018 或 0x2018	外部借用变频器输出端子, Bit0 - Y Bit1— TA1-TB1-TC1; Bit2 - 扩展 Y1 (需配合 IO 扩展卡) BIT3 — 扩展继电器 (需配合 IO 扩展卡)			R	
AO 输出	0x3019 或 0x2019	0-10000 对应输出 0-10V,0-20mA			R	

#### 注: 其他功能码地址见功能码简表中的"地址"栏。

当使用写命令(06H)写F00~F15参数组参数时,若功能码参数地址域高半字节为0,只写入变频器RAM中,掉电不存储;若功能码参数地址域高半字节为1,写入EEPROM中,即掉电存储。

如参数 F00. xx: 0x00xx (写 RAM), 0x10xx (存入 EEPROM); 参数 F01. xx: 0x01xx (写 RAM) 0x11xx (存入 EEPROM), 依次类推其他参数组参数。读 F00~F15 参数组参数时, 地址高半字节为 0 即可, 如读参数 F03. xx: 0x03xx。

当使用写命令(06H)写F16~F29参数组参数时,若功能码参数地址域高半字节为5,只写入变频器RAM中,掉电不存储;若功能码参数地址域高半字节为D,写入EEPROM中,即掉电存储。

如参数 F16. xx: 0x50xx (写 RAM) 0xD0xx (存入 EEPROM); 参数 F17. xx: 0x51xx (写 RAM) 0xD1xx (存入 EEPROM), 依次类推其他 参数组参数。读 F16 F29 参数组参数时,地址高半字节为 5 即可,如读参数 F18. xx: 0x52xx。


### ●从机回应异常信息的错误代码含义

错误代码	说明	错误代码	说明	错误代码	说明
1	命令代码错误	3	CRC 校验错误	4	非法地址
5	非法数据	6	运行中参数不能更改	8	变频器忙(EEPROM 正在存储中)
9	参数值超限	10	保留参数无法更改	11	读取参数字节数有误

# 附录二: 端子接线方式

### 0: 两线式控制 1


运行与方向合一。此模式为最常使用的两线制模式。出厂默认为由 XI(正转运行)、X2(反转运行)端子命令来决定电机的正、反转运行。如下图所示:



0:两线制控制1示意图


#### 1: 两线式控制 2

运行与方向分离。用此模式时定义的正转运行端子 X1(正转运行)为运行使能端子。方向的定义由反转运行端子 X2 (反转运行)的 状态来确定。如下图所示:



#### 2: 三线式控制 1


此模式三线制运行控制端子(Xi)为停止运行端子,运行命令由正转运行端子 XI(正转运行)产生,方向由反转运行端子 X2(反转运行)控制。三线制运行控制端子(Xi)为有效输入。



2:三线制控制1示意图

#### 3: 三线式控制 2

此模式三线制运行控制端子(Xi)为停止运行端子,运行命令由正转运行端子 X1(正转运行)或反转运行端子 X2(反转运行)产生,并且两者同时控制运行方向。



3:三线制控制2示意图

提示: SB1: 停止按钮; SB2: 正转运行按钮; SB3: 反转运行按钮; "Xi" 为设置为 "3" 的多功能输入端子[三线制运行控制 (Xi)]。