

# 技术报告公开信息表

## 一、用人单位基本信息

|        |                          |          |                    |
|--------|--------------------------|----------|--------------------|
| 用人单位名称 | 佛山市国荣先达车用空调及冷却部件有限公司     | 统一社会信用代码 | 91440600092358308Y |
| 检测报告编号 | 佛职卫检第 2022461 号          | 检测任务编号   | CZ22460            |
| 所属行业   | 汽车零部件及配件制造               | 企业规模     | 中型                 |
| 联系人姓名  | 吴业赞                      |          |                    |
| 用人单位地址 | 广东省佛山市三水区乐平工业园创新大道东 11 号 |          |                    |

## 二、技术服务项目组人员名单

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 技术服务机构 | 佛山市职卫检测评价科技有限公司 |
| 项目负责人  | 区永鑫             |
| 项目组成员  | 区永鑫、陈威、黄云勇、温耀雄  |

## 三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

| 工作环节 | 时间         | 参与人员名单         | 用人单位陪同人 |
|------|------------|----------------|---------|
| 现场调查 | 2022-11-19 | 区永鑫、陈威         | 吴业赞     |
| 现场采样 | 2022-11-25 | 陈威、区永鑫、黄云勇、温耀雄 | 吴业赞     |
| 现场测量 | 2022-11-25 | 陈威、区永鑫、黄云勇、温耀雄 | 吴业赞     |

## 四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

|        |   |
|--------|---|
| 现场调查相片 |  |
|        | 陈威/企业负责人/区永鑫  |
|        |  |
|        | /   |



/




企业负责人/陈威/区永鑫/黄云勇

现场采样相片



/



现场测量相片

/