

项目名称	安徽九洲环保设备有限公司环保设备制造项目		
项目地址	安徽省江南产业集中区兴锋产业园		
项目性质	新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	苏志勇	联系电话	
公示信息类别	职业病危害预评价 <input type="checkbox"/> 职业病防护设施设计 <input type="checkbox"/> 控制效果评价与职业病防护设施验收 <input checked="" type="checkbox"/>		
评价报告编制单位或职业病防护设施设计单位	池州市明诚职业卫生技术服务有限公司	联系人及联系电话	鲍功民 15705666811
评审情况（包括评审时间、主持人、评审人员、评价结论、评审意见等）： 评审时间：2019年1月23日 主持人：苏志勇， 评审人员：陈天旺、吴光富、金立志 评价结论：通过此次评价，本项目在建设和试运行过程中，遵循了国家有关建设项目职业病危害防护的法律、法规、标准，针对职业病危害因素采取了相应的职业病防护措施，防护效果良好，基本能够满足国家和地方关于职业病防治方面法律、法规、标准的要求。通过综合分析和评价，项目单位在采取控制效果评价报告所提建议的情况下，正常生产过程中，作业人员实际接触的职业病危害因素的浓度（或强度）可以控制在国家职业接触限值以内，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，具备职业病防护设施竣工验收条件。 评审意见： 一、安徽九洲环保设备有限公司位于安徽省江南产业集中区，环境保护专用设备制造。 二、该建设项目职业病危害控制效果评价报告由池州市明诚职业卫生技术服务有限公司(C皖]安职技字[2015]第-0002号)编制，其资质符合相关规定的要求。报告符合《建设项目职业病危害控制效果评价技术导则》(GBZ/T 197- 2007)、《建设项目职业病危害控制效果评价报告编制要求》(2N-JB. 2014: 003)等文件规范的要求。 三、专家组同意该报告通过评审。建议优化如下： 1. 报告部分 (1) 核实定员定岗情况，补充三年来工程运行情况(产品、工艺人员变化);完善原辅材料、一览表、主要设备-一览表:补充建设单位附近医疗资源及收治能力的调查。 (2) 完善 18#厂房分区及与周边相邻企业卫生防护距离检查，完善职业病防护设施设备完好性、符合性调查与评价:核实产品及产能，完善劳动定员及工人接触职业病危害因素汇总表、完善防护设施-一览表、用人单位职业健康基本工作评估表:补充作业区职业病危害因素交叉影响的评价，补充电焊作业点设置防电焊烟尘扩散焊接防护屏持续			

性改进建议。

(3) 勘误其他错漏之处。

2、现场部分.

(1) 加强防护设施维护和员工个体防护用品穿戴的管理: 完善作业场所职业病告知牌等标志标识, 依据相关要求更新职业卫生公告

(2) 落实好卫生清扫、保洁制度, 加强定置化管理: 生产区与非生产区进行有效隔离。

(3) 电焊作业时未有效使用收尘设施, 电焊工位收尘器数量不足, 未按规范要求设置焊接防护屏。

(4) 落实好职业健康监护制度, 完善企业职业卫生培训档案和职业健康监护档案等资料。

综上意见: 企业应按照专家组提出的建议进行整改, 评价单位应按照专家组提出的上述意见和会上专家提出的其他意见修改完善《报告》。

评审意见的整改落实情况:

评价机构已按专家组评审意见修改完善《报告》, 建设单位已按专家组评审意见对现场部分进行了整改。