

| | | | |
|--|--|--------------|-------------------|
| 项目名称 | 年产 3000 吨羟基嘧啶改、扩建项目 | | |
| 项目地址 | 安徽东至经济开发区(原东至香隅化工园) | | |
| 项目性质 | 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目负责人 | 邓工 | 联系电话 | |
| 公示信息类别 | 职业病危害预评价 <input type="checkbox"/> 职业病防护设施设计 <input type="checkbox"/> 控制效果评价与职业病防护设施验收 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 评价报告编制单位或 职业病防护设施设计 单位 | 池州市明诚职业 卫生技术服务有 限公司 | 联系人及 联系电话 | 吴晖 18856686693 |
| 评审（验收）情况（包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评价结论、评审及验收意见等）： 评审验收时间：2019 年 7 月 25 日 主持人：黄旭东 评审验收人员：陈天旺、潘树生、黄涛 评价结论：通过 评审及验收意见： 一、报告部分： (1) 明确评价范围，完善项目概况、定员定岗情况说明（员工转岗、利旧、新增情况），核实“三检”符合性评价与建议。 (2) 根据物料状态、工艺完善职业病危害因素辨识，完善职业病防护设施设备完好性、有效性调查与评价，完善应急救援物资调查与评价。 (3) 核实甲类车间办公室符合性，根据实际完善车间卫生特征分级，完善劳动定员及工人接触职业病危害因素汇总表、用人单位职业健康基本工作评估表、总体布局检查表，补充员工休息室持续改进建议。 (4)、勘误其他错漏之处。 二、现场部分： (1) 加强防护设施维护和员工个体防护用品穿戴的管理；完善作业场所职业病告知牌等标志标识。 (2) 员工休息室应列入持续改进计划。 (3) 落实好职业健康监护制度，完善企业职业卫生培训档案和职业健康监护档案等资料。 | | | |
| 评审（验收）意见的整改落实情况： 企业按要求进行了整改，报告通过专家复核。 | | | |